

# **8. CAM PROBLEMLERİ SEMPOZYUMU**

**23 HAZİRAN 1993 DESTEK REASÜRANS T.A.Ş.**

**HİZMETE ÖZEL**

**Yayıma Hazırlayan: A. Semih İşevi**



**Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.  
Teknik Grup**

**YAPIM**  
**AJANS R&M 244 57 51 / 245 27 80**

**BASKI**  
**ÇINAR OFSET 567 92 67**

**8. Cam Problemleri Sempozyumu bildiri  
metinleri : 23 Haziran 1993, Destek  
Reasürans T.A.Ş. Konferans Salonu /  
yay. haz. A. Semih İşevi.- İstanbul :  
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.  
Teknik Grup, 1993.**

**I.İşevi, A.Semih II.T.Ş.F.A.Ş.  
Teknik Grup**

**UDC 666.1(56) "1993" (063) = 943.5**

| <b>iÇİNDEKİLER</b>  | <b>Sayfa</b> |
|---|--------------|
| ÖNSÖZ   | 5            |
| AÇILIŞ KONUŞMASI<br>Adnan ÇAĞLAYAN<br>Türkiye Şişe ve Cam Fab.A.Ş. Genel Müdürü   | 6            |
| ŞİŞELERDE SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİYLE STRES ANALİZİ<br>Nedim ERİNÇ - Suha GÖKBEN   | 8            |
| KLASİK SOĞUTMALARLA BİRLİKTE ACS TİPİ DİKEY SOĞUTMA UYGULAMASI<br>Osman SARI - Bülent HEKİMOĞLU   | 20           |
| ERGİTME SONRASI OLUŞAN BÖLGESEL HABBE HATALARI<br>Dr. Ali ALTINER - Suat DOĞANLARLI<br>Metin ASAR - Murat YİĞİT   | 37           |
| BOYUN KARIŞTIRICILARIN CAM ŞERİDİNDEKİ TABAKALAŞMAYA OLAN ETKİSİNİN VE RENK GEÇİŞİNİN STRİAGRAM İLE İZLENMESİ<br>Ümit ÖZMERDİVEN - Güngör PEKER   | 50           |
| REJENERATÖR ISI TRANSFERİ HESABI<br>Dr. Vahit ÇİFTÇİ - Ertuğrul ERSOY   | 58           |
| BUZLU CAM KOMPOZİSYONUNDAYA YENİ BİR UYGULAMA<br>Hande SENGEL - Tuncer AKMAN  | 74           |
| CAM AMBALAJ ÜRETİMİNDE CAM KALİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ<br>Asuman ERKİN - Fehiman AKMAZ   | 87           |
| BUZLU CAM FIRINLARINDA SOĞUTMA SUYUNUN DENİZ SUYU İLE SOĞUTULMASI<br>Zafer SAĞLAM   | 106          |
| FLOAT CAM ÜRETİMİNDE KULLANILAN KUMLARIN HAZIRLANMASINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI, MALİYETLERİN DÜŞÜRÜLMESİ VE HOMOJENİZASYONUN SAĞLANMASI<br>İrfan GÜNER - Acar ÖZEL - Nurettin ÖZTÜRK | 119          |
| ZÜCCACİYE İMALATINDA KULLANILAN KUMLARIN HAZIRLANMASINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI MALİYETLERİN DÜŞÜRÜLMESİ, KALİTENİN   |              |

|  |     |
|--|-----|
| <b>YÜKSELTİLMESİ VE STANDARDİZASYONUN SAĞLANMASI</b><br>İrfan GÜNER - Acar ÖZEL - Nurettin ÖZTÜRK -<br>Muzaffer TÜRK | 132 |
| <b>OTOMATİK BASKI MAKİNESİNDE GALON BASACAK<br/>ŞEKİLDE GELİŞTİRME</b><br>Nurettin ELÇİ                              | 145 |
| <b>YÜZEYİ KAPLANMIŞ BORCAM ÜRETİMİ</b><br>Hüseyin PARLAR - Yalçın GÜNEY  | 151 |
| <b>EKLER</b>   |     |
| <b>Sempozyum Programı</b>  |     |
| <b>Sempozyuma Katılanların Listesi</b>   |     |
| <b>Listede Kullanılan Kısaltmalar</b>  |     |
| <b>Yazar Dizini</b>  |     |

## ÖNSÖZ

23 Haziran 1993 tarihinde, Destek Reasürans T.A.Ş. Konferans Salonu'nda yapılan " 8. Cam Problemleri Sempozyumu"nda sunulan bildirileri daha öncekiler gibi kitap kapsamında derleyerek, değerli bir belge olarak, Topluluğumuz hizmetine sunmaktan mutluluk duymaktayız. Üretim Şirketlerimizin ve Teknik Grubun katılım ve katkıları ile gerçekleştirilen Sempozyum'a destek veren başta Genel Müdüümüz **Adnan ÇAĞLAYAN** olmak üzere, tüm ilgililere ve emeği geçenlere şükranlarını sunuyoruz.

## TEKNİK GRUP

## **ACILIŞ KONUSMASI**

**Adnan ÇAĞLAYAN**

**Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü**

**Çok değerli arkadaşlarım düzenli olarak yapmakta olduğumuz Cam Problemleri Sempozyumunun Sekizincisine hoş geldiniz.Bu vesileyle hepiniizi en içten duygularıyla ve sevgi ile selamlıyorum.**

"Bildığınız üzere bu sempozyumlarda ele aldığımız konularla bilgi birikimimize yeni katkılar sağlıyoruz.Teknolojik gelişmelerimizi somut bir biçimde görüyoruz ve dolayısıyla geleceğimize güvenle bakıyoruz.Teknolojik gelişme hiç şüphesiz çağımızın en önemli karakteristiğidir.Bugün firmalar işlevsellik ve verimlilik ilkesine dayalı bir rekabet sürdürmektedirler.Dolayısıyla teknoloji yaratma çok önemli ve hayatı bir konuma sahip olmuştur.Firmaların finansal bağımsızlıklarını korumaları ve uzun dönemde geleceklerini güvence altına almaları, kendi teknolojilerine hakim olma çizgisinden geçmektedir.Bu nedenle yüksek ve gelişmiş bir teknoloji kesinlikle fedakarlık yapamayacağım çok önemli ve hayatı bir konudur. Ve de bu hayatı ile de çok önemli bir girdimiz haline gelmiştir.Şişecam Topluluğunun temel dinamiği, her türlü gelişmeye açık olmaktadır.Önemle belirtmek isterim ki, teknolojiye hakim olmak bu sempozyumda olduğu gibi, mikro ölçekteki sorunlarından tutunuz da; genel olarak topluluk bütününe ilgilendiren tüm alanlarda, iş gücü ve sermaye kaynaklarını verimli kullanabilecek bir sistem gerekmektedir.Bu sistem disiplinler arası işbirliğini kaçınılmaz bir hale getirmiş bulunmaktadır.Bugün bir müessesese mühendisi, pazarlamacısı, muhasebecisi, planlamacısı, işletmecisi ve yöneticisiyle takım anlayışı içinde çalışmıyorsa, o müessesenin rekabet gücü yaratması imkansızdır.

Teknoloji kavramı sadece prosesi kapsayan dar anlamda bir olgu olarak düşünülmemelidir.Satin alma sistemlerinden ürün geliştirmeye, üretim proseslerinden, pazarlama tekniklerine, iş gücünün eğitim düzeyini yükseltmekten, işletme içi iklimin yaratılmasına ve işletmeyi rekabet edecek bir yapıya kavuşturmayaya kadar, bütün faaliyetler teknolojik kavramı içerisinde değerlendirilmelidir.Şişecam Topluluğundaki insanların birbirine inancı, birbirine olan saygı, topluluğun en büyük gücüdür.Bu kurumda insanlar katılımcılığa ve yaratıcılığa önem verdikleri için, kurumun geleceğine olan güvenimiz son derece büyütür.Bu ortak inancı sizlerinde paylaştığını yürekten inanıyorum.Bildığınız gibi uluslararası cam komisyonu, cam bilimi ve cam teknolojisini, uluslararası boyutta geliştirme amacıyla kurulmuş, çok önemli dünya çapında bir örgütür.Faaliyetlerini de teknik komiteler aracılıyla sürdürmektedir.

Teknik Komiteler arasındaki bütünlüğü ve ilişkileri teknik koordinasyon komitesi tarafından yürütülmektedir.Bugün sizlere büyük bir gurur ve mutlulukla bildirmek isterim ki, 1992 yılında da teknik koordinasyon başkanlığımı, koordinatörümüz Sn. Alev Yaraman, kimyasal analiz konusunda çalışan 2 nolu Teknik Komite başkanlığımı da yine çok değerli arkadaşımız Sn. Orhan Çoruluoğlu seçilmiş bulunmaktadırlar.Cam teknolojisiyle bağlantılı diğer konularda ise, yaklaşık beş ayrı Teknik Komitede araştırma uzmanlarımız etkin görevler almış bulunmaktadır.Bu durum

*topluluğumuzun uluslararası boyuttaki bilimsel gelişmeleri izleme, yönetme, analiz etme ve yeni bilgileri üretebilme konusunda ulaştığımız düzeyi gösteren çok önemli bir kriterdir.*

*Çok değerli çalışma arkadaşlarım, sanayiciler ve dolayısıyla sivililer problemlerle içiçe yaşarlar.Zaten problemlerin bitmiş olması demek, sanayinin ve yaşamında bitmiş olması demektir.Karşılaşılan çok önemli bazı sorunlar nedeniyle Cam Problemleri Sempozyumu'nu, bugün 6 aylık bir gecikmeyle yapıyoruz.Ancak bugün rahatlıkla söyleyebiliyim ki; bu sorunların çok önemli bir bölümünü aşmış bulunmaktayız.Ve işte bu nedenledir ki, bugün daha rahat bir havada, daha huzurlu bir ortamda bu toplantıyı gerçekleştirmemiz mümkün olmaktadır.*

*Cam teknolojisi alanında, olsanızı biten izlemede, karşılaştırmalar yapmadı, kendi yönümüzde nasıl ilerlediğimizi görmede, önemli bir gelenek oluşturan, Cam Problemleri Sempozyumunu hazırlayan ve de katkıda bulunan bütün arkadaşımı şimdiden en içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum ve bu vesile ile, hepini bir kez daha selamlıyor ve sempozyumumuzun başarılı geçmesini temenni ediyorum.Hepinize teşekkür ederim."*

# **ŞİŞELERDE SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİYLE STRES ANALİZİ**

**Nedim ERİNÇ**

TŞCFAŞ Araştırma Müdürlüğü

**Suha GÖKBEN**

Topkapı Şişe Sanayii A.Ş.

## **ÖZET**

Günümüzde her alana giren bilgisayarların modern mühendislik alanındaki en önemli uygulamalardan biri sonlu Elemanlar Analizi(Finite Element Analysis) dir. Bu yöntemin temel amacı, termal ya da mekanik yük altında incelenen yapının zayıf noktalarını belirleyip gerekli dizayn değişikliklerini yapmak ve optimum şekilde ulaşmaktır. Bu aşamalar sırasında oluşan malzeme tasarrufu da yöntemin doğal bir sonucudur. çalışmaların dizayn aşamasında yapılması nedeniyle de kullanımda ortaya çıkabilecek problemler ve maliyet + zaman gerektiren deneme yanılma yöntemi önlenmiş olur.

Cam sanayiinde de yoğun olarak kullanılan Sonlu Elemanlar Analizlerinde, oldukça enteresan ve yararlı sonuçların alındığı uygulama alanları ise cam kap, şekillendirme teknolojisi, kalıp, fırın, cam ev eşyaları ve düzcam gibi geniş kapsamlıdır.

Bu bildiride Efes Bira şişesinde iç basınc ele alınmıştır. Oldukça uyumlu sonuçların alındığı deneysel ve bilgisayar çalışmalarında, dizayn değişikliğinin kısıtlı olmasına rağmen dip bölgede yapılabilecek bazı değişikliklerle şişenin alt bölgelerinde oluşan streslerin azaltılabileceği tespit edilmiştir. Söz konusu şişede etek yüksekliğinin artırılması ve oturma çapının daraltılması ile oturma yüzeyi ve alt gövdede oluşan streslerin azaldığı, bu şekildeki dizayn değişikliği ile de bir hafifletme potansiyelinin olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu şekilde yapılan dizayn değişikliği ile gerçekleştirilen deneme üretiminde % 13.5 hafifletme ve % 13.2 hız artışı sağlanmıştır.

## 1.GİRİŞ

Sonlu Elemanlar Analizi (SEA = FEA, Finite Element Analysis) esas olarak belirli bir yük altındaki yapıda oluşan stres alanlarını belirlemeye kullanılan bir yöntemdir. Analiz yönteminin temeli, yapıyı matematiksel olarak basit alanlara bölgerek incelemektir. Böylece en karmaşık geometrili yapılarda bile sonuç alınabilmektedir.

Hergün süratle gelişim gösteren SEA programlarının kullanım alanları her türlü yük/kuvvet altındaki yapıda oluşan gerilme/uzama, dinamik analizler, ısı transferi, sıcaklık farkından ortaya çıkan gerilmeler ve bu alanlarda doğrusal ve doğrusal olmayan, zamana ve sıcaklığa bağlı değişkenler şeklinde geniş kapsamlı çözümlerdir. Bu geniş kapsam SEA'ının katı mekaniği, akışkanlar mekanığı, ısı transferi problemleri, jeomekanik, havacılık, uzay, savunma, otomobil, biomekanik, tıp, kimyasal reaksiyonlar, reaktör fiziği, plazma, denizcilik, elektrik ve manyetik alanlar gibi gün geçtikçe yayılan sahalarda kullanım olanağı bulmasını sağlamıştır. Uygulama alanlarını daha da belirginleştirecek olursak, uzay mekiğinin burun dizaynından koşucu ayakkabılarına, yapay kalp kapakçığından kıtă hareketlerine kadar yazmakla bitmeyecek bir liste karşımıza çıkar. Kisaca, SEA'ının her alanda kullanılabileceğini rahatlıkla söylemek mümkündür.

Sonlu Elemanlar Analizindeki hedef, herhangi bir yük altında (termal ya da mekanik) incelenen yapının zayıf noktalarını belirlemektir. Bu belirlemeden sonra gerekli dizayn değişiklikleri yapılarak, şekil en sağlam durumuna getirilir. Dizayn değişikliği sırasında yapılan malzeme tasarrufu da bu yöntemin doğal bir sonucudur. Çalışmaların daha dizayn aşamasında yapılması nedeniyle de üretim ve kullanım sırasında ortaya çıkacak birçok problem başlangıçta çözülmüş olur. Yöntemin en büyük avantajlarından biri de oldukça fazla zaman alan ve pahaliya gelen deneme yanılma yöntemini ortadan kaldırmasıdır.

Sonlu Elemanlar Analizleri cam sanayiinde de yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu alanda literatürde çeşitli makaleler çıkmakta ise de, konunun rekabetçi alanlar içinde olması nedeniyle fazla sayıda değildir. Oldukça yararlı ve enteresan sonuçların elde edilebildiği uygulamalar cam kap, şekillendirme teknolojisi, kalıp, fırın, otomobil camı, düzcam, teleskop camları gibi oldukça geniş kapsamlıdır.

Gün geçtikçe rekabetçi bir ortama dönüsen cam kap sanayii bugün diğer ambalaj malzemeleri ile savaş vermektedir. Bu savaşa karşı IPGR adı altında birleşen bazı büyük cam şirketleri çevre korumacılığının da camın gelecekteki önemini artırdığını gözönüne alarak, cam kaplarının dayanıklılığını artırmak, ağırlıklarını azaltmak ve rakip ambalaj malzemeleri ile olan pazar paylarını korumak ve genişletmek amacıyla cam kap dizaynı, şekillendirme teknolojisi, kaplama ve kalıp teknolojisi alanlarında yoğun çalışmalar içindedirler. Sonlu Elemanlar Analizinin bu çalışmalara kattığı değerin ise oldukça önemli olduğu vurgulanmaktadır.


## 2. ŞİŞELERDE İÇ BASINÇ

Bazı cam ambalajlarının içlerindeki bira, şampanya ve kola türü içecekler gibi çeşitli sıvılar çözünmüş karbondioksit gazı içerirler. Bu türde bir sıvı ile doldurulmuş şişedeki iç basınç, sıvı içinde çözünmüş bulunan gaz miktarı ve ortam sıcaklığına bağlıdır. Ayrıca boş hacim miktarı ve içerisindeki sıvinin bozunmaya uğrayarak gaz açığa çıkartması gibi durumlarda iç basıncın oluşması veya artması nedenleridir. Çözünmüş karbondioksit içeren sıvıların bulunduğu şişelerde, pastörizasyon sırasında ve sıcak güneşli bir ortamda 1 MPa'ın üzerinde basınç oluşabilmektedir.

İç basınçtan dolayı civarlıarda oluşabilecek stresler şişe dizaynına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Şişenin düz silindirik gövde kısmında (ki kırılmalar çoğunlukla bu bölgeden başlar) oluşan stresi basınçlı kaplar formülü ile kabaca hesaplamak mümkündür. Bu bölgede oluşan ana stresler,

$$\begin{aligned} Q &= Pr/t && \text{Çevresel (hoop) stres} \\ Q &= Pr/2t && \text{Dikey stres} \end{aligned}$$

şeklindedir (**Şekil 1**). Burada  $r$  = yarıçap,  $t$  = cidar kalınlığı,  $p$  = uygulanan iç basıncı göstermektedir. Böylece, 30 mm çapında, 2 mm cidar kalınlığındaki bir şisenin gövde kısmında 0.7 MPa basınç altında oluşan stresin 10.5 MPa olduğu şeklinde kaba bir hesaplama yapılabilir. Ancak, dizaynından dolayı eğilmelerin (bending) etkisi sonucu bölgel olarak daha yüksek stresler beklenebilir.



**Şekil 1. Şişe Üzerindeki Stresler**

zukluklar (çizik, çatlak vs) bu değeri hızla deği memiş bir cam çubuğu kırmak için 1750 MPa'lık bir stres gerekebilir. Bu çubugün normal fabrika koşullarındaki çeşitli malzemelerle (Metal, plastik, cam, insan eli gibi) birkaç kez temas ettiğini düşünelim. Bu durumda 70 MPa'lık bir stres bu çubuğu kırmaya yetecektir.

Genel olarak şisenin kırılması için 30-100 MPa arasında değişebilen bir stres gereklidir (1). Kırılma stresi ile ilgili, literatürde oldukça değişik rakamlara rastlamak mümkündür. Bu derece farklı rakamları olmasını daha net hale getirmek için camın mukavemeti konusuna değinmeye faydalıdır.

### 2.1 Camın Mukavemeti

Cam mukavemeti teorik olarak çelikten 10 daha fazla, 35 GPa gibi bir değerdir. Pratikte cam yüzeyinde bulunan bo-

düşürür. Yüzeyine hiç el de-

ğmemiş bir cam çubuğu kırmak için 1750 MPa'lık bir stres gerekebilir.

Bu çubugün normal fabrika koşullarındaki çeşitli malzemelerle (Metal, plas-

tic, cam, insan eli gibi) birkaç kez temas ettiğini düşünelim. Bu durumda 70

MPa'lık bir stres bu çubuğu kırmaya yetecektir.


İmalat yönteminin de cam mukavemeti üzerinde etkisi vardır. Bu konuda yapılan çalışmada (2) metal kalıplarda blow-blow yöntemi ile üretilen şişelerde 28-62 MPa (dış yüzey), mantar kaplı kalıplarda 35-69 MPa (dış yüzey) ve 104-208 MPa (iç yüzey) gibi kırılma stresi değerleri verilmektedir.

Burada varılan sonuç, cam mukavemetinin yüzey durumuna oldukça bağlı olduğu ve rakamsal olarak geniş bir aralık içinde bulunabileceğidir. Fabrikalarda yapılacak pratik ölçüm sonuçları ile istatistiksel olarak daha net rakamlar çıkarmak mümkündür.

## 2.2 Kırılma Analizi

### (Fractography)

Kırılma analizi cam, metal ve seramik gibi tüm kırılgan malzemelere uygulanabilen bir yöntemdir. Bu yöntemle, herhangi bir yük altında kırılmış bulunan yapının parçaları, çat�ak şekilleri ve kırılma yüzeyleri incelenerek yapının ne tür bir yük altında kırıldığı, kırılma başlangıç noktası, kırılmaya neden




*Şekil 2. İç basınç nedeniyle gövdeden başlayan kırılma*

olan yükün değeri gibi sonuçlar çıkartılabilir.

Kırılma ile ilgili bazı temel kavramlar bilinmediğinde kırılmış bir şşe bir şey ifade etmeyebilir. Ancak, bu şşeyi sözkonusu temel kavramlar çerçevesinde incelediğimizde, neden ve nasıl bir kuvvet sonucu kırıldığını ortaya koymamız gerekmektedir.

Bir cam kabın kırılmasına neden olabilecek kuvvetler basınç, darbe, dik yük ve termal şok olarak sıralanabilir. Bütün bu yüklerin cam kap üzerinde oluşturduğu kırılma şekli değişiktir. Tipik bir iç basınç kırılması **Şekil 2'de** gösterilmiştir. Basınçlı kaplar formüllemlerinden de görülebileceği gibi çevresel stresler dikey streslerin iki katıdır. Bu




*Şekil 3. İç basınç nedeniyle oturma yüzeyinden başlayan kırılma*

nedenle kırılmaya çevresel stresler neden olur ve kırılma başlangıcındaki çat�ak ilerlemesi dikey yönindedir. Gövde dış yüzeyinden başlayan çat�ak, başlangıç noktasından aşağı ve yukarı doğru inerek çatallaşmaya başlar (forking). Bu çatalların sayısı ne kadar fazla ise kırılma anındaki basınç o kadar yüksektir. Basıncın boyu bölgesi üzerinde yarattığı stresler gövdeye göre düşük olduğundan bu bölgeden başlayan kırılmalar çok nadirdir. Basıncı karşısında şişelerdeki ikinci kritik bölge ise dip kısmındaki oturma yüzeyidir. Bu bölgede oluşan stresler gövdeden daha yüksek olabilir. Sözkonusu bölgeden başlayan tipik bir çat�ak **Şekil 3**'te gösterilmiştir. Etek başlangıç noktasının hemen altındaki bölgede oluşan stresler kompressiyon olduğundan burası şişelerde basınç karşısındaki en emniyetli bölgedir.


### **3.EFES BİRA ŞİSESİNDE İÇ BASINÇ**

Sonlu Elemanlar Analizin pratik uygulaması 1992 yılı başlarında EFES BİRA Şişesinde gerçekleştirildi. Çalışmanın ilk aşaması olarak iki değişik tarihte yapılan üretimlerden numuneler alınarak basınç deneyleri ve kırılma analizleri yapıldı.

1991 yılı sonunda üretilen mamullerin basınç testlerinde, KIRILMALARIN % 53'ü Omuz Altından  
 % 32'si oturma yüzeyinden  
 % 15'i Alt Gövdeden meydana gelmiştir. (**Şekil 4**)  
 Ortalama Kırılma Basıncı 18 kg/cm<sup>2</sup>'dir. Müşterinin istediği basınç değeri ise minimum 12 kg/cm<sup>2</sup>'dir.



Mart 92'de üretilen mamullerden alınan numunelerde ise  
 % 27 Omuz Altı  
 % 26 Alt Gövde  
 % 47 Oturma Yüzeyinde kırılma olmuştur (**Şekil 5**)  
 Yaklaşık 10 gram daha ağır olan bu imalatta ortalama kırılma basıncı  $32.8 \text{ kg/cm}^2$  dir.




Efes Bira şişesinin Sonlu Elemanlar Analizinde KABUK ELEMANLAR KULLANILDI. Programa girdi olarak verilen malzeme değerleri ise Young's Modulus: 70000 MPa  
 Poisons Ratio:0.25

Modele uygulanan iç basınç ise 1 MPa'dır.

Analiz sonucunda elde edilen ÇEVRESEL STRES DAĞILIMI şu şekildedir (**Şekil 6**). Şekillerin sağ tarafındaki renk konturları 1 MPa iç basınç sonucu şişe üzerinde oluşan stres değerlerini rakamsal olarak göstermektedir. Kırmızı renkli yerler stresin maksimum olduğu bölgelerdir. Şekil stresin yoğunlaştığı dört kritik bölge göze çarpmaktadır. Omuz Üzerindeki İçe Dönük Radius  
 Üst Gövde  
 Alt Gövde  
 Oturma Yüzeyi

ANSYS 4.4R  
FEB 24 1992  
13:33:42  
POST1 STRESS  
STEP=1  
ITER=1  
SY <AVG>  
MIDDLE  
CSYS=11  
DMX =8.047779  
SMN =-0.809422  
SMX =10.925  
  
ZU =1  
DIST=106.855  
YF =89  
RNGX=333  
-0.809422  
0.49441  
1.798  
3.102  
4.406  
5.71  
7.014  
8.317  
9.621  
10.925




DİZAYN "0" CİDAR ETKİSİ

Şekil 6. İç basınç (1 MPa) sonucu oluşan çevresel (hoop) stresler.

Bu şekil basınç deney sonuçları ile üst üste koyarsak kırılmaların doğal olarak streslerin maksimum olduğu kırmızı bölgelerden başladığı görülmektedir (**Şekil 7**). Üst gövdedeki ortalama cidar kalınlığı 3.1 mm, oturma yüzeyindeki ortalama kalınlık ise 4mm civarındadır. Cidarda oluşan stres değeri kalınlık ile ters orantılıdır. Bu kalınlığa rağmen şişenin oturma yüzeyindeki kırılma başlangıçlarının çokluğu, yüzey bozuklukları ile açıklanabilir.

Bu durum karşısında cidarı kalınlaştırmaktan başka yapılabilecek üç şey vardır.

1. Dizayn değişikliği ile iç basınç karşısında meydana gelen stres değerlerini azaltmak
2. Maksimum streslerin olduğu bölgeleri, şiselerin temas bölgelerinin dışına çekmek
3. Şişe yüzeyini kaplama yöntemiyle çizilmelere karşı dayanıklı hale getirmek.




**Şekil 7.** Basınç deneylerinde kırılma analizi sonucu belirlenen "kırılma başlangıç noktaları", bu bölgelerdeki cidar kalınlıkları ve bilgisayar analizi sonucu elde edilen çevresel stres dağılımı. Kırmızı bölgelerdeki stres dağılımı maksimum olup, 11 MPa civarındadır.

## 4.DİZAYN DEĞİŞİKLİĞİ

Sonlu elementler Analizinden maksimum fayda, yeni bir ürünün dizayn aşamasında elde edilir. Kullanımda olan ürünler için böyle bir çalışma yapıldığında, tüm dizayn parametreleri ile oynamanın imkanı yoktur. Örneğin Efes Bira şişesinde müşterinin boy ve çapta yapılabilecek değişikliği kabullenmesi zordur. Halbuki basınç formülüne göre çap küçütlülerere gövdede oluşan stresleri azaltmak mümkündür.

Sözkonusu şişede müşteri tarafından şikayet oluşturmayaçak dizayn değişikliğinin dip bölgede olabileceği düşünülerek bu yönde çalışmalar yapıldı. Şişenin dip bölgesinde belirli limitler içerisinde değiştirebileceğimiz parametreler şunlardır. (**Şekil 8**)



Şekil 8

- Etek Yüksekliği (c)
- Etek Başlangıcı ve oturma yüzeyi arasındaki mesafe (u)
- "Push-Up" yüksekliği arasındaki mesafe (u)
- Dip Köşe Yarıçapı (R)

Bu parametrelerde yapılacak değişikliklerin iç basınç daya nimine etkileri araştırılmıştır.

Topkapı Şişe Sanayii, Kalıp İşleri Şefliği tarafından hazırlanan ve tabloda gösterilen değişik dip dizaynlarına ait parametreler ayrı ayrı incelenmiştir. Yani c parametresi değiştirilirken, diğer parametreler mümkün olduğunda orijinal değerlerinde kalmıştır. (**TABLO 1**)

| Parametre | Orijinal (mm) | 1  | 2  | 3  | 4  |
|-----------|---------------|----|----|----|----|
| c         | 17            | 20 | 25 | 30 | -  |
| u         | 9.3           | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Pu        | 3             | 4  | 5  | 6  | -  |
| r         | 8             | 6  | 10 | 12 | -  |

## DİP DİZAYN PARAMETRELERİ

Tablo 1

Sonuçlar şu şekildedir;

\* Etek Yüksekliği arttırıldığında gövdede oluşan streslerin fazlaca değişmediği, buna karşı oturma yüzeyinde oluşan streslerin yarı yarıya azaldığı görülmüştür.


\* "u" mesafesi yani etek başlangıcı ve oturma yüzeyi arasındaki yatay mesafenin artırılması bir önceki kadar olmasa bile oturma yüzeyindeki stresleri azaltmaktadır. Gövde stresleri ise aynı kalmaktadır.

\*Push-Up yüksekliğini arttırmadan oturma yüzeyi ve gövdede oluşan stresleri azaltıcı etkisi görülmemiştir.

\*Köşe yarıçapında yapılan değişikliklerin de gövde ve oturma yüzeyinde meydana gelen stresler üzerinde fazla bir etkisi görülmemiştir.

Bilgisayar çalışmalarının sonucunu kısaca özetlersek, "Artan Etek Yüksekliği ve Daralan Oturma Çapı Sonucu, Şişenin Oturma Yüzeyinde Oluşan Stresler Büyüük Ölçüde Azalabilmektedir." (**Şekil 9**)

### ETEK YÜKSEKLİĞİ ETKİSİ



Bu şekilde bir dizayn değişikliği bize ne kazandırır sorusunu sorduğumuzda, iki önemli cevap ortaya正在.


Birincisi, oturma yüzeyinde meydana gelen kırılmaların %30 ile %50'sini oluşturan streslerin azalması.

İkincisi bu şekildeki bir dizayn değişikliği sonucu dip bölgede ortaya çıkan hacim daralmasının, cam ağırlığının azaltılması sonucu giderilerek, bir hafifletme potansiyelinin ortaya çıkması.

## 5. DENEME ÜRETİMİ

Bilgisayar verilerinden yola çıkarak, Topkapı Şişe Sanayii Kalıp İşleri Şefliği tarafından iki adet deneme kalıbı hazırlandı ve ilki Şubat 92' de Beyaz Camda ikincisi mart 92' de Bal rengi camda olmak üzere deneme üretimleri yapıldı.

Bu amaçla çizilen yeni şisenin dip ölçülerinde etek yüksekliği 17 mm'den 25 mm'ye, oturma çapında 60 mm'den 52 mm'ye değiştirildi. Deneme üretimlerinin kırılma analizi sonuçlarına bir göz atacak olursak ; Birinci deneme sonuçlarında şekilde görüldüğü ve beklentiği gibi, dipten kırılma hiç olmamıştır.kırılma başlangıç noktaları üst ve alt gövdede yoğunlaşmıştır.Bu deneme üretimindeki şişe ağırlığı % 13 daha hafif olup oturmalama kırılma basıncı  $18.3 \text{ kg/cm}^2$  dir.Kırılmaların % 50'si 15-20  $\text{kg/cm}^2$  arasında olup, 12  $\text{kg/cm}^2$  altındaki kırılmalar % 5'i oluşturmuştur.(Şekil 10)



Birinci denemede gövdede cidar dağılımı iyi olmadığından ebişör dizaynında değişiklik yapılmış ve mart 92'de Bal rengi camda ikinci deneme üretimi yapılmıştır.325 gr olarak gerçekleşen ikinci deneme üretiminde, görüldüğü gibi yine dipten kırılma mevcut değildir.Ortalama kırılma basıncı  $22.4 \text{ kg/cm}^2$  olup kırılmaların çoğu alt gövdede toplanmıştır ve gövdedeki cidar dağılımı birinci denemeye göre daha iyidir.(Şekil 11)


Deneme: Şubat 92

322 gr

86 dm/dk

18.3 kg/cm<sup>2</sup>

Sekil 11



## 6.SONUÇ

Sonuç olarak, bu denemelerden elde edilen bulgulara göre, sözkonusu şişenin 340 gr nominal ağırlıkla üretebileceği ortaya çıkmaktadır. Bu şekildeki bir üretim % 8 ağırlık kazancı yanında, %5-8 arasında hız arası da sağlayabilmektedir.

# **KLASİK SOĞUTMALARLA BİRLİKTE ACS TİPİ DİKEY SOĞUTMA UYGULAMASI**

**Osman SARI - M Bülent HEKİMOĞLU**

Anadolu Cam Sanayii A.Ş.

## **ÖZET**

Dünya ve topluluğumuzdaki cam sınai kaplarda, IS makinalarındaki kalıp-ların soğutulması işleminde, en yaygın olarak klasik soğutma sistemi kullanılmaktadır. Bu sistem üretim makinalarına hız verme açısından belirli bir noktaya kadar getirilmekte olup, daha sonra ise eğrilik, ovallik gibi sınai kap üzerinde deformasyon hatalarının başladığı gözlenmektedir. Klasik soğutmalarda gerek ebişör, gerekse finişör tarafında radyal olarak gelen kalıp soğutma havası, kalıbin yan yüzeylerine çarparak, kalıpları soğutmakta, kalıplar kapandığında ve açıldığında soğutma yerleri değişmekte-dir. Özellikle kalıp birleşme taraflarına soğutma havası değişmediği için, kalıbin en sıcak bölgeleri oluşarak, kalıbin iç yüzeylerinde homojen olma-yan bir sıcaklık dağılımı meydana gelmektedir.

ACS' de geliştirilen ve uygulanan kafa soğutma sistemi tüm LW imalatlar-da ve PB imalatlarında uygulanmaktadır. Bu sitemde, basıncı hava ayarla-nabilir basınç regülatörü ile bir kollektöre verilmekte, kollektör üzerinden her seksiyon için alınan devrelerle soğutma süflaj başlıklarına kadar getirilerek, zamanlı olarak kafanın soğutulmasından sonra atmosfere atılmakta idi. Atmosfere atılan eksoz havasının geliştirilen süflaj başlıklarını yardımıyla finişör kalıbı birleşme yüzeylerine yakın bölgelere dikey olarak mülde-fona kadar delinen soğutma delikleriyle hem kalıbin, hem de müldefonun soğutulması sağlanmaktadır. Kullanılan klasik soğutma sisteminde sıcak kalan birleşme yüzeyleri bu sistemle birlikte dengeye getirilmesine çalışılmıştır.

Blow Blow LW üretimlerde cam dağılıminin kontrolü çok önem arzetti-ginden, kontrolü de ebişör tarafından kontak zamanlarıyla birlikte kalıp soğutma hava ayarlarıyla yapılmaktadır. Klasik soğutmanın dezavantajı olan kalıp birleşme yüzeylerinin soğutulması ve kontrolü yapılmadığı için bu bölgelerdeki sıcaklık dağılımında farklılıklar olmaktadır. Bu farklılığın ortadan kaldırılması için, ebişör tarafından kalıp birleşme yüzeylerine dikey olarak boydan boya müldebağa kadar açılan soğutma delikleriyle hem ebişör, hem de müldebağın soğutulması sağlanmıştır.

Gerek ebişör tarafından, gerekse finişör tarafından yapılan bu soğutma işlem-leriyle ACS' de uygulanan üretimlerde % 5 ile % 15' e varan hız artışları elde edilmiştir.

## 1.GİRİŞ

**G**ünün şartlarında sınai kap imalatında daha hızlı, daha randımanlı ve aynı zamanda daha kaliteli üretim yapabilmenin çeşitli yolları aranmaktadır. Üretim makinalarında daha hızlı ve daha randımanlı bir çalışma ile birim zamanda daha fazla üretim yaparak, sınai kap başına düşen maliyetler daha alt seviyelere çekilebilir. Hız artışı arayışı harmanın paketlemeye giden hat boyunca beraber, sınai kap şekillendirme işlemi üretim makinasında gerçekleştirildiğinden, hız artışlarında yapılabilecek ilerlemeler bu noktada yoğunlaşmaktadır. Tüm dünyada cam sınai kap üreticileri bu yönde ilerleme kaydetme çabası içindedirler.

IS makinasında sınai kap üretimi sırasında temel problem, şekillendirme ve şişenin kalıptan çıkışmasından sonra deform olmayacak kadar camdan ısı alınmasındadır. Isı transferleri; damlanın tamamen basınçlı havaya üfleyerek (BB) ya da önce damlanın iki kalıp arasında preslenmesi ve daha sonra basınçlı havaya üflenerek (PB) şekillendirmesi esnasında camdan kalıba ve camdan havaya aktarılan isının kalıp üzerinden cebri ve tabii soğutma uygulanması ile olmaktadır. Camın kalıpla olan teması esnasında cam kalıbı ısıtmakta ve aynı anda dış yüzeylere çarpan hava ile kalıp soğumaktadır. Camın kalıp ile olan teması kesildiğinde de kalıplar açılarak iç yüzeylerin atmosferle teması neticesinde iç yüzeyde bir miktar soğumaktadır. Bu nedenle kalıplar cam ile temas ettikleri sürece ısınırlarken, bu sürenin dışında ise, üstlerine alındıkları ısısı dışarı atmaktadırlar. Kalıp içi sıcaklığı, üretimi yapılan kabin kalitesi üzerinde direk etkiye sahip bir faktördür. Camdan aşırı miktarda ısı alınması, mamül üzerinde menfi yönde tesir ettiği gibi, istenenden az alınması da gene istenmeyen deformasyonların olmasına sebep olmaktadır.

Üretimde kullanılan kalıpların iç yüzey sıcaklıklarının yüksek olması halinde ise cam kalıp iç yüzeylerine yapışmakta ve cam, kalıp içerisinde düzgün bir şekilde yerleşmemektedir, ve bu da üretim akışını alt üst etmektedir. Her iki halde camdan alınan isının ve kalıp iç yüzey sıcaklıklarının istenen seviyelerde olmaması, randıman düşüklükleri ve kalitenin istenen seviyeye çıkmasına sebep olmaktadır.


Daha önce belirtildiği üzere üretim makinalarında birim zamanda daha fazla üretim yapabilmenin yolu, makina hızını veya randımanını artırmaktır. Makina hızı arttırıldığı sürece cam ile kalıp temas zamanlarında kısalma meydana geleceğinden, bu kısalmanın sonucunda da, damlanın kalıpla olan temas zamanı azalması ve aynı zaman aralığında kalıba daha fazla damla düşmesiyle şekillendirme sırasında cam istenen sıcaklık limitlerinin dışına çıkmakta ve neticede kavonoz veya şişede deformasyon hataları görülmeye başlamaktadır. Ebişör ve finişör kalıplarının daha fazla ısınması neticesinde de damlanın ebişöre yüklenmesinde zorlanma ve kolun düzenli çalışmaması gibi sorunlar meydana gelmektedir.

Zaman zaman karşılaşılan ve giderilemeyen bir husus da klasik soğutma sisteminin etkif olmaması nedeni ile makinada hız artırımı yapılamamasıdır. Kalıpların bağlanmış olduğu kalıp kolları üzerinde bulunan çeşitli ekipman nedeni ile istenen bölgelere soğutma havası verilemediğinden, o bölgelerde sıcaklıklar yükselmektedir.

Kalıp soğutmada karşılaşılan en büyük sorun ise, kalıp birleşme yüzeyleri ile yan yüzeylerin sıcaklıklarının homojen olmaması, ayrıca hız yükseldikçe bu farkın dahada fazlalaşması neticesinde şişe veya deformasyon ortaya çıkmasıdır. İyi bir şişe veya kavanoz yapmanın yolu, cam üzerindeki sıcaklık dağılımını mümkün olduğunda homojen olmasının sağlanmasıdır. Camdaki sıcaklık homojenitesi sağlandığı sürece daha hızlı ve daha kaliteli üretim yapabilmek mümkün olmaktadır.

## 2. IS MAKİNALARINDA KULLANILAN KLASİK SOĞUTMA SİSTEMİ

IS makinelerinde kalıpları soğutmak için kullanılan kalıp soğutma fanları bulunmaktadır. Soğutma havası kanallar yardımı ile fandan makinanın sağında ve solunda bulunan seksiyon bağlantılı giriş noktalarına getirilir ve makinada mevcut olan kanallar vasıtası ile her seksiyona ayrı ayrı gönderilir. Seksiyon kutusu üzerinde imalat tipine göre dizili olan hava portları mevcuttur, bu portlar kalıbin sağ ve sol yarısını soğutabilmek için seksiyonun her iki tarafına monte edilmişlerdir. Ebişör ve finişör kalıplarının soğutulması ayrı ayrı iki hava portu tarafından yapılmaktadır. Her portun altında bulunan ayar klapeleri ile soğutma hava miktarını ayarlamak mümkündür. Seksiyondan gelip özel olarak dizili olan hava portlarından geçen soğutma havası, kalıbin dış yüzeyine çarparak belli bir miktar ısı almaktadır (**Şekil 1**). Dış yüzeyi soğutulan kalıbin dolaylı olarak iç yüzeylerinde de belli bir miktar sıcaklık düşmesi olmaktadır. Böylece kalıbin istenilen sıcaklıklara ulaşması temin edilmeye çalışılmaktadır. Şekillendirme ebişör ve finişör kalıpları pozisyonda, transfer esnasında ise kalıplar açık pozisyondadır. Kalıpların kapalı olduğu pozisyonun farklı olması nedeni ile havanın soğuttuğu bölgeler değişmekte ve kalıp üzerinde dengesiz ısı dağılımları oluşmaktadır (**Şekil 2**). Bu tip dengesizlikler, hava klapelerinin ayarlanması ile giderilmeye çalışılsa da tamamen giderilememektedir.




**Şekil 1 EBİŞÖR VE FINİŞÖR GURUBUNDA KLASİK SOĞUTMA UYGULAMASININ GÖRÜNÜM ŞEMASI**

## FİNİŞÖR GRUBU

KAPALI


AÇIK



## EBİŞÖR GRUBU

KAPALI

AÇIK



KLASİK SOĞUTMADA EBİŞÖR VE FİNİŞÖR KALIPLARININ  
SOĞUTULUŞUNUN GÖRÜNÜM ŞEMASI

Şekil 2

### **3.YENİ SİSTEMİN ARAŞTIRILMASI**

KLASİK soğutmadan dolayı kaynaklanan hızın arttırlamaması ve kalitenin daha iyi bir seviyeye getirilmesi için kalıp soğutma sistemlerinde araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırma neticesinde çeşitli firmaların bu konuda ticari sistemleri olduğu görülmüştür, fakat hepsinin kendine göre mükemmel olmadığı ve büyük yatırımlar sonucunda yapılabileceği tespit edilmiştir. Bu bilgilerin ışığı altında mevcut imkanlarla neler yapılabileceği araştırılmasına gidilmiştir. Bu araştırma yapıılırken göz önünde tutulan hususlar şöyle idi:


- a- Hız artışı sağlansın
- b- Kalite artışı sağlansın
- c- Fazla maliyet yükü getirmesin
- d- Eldeki mevcut kalıplara uygulanabilsin
- e- Eldeki kalıp kolları kullanılabilisin
- f- Kendi imkanlarımızı kullanarak üretim yapabilelim
- g- İmalat değişimi esnasında zaman kaybına meydan verilmesin
- h- İstenildiği zaman klasik siteme dönülebilisin

### **4.YENİ SİSTEMLERDE SOĞUTMANIN KULLANILMASI**

Her iki taraftaki kalıpların açık ve kapalı olduğu pozisyonlarda, özel olarak dizili hava portlarından geçen soğutma havası kalının dış yüzeylerini soğuturken, kalının kapalı olduğu pozisyonda da kaliba dikey olarak delinen deliklerden geçirilen basınçlı hava ile kalının bir miktar daha soğuması temin edilmiştir.



#### **a- Ebişör kalıplarında ek soğutma sistemi:**

Blow Blow imalatlarda yerleştirme havası şişenin kafasını oluşturmaya yönelik olarak kullanılmaktadır. Şişe kafa tipine göre, kullanım zamanı farklılık gösterir. Yerleştirme havası, IS makinasında standart olarak mevcut olan manifolddan zamanlı valf yardımı ile kauçuk hortum verilir. Buradan da tampon mekanizması mili içerisindenden geçirilen hava, tampon kalibinin huni kalibi üzerine oturması esnasında dammayı aşağı doğru iterek şişe kafasının oluşumunu sağlar. Şişe kafası oluştuktan sonra önce tampon, sonra huni kalkar ve tampon tekrar ebişör üzerine oturarak kapalı bir hacim oluşturur. Buradaki yerleştirme havası ikinci bir damlaya kadar kullanılmamaktaydı. (Şekil 3) Yeri sistemde ise, tampon kalibinin ebişör kalibi üzerine oturup kapalı bir hacim yaratarak persaj havasının verilme esnasında tampon kalibi üzerinden geçirilen hava ebişör kalıplarına delinen delikler yardımı ile ebişörü dikey olarak soğutmaktadır (Şekil 4). Bu soğutma tipi daha efektif olması nedeni ile belli zaman aralığında verilmektedir. Valf blok üzerinde yapılan bir tadilat ile zamanlaması yapılmaktadır. Ebişörü dikey olarak soğutan hava, çıkış noktasına geldiğinde, direk olarak atmosfere atılmamaktadır. Zaman zaman soğutulmasında zorlanılan kafa (müldebak) üzerine açılan deliklerden geçirilerek kafa kalıplarının aynı zaman aralığında soğutulması sağlanmıştır. Müldebak kalıplarının soğutulmasında karşılaşılan durumlar kadar soğutulmaması gereken imalat tipleri de mevcut olduğundan, müldebakların soğuması istenmediği durumlarda soğutma havası ebişör kalibinin belli bir bölgesini soğuttuktan




KLASİK TİP BİR EBİSÖR  
GURUBUNUN GÖRÜNÜM SEMASI.

SEKİL - 3



DİKEY SÖĞÜTMA EBSÖRÜLERİN ALTtan GÖRÜNSÜZ




DİKEY SÖĞÜTMA WÖLDEBAGI ÜSTten GÖRÜNSÜZ

SEKİL - 4


sonra atmosfere atılmakta ya da kademeli delik uygulaması yapılarak sıçak kalan bölgeler daha efelektif olarak soğutulması sağlanmaktadır.

#### b- Fınışör kalıplarında ek soğutma sistemi:

Blow Blow veya Press Blow imalatlarda yüksek hızlara çıkılmaya başlandığında ortaya çıkan problemlerden birisi de oval kafadır. Bu hata tipinin giderilmesi için genellikle finişör tarafında şişe kafasının soğutulması sağlanmaktadır. Bu soğutma işlemi ise süflaj başlığı üzerinden verilen havalar, şişe kafasının dış yan yüzeylerine çarparak soğutmakta ve bu hava süflaj başlığı üzerinde bulunan tahliye noktalarından atmosfere atılmaktaydı. (**Şekil . 5**). Yeni sistemde ise, **BOŞA ATILAN** bu hava finişör kalıpları üzerine delinen delikler yardımı ile finişör kalibini dikey olarak soğutarak müldefon kalibi üzerine gelmekte ve müldefon kalibine çarpan bu hava aynı zamanda müldefon kalibinin da soğutulmasını sağlamaktadır. (**Şekil . 6**). Finişör soğutma havası kafa soğutma devresi üzerinden kafa soğutma zaman aralığında uygulanabilmektedir. Kafa soğutma gerektirmeyen durumlarda ise finişör soğutulması süflaj başlığına konulan bir perdeleme sistemi ile kafa soğutulmadan sadece istenen zaman aralığında finişör kalıpları soğutabilmektedir.



**Şekil 5. FINİŞÖR GURUBUNDA KAFADAN SOĞUTMA UYGULAMASININ GÖRÜNÜM ŞEMASI**



*Şekil 6*

## 5. YENİ DÖĞÜTME HAVA SİSTEMİNİN MAKİNAYA BAĞLANMASI VE KONTROLU

Bu ilave sistem IS makinalarında imalatı yapılan Pres Blow ve Blow Blow imalatlara kolaylıkla uygulanabilmekte ve imalat değişimlerinde ekstra bir yük getirmemekte ve ayrıca IS makinalarında büyük bir modifikasyon gerekmemektedir. Ebişör tarafında herhangi bir ekstra işleme meydan vermeden, hazırlanmış olan kalıp ekipmanı bağlanmaktadır. Finişör tarafında ise daha önceden kafa soğutma kullanılmayan imalatlarda kafa soğutma hortum bağlantıları yapılmaktadır.

Soğutma havalarının zamanlaması ; ebişör tarafında valf blok üzerinde yapılan küçük bir değişiklik ile yerleştirme hava devresinden yapılmakta, finişör tarafında ise herhangi bir tadilat yapılmadan kafa soğutma hava devresi üzerinden verilmektedir. Zamanlama, tüm mekanizmalarda olduğu gibi FUTRONIC kontrol ünitesinden kontrol edilmektedir.

Ebişör ve finişör tarafında kullanılan soğutma hava zamanları ; ebişörde, tamponun ebişör kalıbı üzerinde bulunduğu sürece, finişörde ise süflaj başlığının finişör kalıbı üzerinde bulunduğu zaman içerisinde tatbik edilebilmektedir.


## 6.YENİ SOĞUTMA SİSTEMİ UYGULAMASI

İlk olarak hangi imalat üzerinde tatbik edilebileceği ve özellikle bu denemeden alınabilecek neticelerin diğer imalat tiplerine uygulanabilirliği araştırıldı.Deneme imalatı seçiminde hız yükseltilmesinde ovalilik ve eğrilik nedeni ile arttırm yapılamayan imalatlar incelendi.70 cl. Tekel Rakı' da ovalilik ve eğrilik gibi hızdan kaynaklanan hataların giderilmesi ve aynı zamanda daha iyi bir randıman elde edebilmek için bu imalat üzerinde çalışılmaya başlandı. Finișör tarafında yapılan incelemelerden finișör kalıbına dikey olarak delinerek deliklerden geçirilen kafa soğutma havası ile kalıbın bir miktar daha soğuyabileceği görüldü.Bunun üzerine kaç adet ve delik çaplarının tespit edilmesi işlemeye geçildi.Burada teorik olarak yapılan çalışmalar neticesinde elde edilen bulgulara göre, ilk finișör kalıbı hazırlandı.

Ebişör tarafında da hali hazırda kullanılan soğutma ile ebişör kalıplarının yeteri kadar soğutulamayacağı için bu kalıplarda dikey soğutma delikleri açılarak kalıpların soğutulmasına yardımcı olundu.

Ebişör ve finișör kalıpları hazırlanıktan sonra 70 cl. Tekel Rakı için ilk deneme imalatına geçildi.Tek kolda yapılan deneme ile elde edilen neticede ebişör iç formunda değişiklik yapılmasıının gerekli olduğu görüldü.

Denemeden alınan olumlu netice sonrasında 8 kollu IS makinası tamamen yeni soğutma sistemine uygun hale getirilerek hazırlandı (**Şekil . 7**) ve ilk olarak 70 cl. Tekel Rakı şişesine uygulanan bu sistem ile belli oranda hız artışı sağlandı.



EBİSOR ve FINİŞÖR GURUBUNDA  
KLASİK SOĞUTMA İLE BİRLİKTE  
DİKEY SOĞUTMA UYGULAMASININ  
GÖRÜNÜM SEMASI

Şekil 7

## **7.ACS' YE KAZANDIRDIKLARI**

Genel bir tablo altında incelendiğinde, yeni soğutma sisteminin uygulanması ile birlikte hızda meydana gelen artışın yanı sıra, kalite bakımından ele alındığında, normal soğutma uygulamasından elde edilen üretimden daha ileride olduğu söylenebilir.Temel avantajına bakıldığı zaman ise kalıbin soğutulmak istenen bölgeleri soğutulduğu için, ovallik ve eğrilik gibi sıcaklıktan meydana gelen imalat hataları azalmaktadır.Ayrıca soğutmanın zamanlı olarak kullanılması ile imalatın durumuna göre istenilen şekilde elektronik zamanlama yardımı ile soğutma havası ayarlanmaktadır.Bunun sonucunda yüksek hızlara çıkıldığında kalıbin aşırı ısınması önlenmektedir.

70 cl. Tekel Rakı şişesinde alınan olumlu neticelerden sonra öncelikle üretimlerinde problem görülen imalatlarda yapılan uygulamalarda müsbet neticeler elde edilmiştir.7 değişik imalattaki hız-verim tablosu incelendiğinde, sistemin getirmiş olduğu avantajlar Tablo. 1' de rahatlıkla görülebilmektedir.Normal (Klasik) soğutma sistemi ile imalatı yapılan ürünlerin ek soğutma sisteminin kullanılması ile üretilen aynı imalatların net adet, tonaj ve gün bazında getirdiği avantajlar Tablo. 2' de, ayrıca Tablo. 3'den de MPA ortalamalarına göre yeni sistemin getirdiği net adet, ton ve gün bazındaki avantajları incelemek mümkündür.Bu tablolardan elde edilen sonuçları karşılaştırmalı olarak bar grafiklerinde incelendiğinde ;

**a ) Adet bazında :** 7 ayrı ürünün bir ay boyunca makinalarda çalıştığı kabul edilerek elde edilen sonuçların net adet bazında karşılaştırması, bar grafiği 1'de,

Grafik 2'de ise bu karşılaştırma neticesinde elde edilen olumlu ve olumsuz sonuçları (YENİ SİSTEM-KLASİK SİSTEM) , (YENİ SİSTEM-MPA ORTALAMASI) olarak görmek mümkündür.

Grafik 3' de 1 aylık imalatların toplam net adet farklarını (YENİ SİSTEM-KLASİK SİSTEM) = 3.720.920 adet, (YENİ SİSTEM-MPA ORTALAMASI) = 1.922.860 adet fark olarak yeni sistemin sağladığı avantaj gözükmeektedir.

**b ) Net ton bazında :** Net adet bazında olduğu gibi net ton bazında da benzeri karşılaştırma yapıldığında, elde edilen sonuçları, bar grafiği 4-5-6'da görüldüğü gibi neticede 1 aylık imalatların net ton farkları, yeni sistem ; klasik sisteme göre 1150 Ton, MPA ortalamasına göre ise 668.73 Ton daha avantajlı olduğu görülmektedir.

**c ) Gün bazında :** Sağladığı avantaj ise ; adet ve ton bazında yapılan karşılaştırmada olduğu gibi gün bazında da benzeri şekilde karşılaştırıldığında, (bar grafiği 7-8-9) Burada yeni sistemde yapılan net adetler 30 günde yapılırken, klasik ve MPA ortalamasında aynı net adetler kaç günde yapıldığı, hesaplanarak karşılaştırma yapılmıştır.Buna göre 1 aylık imalatların toplam net gün farkları, yeni sistem, klasik sisteme göre ise 13.29 gün/makina daha avantajlı olduğu görülmektedir.

**d ) Hız olarak karşılaştırma :** Tablo 1 ve 2' de görülen imalatlar, klasik sisteme (eski hız) hızlar, yeni sistemdeki hızlar, MPA ortalaması ve MPA best değerlerinin hız regresyon eğrileri çizilerek grafik 10' da görülmekte-

dir. Buna göre eski hızlar MPA ortalamasının altında iken yeni sistem uygulaması ile MPA ortalamasının bir hayli üstüne çıktıgı, bazı ürünlerin best değerine ulaşmasına rağmen, 7 ürünün genel ortalamada best değerinin bir miktar altında kaldığı gözükmeaktır.

**Sonuç olarak :** ACS tipi dikey soğutma tatbik edilen 7 ayrı cins imalatın bir aylık çalışma dönemi içerisindeki avantajları % olarak incelendiğinde ; yeni sistem, klasik sisteme göre net adette % 10.37, net tonda % 11.63 daha fazla yaparken gün bazında ise % - 10.29 gün olarak daha kısa zamanda yaptığı sonucu ortaya çıkmaktadır.

#### ÖRNEK.1

8 kol 5" makinada 430 gr. ağırlığındaki Tekel Rakı üzerinde 15.06.1992 ve 15.10.1992 tarihler arasında 4 aylık bir zaman içerisinde sürekli yapılan çalışma ve deneme neticesinde makina hızı 114 dam/dakikadan 105 gün 126 dam/dak. son 15 gün ise 130 dam/dakikaya, randıman ise % 89'dan % 90.9 a ulaşılmış bulunmaktadır.

Bu devir ve randımanlarla üretimi yapılan aynı şىşeyi (70 cl. Tekel Rakayı) bir yıllık çalışma dönemi içerisinde mukayese edildiğinde ;

#### Klasik sistemde :

|                |                |
|----------------|----------------|
| Ağırlık        | : 435 Gr.      |
| Hız            | : 114 Dam/dak. |
| Randıman       | : % 89         |
| Çalışma zamanı | : 1 yıl        |

Günlük ambalajlanan net adet:  $1440 * 114 * 0.89 = 146102$  ad/gün

Yıllık ambalajlanan net adet :  $146102 * 365 = 53.327.376$  ad/yıl

#### ACS tipi dikey soğutma sisteminde :

|                |                |
|----------------|----------------|
| Ağırlık        | : 435 Gr.      |
| Hız            | : 126 dam/dak. |
| Randıman       | : % 90.9       |
| Çalışma zamanı | : 1 yıl        |

Günlük ambalajlanan net adet:  $1440 * 126 * 0.909 = 164.929$  ad/gün

Yıllık ambalajlanan net adet :  $164.929 * 365 = 60.199.070$  ad/yıl

- İki sistem arasındaki net üretim farkı, yıllık adet bazında ;

$60.199.070 - 53.327.376 = 6.871.694$  ad/yıl

(Daha fazla üretim yapılması sağlanmış olur)

Tonaj olarak yılda sağladığı kazanç ;

$6.871.694 * 0.435 = 2.989.186$  kg./yıl

(Fırından daha fazla tonaj çekilmiş olur)

- Çalışma zamanı olarak 1 yılda sağladığı kazanç ;

$6.871.694$  ad/yıl (1 yılda fazla olarak yapılan üretim  $164.929$  ad/gün net üretim)

$6.871.694 : 146.102 = 47.03$  gün/yıl

1 yılda 47.03 gün, 1 ayda 3.87 gün makinaya boş zaman yaratılması sağlanmıştır.

Yeni sistemde 30 günde yapılan, eski sistemde 33.87 günde yapılmaktadır.

## **70 cl Tekel Rakı Kalıp Maliyeti**

8 kol 5" makina için 1 set kalıplar

- Normal tip kalıplar 805 Milyon TL.
- Dikey soğutmalı tip kalıplar 832 Milyon TL.
- Getirdiği maliyet artışı 27 Milyon TL./1 set makina

**Hava tüketimi : ( 8 kol 5" makinada )**

Ebişör tarafı : 5 m<sup>3</sup> / dak

Finişör tarafı : Mevcut kafa soğutma sisteminden yararlanılarak uygulama yapıldığından, extra bir artış getirmemiştir.

### **ÖRNEK.2**

6 kol 5" makinada 1 lt. Std. Yağ şişesi

**Klasik sistemde :**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Ağırlık        | : 435 Gr.     |
| Hız            | : 78 dam/dak. |
| Randıman       | : %82.5       |
| Çalışma zamanı | : 1 ay        |

Günlük ambalajlanan net adet:  $1440 * 78 * 0.825 = 92.664$  ad/gün

Aylık ambalajlanan net adet :  $92.664 * 30 = 2.779.920$  ad / ay

**ACS tipi dikey soğutma sisteminde :**

|   |   |
|---|---|
| Ağırlık   | : 435 Gr.                                     |
| Hız   | : 92 dam/dak.                                 |
| Randıman  | : % 86.3                                      |
| Çalışma zamanı  | : 1 ay  |
| Günlük ambalajlanan net adet:                                   | $1440 * 92 * 0.863 = 114.330$ ad/gün          |
| Aylık ambalajlanan net adet :                                   | $114.330 * 30 = 3.429.907$ ad/ay              |
| - İki sistem arasındaki aylık net üretim farkı ; (adet bazında) | $3.429.907 - 2.779.920 = 649.987$ ad/ay       |
| - iki sistem arasındaki aylık net tonaj farkı ;                 | $649.987 * 0.435 = 282.744$ kg/ay             |
| - iki sistem arasındaki net çalışma zamanı farkı ;              | $(3.429.907 - 2.779.920) : 92.664 = 7.01$ gün |

Yeni sistemde 30 günde yapılan, eski sistemde 37.01 günde yapılmaktadır.

### **ÖRNEK .3**

1 Aylık çalışma dönemi içerisinde Kaki kola imalatı mukayese edildiğinde

**Klasik sistemde :**

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Ağırlık                       | : 215 Gr.                             |
| Hız                           | : 176 dam/dak.                        |
| Randıman                      | : % 91.2                              |
| Çalışma zamanı                | : 1 ay                                |
| Günlük ambalajlanan net adet: | $1440 * 176 * 0.912 = 231.137$ ad/gün |
| Aylık ambalajlanan net adet : | $231.137 * 30 = 6.934.118$ ad/ay      |

**ACS tipi dikey soğutma sisteminde :**

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Ağırlık                       | : 215 Gr.                             |
| Hız                           | : 190 dam/dak.                        |
| Randıman                      | : 92.7                                |
| Çalışma zamanı                | : 1 ay                                |
| Günlük ambalajlanan net adet: | $1440 * 190 * 0.927 = 253.627$ ad/gün |
| Aylık ambalajlanan net adet : | $253.627 * 30 = 7.608.816$ ad/ay      |

- İki sistem arasındaki aylık net tonaj farkı ;  
 $674.698 * 0.215 = 145.060 \text{ kg/ay}$
- İki sistem arasındaki net çalışma zamanı farkı ;  
 $(7.608.816 - 6.934.118) : 231.137 = 2.92$
- Yeni sistemde 30 günde yapılan, eski sistemde 32.92 günde yapılmaktadır.

KLASİK SİSTEMLİ, YENİ SİSTEMLİ HİZ VE RANDIMAN MUKAYESE TABLOSU

| ÜRÜN ADI                | EMHART PRODUCTION RATES - 1992 |           |                         |           |                |            |              |                     |       |                            |       |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|----------------|------------|--------------|---------------------|-------|----------------------------|-------|
|                         | ESKİ SİSTEMLİ HİZ (D/D)        | RAND. (%) | YENİ SİSTEMLİ HİZ (D/D) | RAND. (%) | HİZ ARTIŞI (%) | AGIR (GR.) | MAKİNA CİNSİ | EMHART AVERAGE(HIZ) | RAND. | AVARAGE BAST. AVERAGE(HIZ) | RAND. |
| 70 CL T.RAKİ KIS-1329   | 114                            | 89        | 126                     | 90.9      | 10.5           | 435        | 5 "B KOL     | 118.9               | 89    | 129.4                      | 97    |
| COCA COLA KIS-1088      | 176                            | 91.2      | 190                     | 92.7      | 8              | 215        | 5 "B KOL     | 168.3               | 93    | 174.7                      | 95    |
| STD.YAĞ ŞİŞESİ          | 78                             | 82.5      | 92                      | 86.3      | 17.9           | 435        | 5 "B KOL     | 83.5                | 85    | 94.7                       | 90    |
| 37 CL KAV. KIK-1819     | 170                            | 86.5      | 180                     | 87        | 5.8            | 205        | 5 "B KOL     | 179.7               | 90    | 210.9                      | 95    |
| 37 CL STD.KAV. KIK-1820 | 170                            | 86.1      | 184                     | 89.8      | 8.2            | 190        | 5 "B KOL     | 187.5               | 89    | 211.1                      | 90    |
| 1 LT. MEŞRUBAT KIS-1568 | 74                             | 88.3      | 82                      | 89        | 10.8           | 515        | 5 "B KOL     | 79                  | 84    | 88                         | 86    |
| 29 CL P. COLA KIS-1249  | 184                            | 89.4      | 194                     | 89.1      | 5.4            | 185        | 5 "B KOL     | 183.5               | 89    | 191.3                      | 88    |

TABLO. 1

ACS TİPİ DİKEY SOĞ. SİSTEMLİ TATBİK EDİLEN İMALATLARIN KLASİK SİSTEMLİ GÖRE ADET, TONAJ VE GÜN BAZINDA GETİRİDİĞİ AVANTAJLAR

| ÜRÜN ADI                       | KLASİK SİSTEMLİ NET ADET/AY | ACS TİPİ DİK.SOĞ. NET ADET/AY | 2 SİSTEM FARKI NET ADET/AY | 2 SİSTEM FARKI TON/AY | 2 SİSTEM FARKI GÜN/AY-MAKİNA |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 70 CL TEKEL RAKİ KIS-1329      | 4,383,060                   | 4,947,870                     | 564,810                    | 245.7                 | 3.87                         |
| 25 CL COCA COLA KIS-1088       | 6,934,118                   | 7,608,816                     | 674,698                    | 145.1                 | 2.92                         |
| 1 LT. STD. YAG ŞİŞESİ KIK-1819 | 2,779,920                   | 3,429,907                     | 649,987                    | 282.7                 | 7.01                         |
| 37 CL KAVANOZ KIK-1820         | 6,352,560                   | 6,765,120                     | 412,560                    | 84.6                  | 1.95                         |
| 37 CL STD. KAVANOZ KIK-1820    | 6,323,184                   | 7,138,022                     | 814,838                    | 154.8                 | 3.87                         |
| 1 LT. MEŞRUBAT KIS-1568        | 2,822,774                   | 3,152,736                     | 329,962                    | 169.9                 | 3.51                         |
| 29 CL PEPSİ COLA KIS-1249      | 7,106,227                   | 7,467,292                     | 361,065                    | 66.8                  | 1.52                         |
| 1 AYLIK İMALATLAR TOPLAMI      | 36,701,843                  | 40,509,763                    | 3,807,920                  | 1,150                 | 24.65                        |


TABLO. 2

ACS TİPİ DİKEY SOĞUTMA TATBİK EDİLEN İMALATLARIN MPA ORT. GÖRE, ADET-TONAJ VE GÜN BAZINDA GETİRİDİĞİ AVANTAJLAR

| ÜRÜN ADI                       | ACS TİPİ DİK.SOĞ. NET ADET/AY | ACS TİPİ DİK.SOĞ. NET TON/AY | MPA ORTALAMASI NET ADET/AY | MPA ORTALAMASI NET TON/AY | ACS SİST. MPA ORT. (2 SİS. FARKI) NET ADET/AY | ACS SİST. MPA ORT. (2 SİS. FARKI) NET TON/AY | ACS SİST. MPA ORT. (2 SİS. FARKI) GÜN/AY MAKİNA |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|---|--|---|
| 70 CL TEKEL RAKİ KIS-1329      | 4,947,870                     | 2152.3                       | 4,571,467                  | 1988.5                    | 376,403                                       | 163.8  | 2.47  |
| 25 CL COCA COLA KIS-1088       | 7,608,816                     | 1635.8                       | 6,761,620                  | 1453.7                    | 847,196                                       | 182.1  | 3.76  |
| 1 LT. STD. YAG ŞİŞESİ KIS-1756 | 3,429,907                     | 1492                         | 3,066,120                  | 1333.7                    | 363,787                                       | 158.3  | 3.56  |
| 37 CL KAVANOZ KIK-1819         | 6,765,120                     | 1386.8                       | 6,986,736                  | 1432.2                    | -221,616                                      | -45.9  | -0.95   |
| 37 CL STD. KAVAN. KIK-1820     | 7,138,022                     | 1356.2                       | 7,209,000                  | 1369.7                    | -70,978                                       | -13.5  | -0.3  |
| 1 LT. MEŞRUBAT KIS-1868        | 3,152,736                     | 1623.6                       | 2,866,752                  | 1476.3                    | 285,984                                       | 147.3  | 2.99  |
| 29 CL PEPSİ COLA KIS-1249      | 7,467,292                     | 1381.4                       | 7,055,208                  | 1305.2                    | 412,084                                       | 76.2   | 1.75  |
| 1 AYLIK İMALAT. TOPLAMI        | 40,509,763                    | 11,028.1                     | 38,516,903                 | 10,359.3                  | 1,992,860                                     | 668.3  | 13.28   |


TABLO. 3

AYLIK NET URETİM ADETİ  
(Milyonlar)




GRAFIK.1

NET ADET/YEAR-MONTH  
(Thousands)




GRAFIK.2

NET ADET/YEAR-MONTH  
(Thousands)




GRAFIK.3

**AYLIK NET TON MUKAYESE TABLOSU**  
KLASIK,YENİ SİSTEM,MPA ORTALAMASI




**GRAFIK.4**

ACS TIPI DIK.SOG.TATBİK EDİLEN İMLT.  
AYLIK TON BAZINDA GETİRDİĞİ AVANTAJ.




**GRAFIK.5**

YENİ SİS.GORE MPA VE KLASİK SİSTEMDE  
1 AYLIK İMALATLARIN TOP.NET TON FARKI




**GRAFIK.6**

**AYLIK GÜN MUKAYESE TABLOSU**  
KLASIK-YENİ SİSTEMLERİ MPA ORTALAMASI




GRAFIK.7

**ACG TIPI DİKSİGİ TATBİK EDİLEN İMLT.  
AYLIK GÜN BAZINDA ÖTELENDİĞİ AVANTAJ**




GRAFIK.8

**YENİ SİSTEME GÖRE MPA VE KLASİK SİSTEMLERİ  
1 AYLIK İMALATLARIN TOP.NET GÜN FARKI**




GRAFIK.9

## YENİ SİSTEMDE HİZ KARŞILAŞTIRILMASI ( 5" MM 8 KOLLU IS MAKİNASINDA)



GRAFİK 10

## ACS TİPİ DİK. SOĞ. TATBİK EDİLEN İMLT. AYDA % (ADET, TON, GÜN) AVANTAJI



GRAFİK 11

## **ERGİTME SONRASI OLUŞAN BÖLGESEL HABBE HATALARI**

**Dr. Ali ALTINER**

**Metin ASAR**

**Suat DOĞANLARLI**

**Murat YİĞİT**

Kırklareli Cam Sanayii A.Ş.

### **ÖZET**

Kırklareli cam sanayii A.Ş. de 1991 yılında yaşanan iki farklı türdeki bölgel habbe hatası fazla miktarda ürünün ıskartaya ayrılmamasına, iş gücü ve üretim kaybına neden olmuştur.Temmuz - 1991 de B4 F/H'na bağlı çift damla pres makinası ürünlerinde, damlanın yalnızca birinde bölgesel habbe hatası görülmüştür. Hata, cam çekişin artması ve bu üretim hakkında figüratif olmayan düz yüzeyli imalatların bağlanmasıyla şiddetlenerek ürünlerin % 50 sinin ıskartaya ayrılmamasına neden olmuştur. Hatanın yok edilmesinde, Araştırma Müdürlüğü ve PTHM ile ortak toplantı ve çalışmalar yapılmıştır. Bütün çalışmalara rağmen bu hatanın yok edilmesi, hata kaynağının bulunup yok edilmesi şeklinde yapılamadığı için kaliteyi rahatsız etmeyecek şekilde hatayı azaltıcı önlemler alınarak çözüme ulaşılmıştır.Ekim-1991 de C6 F/ H'na bağlı ayak pres makinası ürünlerinin dış yüzeylerinde çok fazla miktarda habbe görüлerek mamuller ıskartaya ayrılmaya başlanmıştır. Platin feederli bu üretim hattından alınan numunelerin Araştırma Müdürlüğü'nde yapılan analizlerinde habbelerin elektroliz kaynaklı olduğu bulunmuştur. F/ H'ta yapılan ölçümler neticesi cam ile şase arasında ters polarite oluştuğu görülmüş ve cama gerilim uygulanarak problem ortadan kaldırılmıştır.

## **1.GİRİŞ**

**S**irketimizin B-Fırını, 7 yıllık ilk kampanyasından sonra soğuk tamire alınarak ergitme, Ç/ H ve forehearth'ları tümüyle yeniden yapılmıştır. Ç/ H ve F/ H'lar BHF dizaynına göre yapılmış olup ağır izolasyonludur.

B4 f/h'ina bağlı çift damla pres makinası ürünlerinde, damlanın yalnızca birinde bölgesel habbe hatası problemi görülmüştür. Hatta, cam çekişinin artması ve bu üretim hattında figüratif olmayan düz yüzeyli ıma latlarının bağlanmasıyla şiddetlenerek ürünlerin %50 sinin ıskartaya ayrılma sına neden olmuştur.

Mart 1990' da üretime başlayan C-Fırını ise 6 adet F/ H'a sahiptir. Bunlardan en sağıdaki altıncı F/ H, platin feederli ve cam çekisi çok düşütür. Kampanyasının 18. ayında bu F/ H'a bağlı ayak pres makinası ürünlerinin dış yüzeylerinde çok fazla miktarda habbe görüлerek mamuller ıskartaya ayrılmaya başlanmıştır.

Bu bildiride, sözü edilen her iki cam hatasının tanımlanması, kaynağının bulunması ve yok edilmesi detaylı olarak anlatılmıştır.

## **2-FIRINI PRES-3 ÜRETİM HATTI BÖLGESEL HABBE HATASI**

### **2.1-Hatanın Tanımlanması**

Pres-3 üretim hattında yapılan sertleştirilmiş züccaciye ürünlerinin % 50'sinde, mamul yüzeyinin en fazla dörtte birine dağılmış ve sayının çokluğu nedeniyle ürünün ıskartamasına neden olan habbeler gözlenmiştir.

Bu cam hatasının, tanımlanması için yapılan incelemeler sonucu aşağıdaki bulgular elde edilmiştir:

- a) Hata, bu hatta üretilen mamullerin yalnızca % 50'sinde görülmektedir. Paketleme konveyör bantından 6 sıra olarak gelen mamullerin 3 sırası hatalı, diğer 3 sırası ise normaldir.
- b) Hata ürünün yan yüzeyinin yaklaşık dörtte birini kaplamaktadır. Şekil olarak, mamülün ağızından tabanına doğru inen dar bir bant içine yoğunlaşmıştır.
- c) Hatalı yüzeydeki habbe yoğunluğu, normal yüzeydekinin 3-5 katı kadardır.
- d) Hatalı yüzeydeki habbe büyülüğu, normal yüzeydeki gibidir. Habbe çapı, 1 mm. den küçüktür.
- e) Habbeler cam kütlesi içinde olup çok azı cam yüzeyindeki patlak habbe görünümündedir.

## **2.2-Hatalı Üretim Hattı ve Fırınla İlgili Bilgiler**

B-Fırını, 1. soğuk tamirinde ergitme çalışma havuzu ile tüm f/h'ları tamamen değiştirilmiş ve 1 Temmuz 1991 de deneme üretimine başlamıştır.3-Temmuz 1991 tarihinden itibaren de normal üretimine geçmiştir.

B-Fırını, arkadan ateşlemeli ve rejeneratif tipte olup yakıt olarak doğal gaz kullanılmaktadır.Tasarım kapasitesi 65 toncam/gün' dür.Throat'u alttan dalmalı ve kesiti 8 dm<sup>2</sup>' dir.

Çalışma havuzu ve f/h'ları İngiliz BHF dizaynına göre yapılmıştır.Cam temas refrakterleri Carbarundum-USA firmasından alınmış olup Monofrax-M kalitesindedir.Cam derinliği, çalışma havuzunda 470 mm, f/h'larda ise 150 mm. dir.

Çalışma havuzu, 2 zonlu olup ısıtma ve soğutma kontrollüdür.Sol ve sağ zonlara ikişer f/h bağlı olup, soldan sağa doğru B1,B2,B3 ve B4 olarak isimlendirilmektedir.Tüm f/h' lar iki zonlu olup, soğutma zonu (çalışma havuzuna yakın olan) ısıtma ve soğutma kontrollüdür.F/H' lar yüksek basınçlı yakma sistemi ile ısıtırlar.Tüm f/h' larda mantel ve skimmer blok mevcuttur.F/H kanal taşları, soğutma zonunda 26 inç (660 mm), şartlandırma zonunda ise 22 inç (560 mm) genişlikte olup şartlandırma zonunda 2'li karıştırıcı yerleştirilecek şekilde yapılmıştır.

Cam hatası gelen üretim hattı en sağdaki B4 f/h'dır.Bu f/h'a çift damla çalışan bir pres üretim makinası (MDP24-30) bağlıdır.Feeder'de deep spout içinde 5 inçlik tüp kullanılmaktadır.Spout ve tüp malzemesi H-333 (zirkon mullit) kalitedir.Uretim sırasında tüp döndürülmemektedir.Çalışma havuzu ve f/h'ların yerleşimi şekil-1 de gösterilmiştir.

## **2.3-Hata Kaynağının Araştırılması ve Düzeltici Önlemler**

Fırından 1 Temmuz 1991 günü cam çekilmeye başlanmıştır.Pres-3 üretim hattı 18.4 ton/gün cam çekilişi ile 53298 kalıp no.lu krem-karamel kabı olarak isimlendirilen figuratif bir ürünle üretmeye başlamış ve ilk günlerde herhangi bir cam hatası dikkati çekmemiştir.Ancak bir hafta sonra mamüllerde daha önce anlatılan biçimde hafif tonda bölgesel habbe görülmeye başlamıştır.Yapılan ürün, yan yüzeyleri çizgili olduğu için bu hatayı örtecek biçimdedir.Hatanın görülmesiyle birlikte soğutma sonunda yapılan incelemelerde hatanın düzgün biçimde ve sıralı olarak geldiği gözlenmiştir.Uretim makinasına düşen damalar incelendiğinde ise hatanın yalnızca sağdaki damadan geldiği görülmüştür.Bu kademedeki düşünceler, bu hatanın tüp veya plancerdeki kusma olarak tanımlanan hataya benzediği ve tamamen feeder'den kaynaklandığı tarzında olmuştur.

Hata kaynağının araştırılması ve alınan düzeltici önlemlerle ilgili detaylı bilgiler bundan sonraki paragraflarda adım adım anlatılmıştır.

## **2.4-Feeder' de Araştırma ve Düzeltmeler**

18 Temmuz'da bu üretim hattında, cam çekisi kapasitesi 21 ton/gün olan figüratif 52552 no.lu mamul yapılmaya başlanmıştır.Böylece hattın cam çekisi 2.5 t/g artmıştır.Bu sırada fırın çekiside 64 t/g'e çıkmıştır.Bu ürünlerde habbe sorunu, kaliteyi tehdit etmeye başlamış ve zaman zaman ürünler kabul görmez hale gelmiştir.

Habbe sadece sağdaki damadan geldiği için, tüp döndürülmeye başlanmış ve habbenin her iki damlada da görülmesi üzerine tüp durdurulmuştur.

Spoutta cama dalam termokupl, diğer spoutlarla kıyaslanarak 2 cm. kadar geriye çekilmiştir.Ancak bunun da habbe sorununa en küçük bir katkısı olmamıştır.

F/H'ta cam seviyesi incelendiğinde, kanal taşı yüzeyinden yaklaşık 20 mm. aşağıda olduğu görülmüştür ki bu da normal seviyedir.

Spout kapak taşı açılarak cam incelendiğinde, tüpün dışında makina tarafında, tüp ile spout arasında yüzeyde yüzlerce fiskadan oluşan bir köpük tabakası gözlenmiştir.Ancak, bu köpük tabakası 10-15 cm<sup>2</sup> lik bir alanda olup bunun dışında kalan alanlar temizdir.

23 Temmuz 1991 de, yine 53298 no.lu mamül bu üretim hattına bağlanmış ve bu üretim değişikliği sırasında tüp, yenişi ile değiştirilmiştir. Fakat, tüp değişikliğinde bölgесel habbe sorununu çözmemiştir.

Tüp, şamot, platin termokupl değişimlerinin sorun üzerine en küçük bir etkisi olmamıştır.Araştırma müdürlüğündeki habbe analiz cihazının arızalı olması ve parçasının yurtdışından geleceğinin söylenmesi nedeni ile araştırmalara ancak gözlem ve ortak düşünceler işliğinde devam edilmiştir.

Habbenen yalnızca tek taraftan gelmesi, düşüncelerin bu kez de spout üzerine çevrilmesine neden olmuştur.Spout kapak taşı açılarak, cam kütlesi defalarca incelenmiş fakat kesin teşhise yardımcı olacak bir hata görülememiştir.F/H ekseninde,tüple spout arasındaki yüzeyde (makina tarafında) görülen köpük tabakası, spout refrakterindeki bir kusmadan kaynaklanabilir düşüncesi ağırlık kazanmaya başlamıştır.

Hatanın, f/h'tan da kaynaklanabileceği olasılığı her zaman düşünlümustür.Bu nedenle, skimmer blok camdan çıkarılmış ve bütün f/h bekleri tek tek kontrol edilerek yanmaların sağlıklı olması sağlanmıştır.F/H'taki gözetleme deliklerinden içerişi gözetlenerek herhangi bir sarkan veya kopan parça olup olmadığı kontrol edilmiştir.Fakat, f/h'ta da şüpheli bir noktaya rastlanmamıştır.

29 Temmuzda, üretim değişikliği yapılarak bu hatta figuratif olmayan 52432 kalıp no.lu ürün bağlandığında ise durum bütün çıplaklı ile ortaya çıkmıştı.Bu ürünün bağlanmasıyla F/H cam çekişi 24 ton/gün fırın çekişi ise 65 ton/gün'e yükselmişti.Sağ damadan yapılan mamüller kalitece gitmez olarak nitelendiğinden üretimin % 50'si ıskarta olmaya başlamıştı.Bu nedenle kusma yaparak habbeye neden olabilecek olarak nitelenen spoutun değiştirilmesine karar verilmiştir.30 Temmuz günü saat 16 : 30 da spout değişimine başlanmış ve spout yenişi ile değiştirilmiştir.Çıkan spoutta herhangi bir hataya rastlanmamıştır.31 Temmuzda üretim tekrar başlamıştır.Fakat spout değişiminde sorunu çözemediği ve hatanın aynen devam ettiği görülmüştür.

## 2.5- Forehearth' ta Araştırma ve Düzeltmeler

Spout değişiminden sonra yapılan gözlemlerde,

\* Spout değişiminin sorunu çözemediği

\* Habbelerin sağdaki damdanın makina tarafına yakın yüzeyden geldiği, sol damada zaman zaman 1-2 fiskanın görüldüğü fakat genelde temiz olduğu belirlenmiştir.F/H bekleri yeniden elden geçirildi.Yanmalar kontrol edildi.Radyamatikler temizlendi.Şartlandırma / soğutma zonları arasında ve üst yapıda bulunan fiber kapaklar çıkartılarak f/h içi gözlemi yapıldı.

Yapı temiz görünmesine karşılık, işmadan dolayı cam bünyesinde iyi bir gözlem yapılamadı.F/H sıcaklığı  $15^{\circ}\text{C}$  kadar düşürüldü.Bütün bu gözlemler ve alınan önlemlere karşılık durumda düzelleme görülmeli.

1 Ağustos sabahı spoutta yapılan gözlemede, habbelerin cam yüzeyi ve arkadan gelip tüpün sağına doğru giderek spout' un alın kısmından aşağı doğru indiği görüldü.F/H içindeki cam sıcaklığı  $1170^{\circ}\text{C}$  olduğu ve işime yaptığı için cam bünyesi gözlemi sağlıklı olarak yapılamadı.Bu aşamada üretim kaybının devam etmesi ve habbe içeriğinin analiz edilememesi nedeniyle sağlıklı bir teşhis konulamadığı için f/h üst yapısının açılması ve f/h'in tümüyle kontrol edilmesine karar verildi.

1 Ağustos günü saat 10:40 da üretim makinası durduruldu ve hazırlanan su ceketi f/h girişine yerleştirilerek 11:45 te f/h içindeki cam tamamen boşaltıldı.F/H üst yapısının açılması ile yapılan gözlemlerde herhangi bir hataya rastlanmadığı gibi f/h kanal taşlarının çok temiz ve iyi bir durumda olduğu görüldü.

\* Aynı gün saat 19:00 da yapılan gözlem ise olaya bir başka boyut kazandırıcı ve ilk ipucu yakalandı.Gözlemede, F/H girişine yerleştirilen (skimmer-mantel bloklar arası) su ceketinin arka tarafındaki berrak camda, F/H ekseninin sağında yaklaşık olarak 0.5 mm çaplı habbe dizisine rastlanılmıştır.Habbe dizisi yüzlercesi bir arada ve cam yüzeyi ile orta eksen arasında olmak üzere çalışma havuzu içine doğru uzanmaktadır.Uretim kaybı olmaması için üretim değişikliği yapılarak 53298 nolu krem-kramel kabı imalatına devam edildi.Alınan karar gereği, habbe problemi çözümleninceye kadar bu hatta figüratif ürünler yapılacağı belirtildi.

## 2.6 - Çalışma Havuzunda Araştırma ve Düzeltmeler

Hatanın Ç/H' dan geldiği biliindiğinden, çalışma havuzu sağ zon bekleri elden geçirildi ve yanmalar kontrol edildi.Sağ zona soğutma uygulanarak sıcaklık  $1200^{\circ}\text{C}$  den  $1180^{\circ}\text{C}$  ye düşürüldü.Fakat habbe durumunda bir değişiklik olmadı.

Habbenin F/H içinde homojen dağıtılması amacı ile şartlandırma zonuna ikili karıştırıcı yerleştirildi.15 Ağustos 1991 de çalıştırılan karıştırıcıların devri 12-14 d/d olarak ayarlandı ve durum izlendi.Yeni bir değişiklik görülmemesi nedeni ile karıştırıcılar ters yöne çevrildi.Fakat habbe yine de homojen hale getirilemedi.16 Ağustos ta Ç/H sıcaklığı  $1175^{\circ}\text{C}$  ye düşürüldü.B3 f/h çekişi 8 ton / gün arttı.B3 ve B4 f/h' larının 18.5 ton/gün' er cam çekmelerine karşın B3 te herhangi bir habbe hatası görülmmedi.B4 de ise değişiklik olmadı.

19 Ağustos 1991 günü Teknik Grupla yapılan müsterek toplantıda Ç/H sıcaklığının yükseltilerek bir deneme yapılması kararlaştırıldı.Ç/H sıcaklığı  $1175^{\circ}\text{C}$  den  $1210^{\circ}\text{C}$  ye yükseltildi.Habbe durumunda hiçbir düzelleme görülmeli.

28 Ağustos 1991 günü Ç/H sıcaklığının  $1165^{\circ}\text{C}$  ye düşürülmesi kararlaştırıldı.29 Ağustos 1991 de 52625 no.lu mamul üretilmeye başlandı ve Ç/H sıcaklığı  $1165^{\circ}\text{C}$  olarak ayarlandı.Mamullerde belirgin bir düzelleme gözlendi, fakat damla incelendiğinde bölgesel habbenin devam ettiği görüldü.

3 Eylül 1991 de B4 üretim hattında, 10.5 ton/gün cam çekişli 55541 no.lu kulplu bardak üretilmeye başlandı.Bu tarihte, Araştırma Müdürlüğü'ndeki habbe analiz cihazı çalışır hale getirildiğinden 19 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında alınan numunelerin habbe içerikleri analiz edilmiştir.Bütün habbelerde azot gazı ile birlikte belirleyici gaz olarak CO bulunmuştur.CO gazı, yanma koşullarının iyi olmaması nedeniyle oluşabildiği için 4 Eylül 1991 de Ç/H sağ tarabekleri kapatılarak söküldü.

Sıcaklık 1150-1155°C ye düştü ve bölgesel habbede belirgin bir iyileşme gözlandı.Ancak bu sırada f/h çekiş 10.5 ton/gün, fırın çekiş ise 48-50 t/g olduğu için, fırın ve f/h çekişinin arttığı durumlarda olayın izlenmesine karar verildi.Yapılan habbe analizlerinde CO'e rastlanmadı.Habbe içeriğinin % 100 e yakının azot gazı olduğu tespit edildi.Durum tablo-1 de görülmektedir.

TABLO - 1 : HABBE ANALİZLERİ

| No | Tarih    | ÖZELLİK |       |       | GAZ İÇERİĞİ, % |     |      |       |     |
|----|----------|---------|-------|-------|----------------|-----|------|-------|-----|
|    |          | L,mm    | V,ml  | P,mb  | N2             | CO2 | O2   | CO    | H2O |
| 1  | 19.08.91 | 0.60    | 0.113 | 9.20  | 68.3           |     |      | 31.7  |     |
| 2  | 19.08.91 | 0.29    | 0.013 | 22.94 | 84.6           |     |      | 15.4  |     |
| 3  | 19.08.91 | 0.89    | 0.367 | 0.05  | 0.0            |     | 15.9 | 79.5  | 4.6 |
| 4  | 19.08.91 | 0.36    | 0.024 | 0.02  | 87.8           |     |      | 12.2  |     |
| 5  | 19.08.91 | 0.41    | 0.036 | 15.86 | 65.5           |     |      | 34.6  |     |
| 6  | 19.08.91 | 0.70    | 0.177 | 0.11  | 0.0            |     | 17.0 | 83.0  |     |
| 7  | 28.08.91 | 0.50    | 0.067 | 25.04 | 94.0           | 0.3 |      | 5.7   |     |
| 8  | 28.08.91 | 0.36    | 0.024 | 0.49  | 0.0            |     |      | 100.0 |     |
| 9  | 28.08.91 | 0.74    | 0.216 | 10.37 | 74.0           | 0.8 |      | 25.2  |     |
| 10 | 04.09.91 | 0.38    | 0.030 | 28.30 | 94.5           |     |      | 5.5   |     |
| 11 | 04.09.91 | 0.46    | 0.050 | 19.00 | 86.9           |     |      | 13.1  |     |
| 12 | 06.09.91 | 0.15    | 0.002 | 10.00 | 100.0          |     |      |       |     |
| 13 | 09.09.91 | 0.15    | 0.002 | 9.80  | 100.0          |     |      |       |     |
| 14 | 11.09.91 | 0.12    | 0.001 | 13.00 | 100.0          |     |      |       |     |

17 Eylül 1991 de, B4 hattında 52652 no.lu figüratif olmayan ve 22 ton/gün cam çeken bir mamul üretilmeye başlandı.Cebri soğutma yapılmadığı için Ç/H sıcaklığı 1152°C den 1196°C ye çıktı.Ertesi günü sabahleyin, mamul ve damlada habbenin tekrar bölgesel olduğu gözlandı.Cebri soğutma yapılarak Ç/H sıcaklığı yeniden 1155°C seviyelerine çekildi. Bölgesel habbenin bir süre sonra kaybolduğu gözlandı.

Ekim-Aralık 1991 döneminde Ç/H sağ taraf sıcaklığı 1150-1160°C aralığında ve bek yakılmadan ayarlanmış, 10-25 ton/gün cam çeken imalatlar problemsiz olarak üretilebilmiştir.

Yılbaşı duruşu nedeniyle, Ç/H sağ taraf bekleri 31 Aralık 1991 de tekrar takılmış ve yanma sağlanarak sıcaklık 1165°C de götürülmüştür.

22-27 Ocak 1992 tarihleri arasında 52432 imalatı problemsiz olarak çalışmıştır.Halbuki bu imalat, Temmuz-1991 sonunda bağlandığında % 50 ıskarta ile çalışabilmişti.

Ocak-1992 sonu itibarıyle, B4 hattında bölgesel habbe problemi

kalmamıştır.Ç/H sağ zon bekleri de yanmasına ve sıcaklıkda 1180°C lere çıkarılmasına rağmen bölgesel habbe problemi görülmemiştir. Ç/H cam temas refrakterlerinin ağır izolasyonlu ve kasa içinde olması dolayısıyla yan veya taban kısmından camın sızararak izolasyonla teması olabileceği ve bu nedenle habbe oluşabileceği Carborundum firmasından sayın A.Brach tarafından ifade edildi.Cam sıcaklığının Ç/H' da düşürülmesi ile, cam akımlarının yön değiştirebileceği ve habbeye neden olan akımın etkinliğinin azalmış olabileceği vurgulandı.

## 2.7 - Sonuç ve Yorumlar

B - Fırını soğuk tamirden sonra, 1 Temmuz 1991 de üretime başlandı.B4 hattına bağlı çift damla pres makinası ürünlerinin % 50 sinde bölgesel habbe problemi ilk ay içinde rahatsız etmeye başladığından acilen çözüme kavuşturulması gereklidi.

Araştırma müdürüüğünde bulunan habbe analiz cihazının bir parçası eksik olduğu için çalışmıyordu ve habbe içeriği analiz edilemediğinden bu problemin kaynağı ile ilgili bir bilimsel sonuç elde edilemedi.Sıcak camda işimadan dolayı yeterli gözlem yapılamaması da problemin çözümünü geciktirdi(1).

Habbelerin oluşum nedenlerinin belirlenmesinde, mamullerdeki habbelerin tanımlanması da büyük önem taşımaktadır.Habbelerin birim alan ve hacimdeki dağılımları, belirli bölgedeki pozisyonları ve mamul ciddalarındaki dağılımların saptanması son derece önemlidir (2).

Hata kaynağının bulunmasındaki ilk ipucu, f/h içindeki camın boşaltımasından sonra f/h girişine yerleştirilen su ceketinin arkasındaki camın soğuyarak işime yapmayan şeffaf hale gelmesiyle gözlenen habbelerle elde edilebilmiştir.Ç/H beklerinin söndürülmesiyle cam sıcaklığının 1150°C ye kadar düşmesi neticesi sağlanan iyileşme ise ç/h' nun bu tarafindaki cam akımının yerdeğiştirmesi sonucu habbeye neden olan akımın zayıflaması şeklinde yorumlanabilmektedir.

Çalışma havuzundaki sıcaklık değişimleri, pres-3 ve fırın genelindeki cam çekisleri ile habbe sayımları şekil-2, şekil-3 ve şekil-4' te verilmiştir.Çalışma havuzu sağ zon sıcaklığındaki yükselmelerin, pres-3 hattı habbe sayılarının nasıl arttırdığı şekillerde açık olarak görülmektedir.

Hata kaynağının yeri tam olarak bilinmemesine karşılık, Ç/H'nun B4 f/h girişine çok yakın bir yerde olduğu tahmin edilmektedir.Çünkü, Ç/H'nun sağ tarafından cam alan B3 f/h'nda böyle bir problem yoktur. Hatanın yok edilmesi, hata kaynağının bulunup yok edilmesi şeklinde yapılmadığı için kaliteyi rahatsız etmeyecek şekilde hatayı azaltıcı önlemler alınarak çözüme ulaşılmıştır.

Şu anda Ç/H sağ zonu, bekeleri de yanarak otomatik sıcaklık kontroldede çalıştırılmaktadır.Isıtma-soğutma kontrollü bu zonda sıcaklık 1165°C de tutulmaktadır.B4 hattında, 31 ton/gün olan maxsimum cam çekisinde dahi figuratif olmayan ürünlerde bile bölgesel habbe problemi yoktur.

## **3-C-FİRİNİ AYAKLI BARDAK HATTI AYAK ÜRETİMİNDE BÖLGESEL HABBE HATASI**

### **3.1-Hatanın tanımlanması**

C-6 F/H' ina bağlı ayak pres hattında üretilen ayaklı bardak ayaklarının dış yüzeylerinde fiska görünümünde ve mamul yüzeyine gelişmiş güzeli dağılmış çok sayıda habbe, ürünün ıskarta olmasına neden olmuştur.

Bu cam hatasının tanımlanması için yapılan incelemeler sonucu aşağıdaki bulgular elde edilmiştir.

- a)Hata, bu hatta üretilen mamullerin tümünde görülmektedir.
- b)Habbeler, ürünün dış yüzeyine yakındır ve tüm yüzeyde görülebilmektedir.
- c)Habbelerin çoğu mekik şeklindedir.
- d)Habbe çapı 1 mm'den büyütür.

### **3.2-Hatalı Üretim Hattı ve Fırınla İlgili Bilgiler**

Arkadan ateşlemeli rejeneratif tipteki C-Fırını, 21 Mart 1990 tarihinde üretime başlamıştır. Fırında yakıt olarak doğal gaz kullanılmaktadır. Tasarım kapasitesi 95 ton cam/gün' dür.

Ç/H ve F/H'ları İngiliz BHF dizaynına göre yapılmıştır. Cam temas refrakterleri SEPR-Fransa firmasından temin edilmiş olup JARGAL-M kalitesindedir. Cam derinliği, Ç/H'ında 400/250 mm, F/H' larda ise 150 mm'dir.

Cam hatası gelen üretim hattı en sağdaki C-6 f/h'ıdır. 16 inç genişlikteki F/H kanal blokları ER-1681 RN malzemeden yapılmıştır. Isıtma kontrollü 3 zon ve platin feeder'den oluşmaktadır. Zon-1 de alttan 2 adet, zon-2 ve zon-3 de üstten birer adet cama dalan platin yüksüklü termokup ile sıcaklık kontrolu yapılmaktadır. F/H ucuna spout yerine yerleştirilen platin feeder, 380/10 V-54/2000 A (20kW) gücünde bir trafo ile tristör sürücü vasıtıyla emeğişi ısıtılarak sıcaklık kontrolu yapılmaktadır.

Bu F/H' a tek damla çalışan bir pres üretim makinası (ISP-16) bağlıdır. Bu makina, ayaklı bardak hattında üretilen mamullerin ayaklarını yapmaktadır.

### **3.3-Hata Kaynağının Araştırılması ve Düzeltici Önlemler**

İlk önceleri zon-1 ve zon-3 sıcaklıklarının yarı saatlik periyotlar içinde sinüzoidal olarak oynadığı görülmüştür. Hatlar elektriki olarak komple elden geçirilmiş, problemin nereden kaynaklandığı tesbit edilemeden problem kendiliğinden ortadan kalkmıştır. Bu olay zaman zaman yaşanmıştır.

Son olarak yukarıda sözü edilen sıcaklık oynamalarının olduğu, oynamaların anlık pikler olarak coğaldığı görülmüştür. 1 Ekim 1991 sabahı ise, yukarıda tanımlanan habbe problemi yaşamıştır.

Habbeli mamullerden alınan numuneler o gün Araştırma Müdürlüğü'ne gönderilerek analizlere başlanılmıştır. Hatanın üretim kaybına neden olması dolayısıyla F/H' in yakma ayarları ve bekleri kontrol edilmiş, refrakter yapısı gözden geçirilmiştir. Ayrıca cama dalan platin termokupl

bağlantıları da kontrol edilmiştir.

Araştırma Müdürlüğü<sup>1</sup> ne gönderilen numunelerin sonuçları ertesi gün akşamleyin alınmıştır. Analiz sonuçları **Tablo-2** de görülmektedir.

TABLO-2 : HABBE ANALİZLERİ

| Tarih       | ÖZELLİK |      |      | GAZ İÇERİĞİ, % |      |       |      |
|-------------|---------|------|------|----------------|------|-------|------|
|             | L,mm    | V,ml | P,mb | N2             | CO2  | O2    | H2O  |
| 1-2/10/1991 |         |      |      |                |      |       |      |
| Ortalama    | 1.84    | 4.67 | 0.44 | 0.96           | 1.08 | 97.58 | 0.29 |
| Maksimum    | 2.94    | 9.63 | 0.93 | 4.85           | 4.86 | 99.90 | 0.69 |
| Minimum     | 0.94    | 0.28 | 0.09 | 0.00           | 0.00 | 89.60 | 0.07 |

Tabloda verilen habbe boyutları (L, mm) habbe formları küresel olacak şekilde normalize edilmiştir.

Tablodan görüleceği gibi, habbelerin gaz bileşiminin en önemli elementi O<sub>2</sub> (oksijen) dir. Böyle bir sonuç ile birlikte habbelerin boyut ve hacimlerinin büyülüğünde göz önüne alındığında, bu tür habbelerin en belirgin kaynağı cam eriyiği içerisinde oluşan elektroliz olayıdır (3).

Bu değerlendirme doğrultusunda C-6 hattının platin feeder bölümünde elektroliz oluşma olasılığına yönelik olarak,

- a) Pt-feeder, pt-feeder trafo şasesi, F/H ve T/C'lar topraklanmıştır.
- b) Pt-feeder trafosu dışarıdan harici olarak beslenmiştir.
- c) Pt-feeder' in beslemesi tamamen kesilmiştir.
- d) Pt-feeder üzerindeki tüm T/C' lar pano tarafından sökülmüş, tüm (+) ve (-) kablolar kısa devre edilerek şaseye irtibatlandırılmıştır.
- e) Zon-1,2,3 sıcaklıklarının set değerleri yükseltilerek ve düşürülerek habbelenme gözlenmiştir.

Alınan bütün önlemelere ve yapılan tüm düzeltici faaliyetlere rağmen habbe hatasında önemli bir iyileşme elde edilememiştir.

Benzer bir sorun ile daha önce karşılaşılmış olan Teknik Cam Sanayii A.Ş. ile irtibata geçilmiş ve onların yaşadığı problem ve problemin gideriliş şekli incelenmiştir. İnceleme sonucunda aşağıdaki iki yol izlenmiştir.

- a) Habbelenme ve sıcaklık problemi varken sistemde aşağıdaki ölçümler yapılmıştır :
  - \* Pt-feeder (+) ile şase (-) arasında  
-0.411 / -0.192 mV DC
  - \* Cam (+) ile şase (-) arasında  
-0.555 / -0.700 mV DC
  - \* Cam (+) ile pt-feeder (-) arasında  
-0.500 / -0.769 mV DC
- b) Ölçümlerden sonra, şekil-5 deki düzenek kullanılmıştır. Bu düzenekte, gerilimi 0-30 V DC arası ayarlanabilen, akımın sürekli okunduğu bir güç

kaynağının, (+) ucuna bir platin çubuk bağlanarak zon-1 den cam içine 200 mA şarj edilmiştir.( -) uç şaseye bağlanmıştır.) Akım verme işlemine 12 saat devam edildikten sonra yapılan ölçümler aşağıdaki gibidir.

- \* Pt-feeder (+) ile şase (-) arasında  
+ 1.225 / + 1.220 mV DC
- \* Cam (+) ile şase (-) arasında  
+0.900 / +0.550 mV DC
- \* Cam (+) ile pt-feeder (-) arasında  
-0.415 / -0.710 mV DC

Cam içine 200 mA/ 4 V DC uygulanmıştır.Fakat zamanla 200 mA'ı sabit tutabilmek için voltajın yükseltilmesi gerekmıştır.Bu 50 V DC degré'e kadar çıkmıştır.Nedeni araştırıldığında cama daldırılan platin çubuğu etrafında camın birikerek soğuduğu ve akım şarjının zorlaştığı gözlenmiştir.

Yukarıda anlatılan akım uygulanmasından sonra habbe sayısında kademeli bir azalma olmuş ve habbeler 3-4 saat sonra tamamen yok olmuştur.

### 3.4- Sonuç ve Yorumlar

F/H' ta yapılan ölçüm sonuçları incelendiğinde, habbe oluşumu ve sıcaklıklarda problem olduğu sırada pt-feeder ile şase, cam ile şase arasında ters polarite olduğu, cama gerilim uygulandığında ise bu polaritenin değiştiği açıkça görülmektedir.

İmalatın izin verdiği uzun imalat değişiklikleri sırasında bu ölçümlerin periyodik olarak yapılmasında yarar vardır.

Sonuç olarak habbeye neden olan ters iyon akımı ortadan kalktığinden habbe sayısında kademeli bir azalma olmuş daha sonra da habbe problemi tamamen ortadan kalkmıştır.

## 4-SONUÇ

B-Fırınında oluşan birinci problemin çözümü, kaynağının geç bulunabilmesi ve habbe analiz cihazının o sırada bozuk olması nedeniyle uzun sürmüştür.C/H kaynaklı bu habbe hatasının giderilmesinde, Araştırma Müdürlüğü ve PTHM ile ortak toplantı ve çalışmalar yapılmıştır.Bütün çalışmalara rağmen hatanın yok edilmesi, hata kaynağının bulunup yok edilmesi şeklinde yapılamadığı için kaliteyi rahatsız etmeyecek şekilde hattayı azaltıcı önlemler alınarak çözüme ulaşılmıştır.


C-Fırınında oluşan elektroliz kaynaklı habbe hatası ise, oluşumundan yok edilmesine kadar yaklaşık olarak 3 günde çözümlenmiştir.Bu kadar kısa sürede çözümlenebilmesi, Araştırma Müdürlüğü'ndeki habbe analiz cihazının çalışır durumda olması ve Teknik Cam A.Ş.nin buna benzer bir olayı yaşamaması nedeniyledir.

Her iki habbe hatasının çözümünde izlenen yol, bilgi birikiminin ve enstrümental analizin önemini göstermesi açısından son derece çarpıcıdır.

Yukarıda sıralanan habbe hatalarının giderilmesinde bizlere yardımcı ve destek olan, Araştırma Müdürlüğü, PTHM ve Teknik Cam A.Ş. elemanlarına teşekkürü borç biliyoruz.

## REFERANSLAR


1. ORAN, M., "Analiz Raporu", T.Ş.C.F.A.Ş. Araştırma Md. Rap. No. HB-1/91, 31.12.1991
2. ORAN, M., "Cam Ürünlerindeki Habbelerin Oluşum Nedenlerinin Belirlenmesi", Cam Ürünlerindeki Oluşum Nedenlerinin Belirlenmesi", (N.A.PANKOVA-V.V.PUZ' dan çeviri), T.Ş.C.F.A.Ş. Teknik Bülten, Cilt 19, Sayı 2, Yıl 1990, sayfa 20-26
3. ORAN, M., Analiz Raporu", T.Ş.C.F.A.Ş. Araştırma Md.Rap. No. HB-2 / 91, 31.12.1991



Şekil-1 : Ç/H ve F/H Kesitleri

## B-FİRİNİ / ÇALIŞMA HAVUZU


1 TEMMUZ - 31 ARALIK 1991



Şekil-2

## B-FİRİNİ HABBE DURUMU

1 TEMMUZ - 31 ARALIK 1991




Şekil-3

## B-FIRINI / PRES-3


1 TEMMUZ - 31 ARALIK 1991

CAM ÇEKİŞ/TDN, GÜN



Şekil-4

Şekil-5



# **BOYUN KARIŞTIRICILARIN CAM ŞERİDİNDEKİ TABAKALAŞMAYA OLAN ETKİSİNİN VE RENK GEÇİŞLERİNİN STRIAGRAM İLE İZLENMESİ**

**Ümit ÖZMERDİVEN  
Güngör PEKER**

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

## **ÖZET**

Ergitmeden dinlendirmeye cam geçişini sağlayan boyun bölgesinde homojenizasyon amacıyla su soğutmalı karıştırıcılar kullanılmaktadır. Boyun karıştırıcıların hız ve dönüş yönlerinin cam şeridindeki tabakalaşmaya olan etkileri striagram cihazı kullanılarak izlenmektedir. Bu bildiride hem renksiz cam üretiminde hem de renk dönüşünde boyun bölgesinde yapılan işlemler ve gözlem sonuçları incelenmektedir.

## **1.1 STRIAGRAM NEDİR ?**

Optik bir düzenek içerisinde, düz cam kesidinden ışık demeti geçerek cam tabakalarının (stria) fotoğraf kağıdı üzerine aktarılmasına striagram denir.

Striagram çekimi için ;

- camın çıkış yönüne dik 2.5 cm genişliğinde ve şeridin brüt eni boyunca toproll izli bir numune,
- striagram makinası,
- dimetil ftalat,
- fotograf kağıdı,
- fotograf banyoları,
- karanlık oda gereklidir.

### **1.2.1 STRIAGRAM MAKİNASI**

Striagram makinası taşıyıcı şase, numunenin içinde hareket ettiği havuz, optik düzen ve hareketleri sağlayan bölümden oluşur. Numune cam şeridin içinde hareket ettiği havuz paslanmaz çeliktendir. Cam hareketli bir kızagina bağlanır. Havuz ışık kırma indisi caminkine çok yakın olan organik madde, dimetil ftalat, ile doludur.

Optik düzen bir ışık kaynağı, mercekler, pinhole (ığne deliği) ve fotoğraf kağıdının takıldığı dönen kısımdan oluşur.

### **1.2.2 STRIAGRAM ÇEKİMİ**

Camın çıkış yönüne dik 2.5 cm genişliğinde ve şeridin brüt eni (yaklaşık 350 cm) boyunca toproll izli bir numune alınır. Numune havuzu sızmadığından üç eşit parçağa bölünür ve üst kısımları işaretlenir.

Camlar iyice yıkanır ve kurulanır. Parçalar sıra ile üst yüzeyleri alta olacak şekilde hareketli kızak üzerine sabitlenir. Aydınlatma ışığı kapatılır, kırmızı ışık açılır ve fotoğraf kağıdı dönen silindire yerleştirilir.

İşik kaynağı devreye alınır, ancak ışık demetinin mercekler üzerine düşmesi sistemin hareketi ile başlatılır.

İşin demeti optik düzenekten geçerek havuzun ortasındaki optik pencere vasasıyla numune camın kalınlığındaki görüntüyü fotoğraf kağısına aktarır.

Fotograf kağıdı banyolardan geçirilince camın boyu çok kısalmış ama kalınlığında çok çok artırılmış görüntüsü elde edilir. Bu görüntü striagramdır, camın düzenli veya düzensiz tabakalı yapısını; bir başka değişle strialarını gösterir. Trakya Cam Sanayii A.Ş. de striagram için renksiz (siyah-beyaz) fotoğraf kağıdı kullanılmaktadır.

Striogramların düzenli çekimi ve takibi ile ergitme bölgesindeki harman halisinin yer değişimi, harman kompozisyonundaki olabilecek veya yapılan önemli değişiklik, cam akımlarındaki değişimler, boyun karıştırıcılarının yer ve çalışmaları izlenebilmektedir.

## **2-BOYUN KARIŞTIRICILARIN TABAKALAŞMAYA OLAN ETKİSİ**

1 ve 2 nolu slayt grupları karıştırıcıların cam şeridindeki tabakalaşmaya olan etkisini göstermektedir.

Cam şeridinde görülen tabakalaşmayı boyun karıştırıcılar sağlamaktadır. Boyun karıştırıcılar 6 adet olup boyun bölgesinde klasik yönlerinde dönmektedir.(Şekil 1).Klasik hızda 13 devir / dakika dır.

Karıştırıcıların (veya mikserlerin) mevcut yerleri ve dönüş yönleri işletme tarafından önerilmiş ve model çalışmaları ile onaylanmıştır.Şekildeki klasik çalışmada ortadaki cam akımının geniş, hızlı ve karışarak ilerlediği model çalışmásında görülmüştür.

1 nolu striagram grubu ele alındığında en üst fotografta cam şeridindeki tabakalaşma görülmektedir. Şeridin orta alt kısmında ise dirlendirme cam akımlarının kesişme noktası görülmektedir. Striagram çalışmaları şeridin 2/3 lük ve üst bölümünü ergitmeden gelen camın, alt bölümünü ise dirlendirme bölgesi camının oluşturduğu tespit edilmiştir. Şeridin üst kısmını ise taze ergimiş cam teşkil etmektedir. 1 nolu striagram grubunun ilk striagramında karıştırıcılar çalıştığı için cam tabakaları gözlenmektedir. Karıştırıcılar durdurulduğunda üst taraftaki tabakalaşma hemen yok olmakta kısa bir süre sonra tüm şeritte bir karmaşa izlenmektedir.

Karıştırıcıların olmaması nedeni ile cam şeridinde tabakalaşma yok olmakta, homojenizasyon bozulmaktadır. Şeridin her noktasında optik özelliklerin aynı olma özelliği azalmaktadır.

2 Nolu slayt grubundan görüleceği üzere boyun karıştırıcıların 2 devir / dakika gibi düşük bir hızda bile devreye alınması durumunda tabakalaşma camın üst kısmında hemen başlamakta; zamana bağlı olarak dirlendirme camının tabakalaşmasını da sağlamaktadır.

## **3-STRIAGRAMLA RENKSİZ CAM ÜRETİMİNDEN RENKLİ CAM ÜRETİMİNE GEÇİŞİN TAKİBİ**

3 Nolu slayt grubunda renksiz cam üretiminden füme cam üretimine geçişin başlangıcı görülmektedir. Şeridin en üst kısmını ergitmeden gelen taze füme cam oluşturduğu için beyaz renkli görünümüdedir. Şeridin üst kısmı renklenmektedir. Belirli bir düzen yoktur. Farklı renkli cam hatları açık renkli cam bantlarını oluşturmaktadır. Renksiz cam üretiminden renkli cam üretimine geçişte reamalar artmaktadır. Reamların en yüksek olduğu yerlerde tabakalar cam şeridine çoğulukla dik olmaktadır. Renkli bir fotoğraf kağıdında renklenme daha kolay izlenebilir.

4 nolu slayt grubundan görüleceği üzere cam renklendikçe striagra beyaz bir kağıda dönüşmektedir. Yetersiz ışık geçisi nedeniyle fotoğraf kağıdı beyaz duruma geçince optik düzenek ile oynandı ve sonuçta en alta görülen striagram elde edildi. Oluşan mantarı yapıyı yok etmek için karıştırıcıların aynı yöne çevrilmesine karar verildi, 2 ve 4 nolu mikserler ters yöne çevrildi.

5 nolu slayt grubundan da görüleceği üzere bu işlem ile camın sol tarafında bir iyileşme görüldü. Bunun üzerine sağ tarafda düzeltmek için 2-3-4 ve 5 nolu boyun karıştırıcılar ters yöne çevrildi. Ancak mantarımı

yapılar büyümeye ve de sol taraf bozulmaya başlayınca soldan sağa doğru olan karıştırıcı yönüne tekrar geçilmiştir. Mantarımsı yapının yönlerle yok olduğu 6 nolu slayt grubunda görülmektedir. 6. gruptaki en alt striagram füme renkli cama aittir, burada düzgün tabakalar görülmektedir.

Bu striagram topluluğunda ayrıca kanal öncesi ve kanal hizasında oluşan iki adet wollastonit hata kaynağı belirlendi. Karıştırıcı yönlerinin soldan sağa doğru çevrilmesi nedeniyle soldaki hata kaynağının sağa doğru hareket edip yok olduğu da gözlenmiştir.

#### **4- RENKLİ CAM ÜRETİMİNDEN RENKLİ VE RENKSİZ CAM ÜRETİMİNE GEÇİŞİN İZLENMESİ**

Striagramların çekildiği fotoğraf kağıdının renksiz oluşu nedeniyle striagram için alınan 2.5 cm kalınlığındaki numuneler ayrıca güneş ışığında göz ile izlenmiştir.





Füme renkli cam üretiminden bronz renkli cam üretimine geçiş sırasında reamler artmamış, şeridin bölümleri arasında ton farklaşması görülmüştür. 7, 8 ve 9 nolu slayt gruplarında mantarımsı yapının olmadığı görülmektedir. 10 (16) nolu slayt grubu wollastonit kaynağını yok etmek için yapılan özel bir çalışmaya yönelik hazırlandı. Burada boyun soğutucu kaldırma işleminin beklenilen olumlu etkisi resim olarak gözlenmiştir.




11.-15. slayt grupları bronz renkli cam üretiminden renksiz cam üretimine geçiş göstergesidir. Geçişin başında mikser devirleri arttırlı, ancak 11. grupta önemli bir farklılık gözlenmedi. 12. grubun ilk iki slayı boyun karıştırıcıların değiştirildiği anı göstermektedir. Karıştırıcıların olmaması ve renk geçişinin sürmesi nedeniyle reamlarda önemli bir artış olmuştur. 1-2 ve 5-6 nolu boyun karıştırıcılar devreye alınmış ancak olumlu bir etki gözlenmemiştir. 13. grupta renk geçişinin oluşturduğu karmaşa ve reamlar görülmektedir. Buradaki 4. striagramda 3 ve 4 nolu boyun karıştırıcıların devreye alınmasıyla tabakalaşmanın etkin olarak başladığı görülmektedir. Model çalışmasının sonuçlarına uygun bir yapı gözlenmiştir. Ortadaki karıştırıcıların çalışmasıyla reamlerde önemli bir azalma olmuştur. 14 ve 15. slayt gruplarında tüm boyun karıştırıcılar önce sağdan sola sonra soldan sağa doğru çevrilmiştir. Hareketin başladığı kenarda tabakalaşmanın daha düzgün olduğu görülmüştür.


#### **5-SONUÇ**

Boyun karıştırıcılar tabakalaşma ve dolayısıyla homojenizasyona neden olmaktadır. Karıştırıcıların striagramdan görülen etkisi model çalışması ile uyumludur.


Renksiz cam üretiminden renkli cama veya renkli cam üretimi minden renksiz cama geçerken tabakalaşma bozulmakta ve reamlar artmaktadır. Renkli camdan renkli cama geçerken tabakalaşma bozulmamakta ve önemli bir ream artışı olmamaktadır.












FUME<sup>®</sup> ZINC İRONZİTA GECİS



36





## **REJENERATÖR ISI TRANSFERİ HESABI**

**Vahit ÇİFTÇİ - Ertuğrul ERSOY**

Çayırova Cam Sanayii A.Ş.

### **ÖZET**

Kararlı durumda çalışan cam fırın rejeneratörlerindeki sıcaklık profilinin çıkarılması ve Rejeneratör veriminin hesaplanması için, rejeneratör dolguları boyunca meydana gelebilecek ısı transferlerinin dikkate alınmasıyla modellenen denklemlerin bilgisayar diline çevrilmesi ve bilgisayar yardımıyla çözülmesi işlemi yapılmıştır.

Denklemlerde, farklı fiziksel ve kimyasal yapı ile farklı geometrik yapıya sahip dolgu malzemeleri dikkate alınmış, rejeneratör örüm şekli, rejeneratör ölçütleri, fırın enversiyon süreleri ve benzeri çeşitli değişenler dikkate alınarak fırın rejeneratör verimleri hesaplanmıştır.

Isı transferleri hesabında Radyasyonla olan ısı geçişleride dikkate alınmıştır.

Bilgisayarla bulunan değerler fiili sonuçlarla karşılaştırılmış ve yaklaşık değerler bulunmuştur.







$$((C_p)g + (C_p)_{\text{alt}})/2 \quad \dots \quad (15)$$

Ayrıca **ilk değer ısı transferi** elemanları olarak bilinen **büyüklikler**, baca gazi'nin rejeneratöre giriş sıcaklığı ( $T_g$ ) ve Yakma havasının rejeneratöre giriş sıcaklığı ( $T_{\text{hava}}$ )'nın birer fonksiyonu olarak aşağıdaki şekilde **Formüle edilebilir:**

|   |                       |                        |       |
|---|-----------------------|------------------------|-------|
| Baca gazi yoğunluğu değişimi            | $(R_o)g$              | $= f(T_g)$             | (16a) |
| Baca gazi isınmaısısı değişimi          | $(C_p)g$              | $= f(T_g)$             | (16b) |
| Baca gazi ısı iletim katsayısı değişimi | $(k)g$                | $= f(T_g)$             | (16c) |
| Baca gazi vizkozite değişimi            | $(V)g$                | $= f(T_g)$             | (16d) |
| Yakma havası yoğunluğu değişimi         | $(R_o)_{\text{hava}}$ | $= f(T_{\text{hava}})$ | (17a) |
| Yakma havası isınmaısısı değişimi       | $(C_p)_{\text{hava}}$ | $= f(T_{\text{hava}})$ | (17b) |
| Yakma havası ısı iletim katsayısı       | $(k)_{\text{hava}}$   | $= f(T_{\text{hava}})$ | (17c) |
| Yakma havası vizkozite değişimi         | $(V)_{\text{hava}}$   | $= f(T_{\text{hava}})$ | (17d) |

Ayrıca **Dolgu göz açıklıkları, örüm şekilleri, sıra sayısı, Rej kesit alanı, port yakıt tüketimi vb.** gibi bilinenlerden gidilerek, birim boşluk alanı (bir göz elemanı) için, **ısı transfer yüzeyi, birim gözden geçen bacagazı ve yakma havası miktarı ve hızı bulunur.**

Böylece bacagazı ve yakma havasına ait ilk değer Reynolds ( $Re$ ) sayısı bulunur.

$$Re = v \times dh / V \quad \dots \quad (18a)$$

Nuselt sayısı ( $Nu$ )

$$Nu = A + B \times Re \quad \dots \quad (18c)$$

şeklinde hesap edilir.

"A" ve "B" değerleri dolgu tipine bağlı olarak değişen katsayılar olup **Referans (1)**'de verilmiştir. Böylece konveksiyon film katsayı ( $hc$ )

$$hc = Nu \times k / dh \quad \dots \quad (18c)$$

Toplam ısı transferi katsayıları ( $h_T$ ) ise,

$$\text{Baca gazi için} \dots (h_T)g = (hc)g + (h_R)g \quad \dots \quad (18d)$$

$$\text{Yakma havası için} \dots (h_T)_{\text{hava}} = (hc)_{\text{hava}} + (h_R)_{\text{hava}} \quad \dots \quad (18e)$$

Burada :

$dh$  : Dolgu göz açıklığı eşdeğer hidrolik çapı

$v$  : Dolgu göz boşluklarındaki gaz veya hava hızı

$h_R$  : Radyasyon film katsayısı olup refrans (3) sayfa 42'deki grafik formüle edilerek kullanılmıştır.

Refrakter malzeme **Emissivite değeri**  $E = 0.4$  ..... (19) olarak alınmıştır (Referans No 7).



$$n t = \frac{M_h \times ((C_p)_{h-\text{üst}} \times (T_h)_{\text{üst}} - (C_p)_{h-\text{alt}} \times (T_h)_{\text{alt}})}{M_g \times ((C_p)_{g-\text{üst}} \times (T_g)_{\text{üst}}) - M_h \times ((C_p)_{h-\text{alt}} \times (T_h)_{\text{alt}})} \quad (27)$$

## 2.3 BİLGİSAYAR ÇÖZÜMLERİ

**Ek-2** Bilgisayar girdi değerlerini, **Ek-3** bilgisayar çıktı değerlerini göstermektedir.

### 2.3.1. Bilgisayar Çıktılarının Karşılaştırılması

Aşağıda düzenlenen karşılaştırma **Tablo**'su Çayırova Cam Sanayii A.Ş 1.Fırın, göz açıklığı 140x140 mm."closed chimney" olan 3 No'lu rejeneratör odası esas alınarak hazırlanmıştır.

**Sıcaklıklar**, Enversiyon ortası (15 dakika sonra) sıcaklık değerleridir ve ( $^{\circ}\text{C}$ ) cinsinden alınmıştır.

| SICAKLIK<br>YERLERİ   | BİLGİSAYAR<br>ÇIKTI<br>DEĞERLERİ | ÖLÇÜM DEĞERLERİ |  | 1.Fırın 1988 Soğuk<br>Tamir Firma Tekliflerine ait<br>bilgisayar değerleri |        |       |
|---|----------------------------------|-----------------|--|--|--------|-------|
|   |                                  | Kasım<br>92     | Eylül 89<br>Araş. Md.lüğü<br>Optik prometre<br>değerleri | RADEX  | DIDIER | SEPR. |
|   |                                  |                 |  |  |        |       |
| Dolgu üstü<br>Bacagazı giriş<br>Sıcaklığı ( $^{\circ}\text{C}$ )    | 1500                             | -               | 1556   | 1419   | 1400   | 1400  |
| Dolgu üstü<br>Yakma Havası<br>Gir. Sıcaklığı ( $^{\circ}\text{C}$ ) | 1126                             | -               | 1268   | 1215   | 1285   | 1140  |
| Dolgu üstü<br>Tuğla cidar<br>Sıcaklığı ( $^{\circ}\text{C}$ )       | 1424                             | -               | -  | 1388   | -      | -     |
| Dolgu altı<br>Bacagazı çıkış<br>Sıcaklığı ( $^{\circ}\text{C}$ )    | 473                              | 450             | 483  | 528  | 544    | 505   |
| Dolgu altı<br>Tuğla cidarı<br>Sıcaklığı ( $^{\circ}\text{C}$ )      | 284                              | -               | -  | 390  | -      | -     |
| Dolgu altı<br>Yakma havası<br>Gir. Sıcaklığı ( $^{\circ}\text{C}$ ) | 140                              | 140             | 170  | 80   | 100    | 50    |
| Rejeneratör<br>Termik verimi %                                      | 66.7                             | -               | -  | -  | 62.5   | 64.5  |


### **3.SONUÇ**

Tablodan görüldüğü gibi Bilgisayar çıktı değerleri, ölçülmüş fiil ve firmaların tekliflerindeki hesaplanmış değerlerle mukayese edildiğinde oldukça yakın değerler göstermektedir. Hızlanan bu bilgisayar programı, **Ek-2**'de verilen çok az sayıdaki girdilerle **Ek-3**'de gösterilen çıktı değerlerini birkaç dakika gibi kısabır zamanda verilmektedir.

Bu çıktı değerleri sonucu, çeşitli dolgu tiplerine ve refrakter malzeme cinslerine bağlı olarak rejeneratör boyunca **sıcaklık dağılım profili** çıkartılıp **rejeneratör verimleri** hesaplanır ve böylece en uygun rejeneratör dolgu tipi ve malzeme cinsi seçilebilir.

### **REFERANSLAR**

- 1) SCHMALENBACH Bernhard "Regenerator calculations by an Automatic Program New Developments in Theory and practice" Dider Information, 1990
- 2) KERN Donald Q., Process Heat Transfer, Mc Craw-Hill International Book Com
- 3) TRINKS W. and MAWHINNEY M.H., Industrial Furnaces, 5 th edition, JOHN WILLEY & SONS INC., 1961, Page 42.
- 4) UZUN Hüseyin "Rejeneratör tasarımları ve dolgu malzemelerinin seçiminde rol oynayan faktörler".  
T.S.C.F.A.Ş 6. Cam Problemleri Sempozyumu, 1990
- 5) GILBERT S.W. and LIPPERT J.W. "Computer model Used to Evaluate Regenerator System"  
38th pasific Coast Regional Meeting of the American Ceramic Society, held Oct. 27-30, 1985 in Irvine, Calif.
- 6) KAKAÇ Sadık, Isı İletimi, ODTÜ Yayınları, 1982
- 7) E.I. Kazantsev, Industrial Furnace, Mir Publishers, Moskow, 1977



*SEKİL 1*

### **REJENERATÖRLERDE ISI ENERJİSİ DAĞILIM DENKLEMİ**

$$Q_n = Q_{FI} + Q_{Fl} + Q_W + Q_{Br} + Q_E$$

$Q_n$  = Bir rejeneratöre giren toplam ısı enerjisi

$Q_{FI}$  = Varsa içeri sızan havaya verilen ısı enerjisi

$Q_W$  = Rejeneratör duvar yüzeylerinden kaybolan enerji

$Q_{Br}$  = Bir rejeneratöre ait toplam dolgu tuğlalarının absorbe ettiği enerji

$Q_E$  = Rejeneratör dolgu altı baca gazı çıkış enerjisi

## BİLGİSAYAR GİRDİLERİ

FIRIN ADINI GİRİNİZ..... : 1NOLU FIRIN  
TOPLAM DOLGU YÜKSEKLİĞİNİ GİRİNİZ ..... (mm)..... : 7730  
TOPLAM REJ ODALARI (Bir taraf) KESİT ALANI .....(m2).... : 39.235  
FIRIN ERİTME ALANINI GİRİNİZ ..... (m2)..... : 215.775  
HESAP YAPTIĞINIZ ODADAKİ MALZEME, CİNSİ SAYISI..... : 4  
REJENARATÖR ODA NOSUNU GİRİNİZ..... : 3  
REJENARATÖR KESİT ALANINI GİRİNİZ ..... (m2)..... : 8.037  
ENVERSİYON SÜRESİ ..... (Saat)..... : 0.5  
TOPLAM SIRA ADEDİ..... : 51  
DOLGU ÜSTÜ GAZ SICAKLIĞI ..... (C°).....:1500  
HAVA FAZLALIK KATSAYISI..... :1.1  
YAKMA HAVASININ REJENERATÖR GİRİŞ SICAKLIĞI....(C°).... : 140

### 1inci SEKSİYON

DOLGU GÖZ AÇIKLIĞI .....(mm) : 140  
DOLGU TUĞLAŞI KALINLIĞI .....(mm) : 40  
DOLGU TUĞLAŞI YÜKSEKLİĞİ .....(mm) : 150  
DOLGU TUĞLAŞI UZUNLUĞU .....(mm) : 220  
TUĞLALARI ARASI BOŞLUK .....(mm) : 0

### 2inci SEKSİYON

### 3inci SEKSİYON

### 4inci SEKSİYONDAKİ 3. SEKSİYON ÖLÇÜLERİİNİN AYNIMI ( E / H )

## MALZEME CİNSLERİ

|                                     |  |     |
|-------------------------------------|--|-----|
| RADEX SG veya MUADİLİ.....          | Mg0 = >0.95.....   | [1] |
| RADEX EGT veya MUADİLİ.....         | Mg0 = >0.80.....   | [2] |
| RADEX MA veya MUADİLİ.....          | Mg0 => 0.30 ... Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> =70 ..... | [3] |
| RADEX SKMTC veya MUADİLİ .....      | Mg0 = >0.82 ... Cr=6.....                                | [4] |
| ŞAMOT.....                          | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> = 0.42.....               | [5] |
| ŞAMOT.....                          | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> > 0.42.....               | [6] |
| CURICIFORM. 5312 RX.....            |  | [7] |
| CURICUFORM. 1682.....               |  | [8] |
| 1inci SEKSİYONDAKİ TUĞLA CİNSİ..... |  | : 1 |
| 2inci SEKSİYONDAKİ TUĞLA CİNSİ..... |  | : 2 |
| 3inci SEKSİYONDAKİ TUĞLA CİNSİ..... |  | : 3 |
| 4inci SEKSİYONDAKİ TUĞLA CİNSİ..... |  | : 5 |

## DOLGU TİPLERİ

|  |     |
|--|-----|
| KAPALI BACA TİPİ (CLOSED CHIMNEY).....           | [1] |
| AÇIK SEPET ÖRGÜ (OPEN BASKET WEAVE).....         | [2] |
| DÜZ KAFES ÖRGÜ (STRAGHT PIGEON HOLE).....        | [3] |
| ŞAŞIRTMALI KAFES ÖRGÜ (STRAGHT PIEGON HOLE)..... | [4] |
| CURICIHORM.....                                  | [5] |
| BOX BLOCKS.....                                  | [6] |
| 1. SEKSİYONDAKİ DOLGU TİPİ.....                  | : 1 |
| 1. SEKSİYONDAKİ SIRA SAYISI.....                 | : 9 |
| 2. SEKSİYONDAKİ DOLGU TİPİ.....                  | : 1 |
| 2. SEKSİYONDAKİ SIRA SAYISI.....                 | : 1 |
| 3. SEKSİYONDAKİ DOLGU TİPİ .....                 | : 1 |
| 3. SEKSİYONDAKİ SIRA SAYISI.....                 | : 9 |
| 4. SEKSİYONDAKİ DOLGU TİP.....                   | : 1 |
| 4. SEKSİYONDAKİ SIRA SAYISI.....                 | :20 |

## KULLANILAN YAKIT CİNSİ

[1] FUEL OİL      [2] DOĞAL GAZ

SEÇİMİNİZ : 2

HESAP EDİLEN REJENERATÖR ODASINA AİT YAKIT TÜKETİMİ  
(Nm<sup>3</sup> / saat) ..... : 406

REJENARATÖR ODASININ DOLGULU KİSMASI AİT TOPLAM DUVAR  
KAYBI (Kcal / h) ... : 20000

Tarih: 16 Kasım 1992

## BİLGİSAYAR ÇIKTILARI

### 1 NOLU FIRIN REJENERATÖR HESAPLARI

### 3 NOLU REJENERATÖR ODASI HESABI

|  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
| TOPLAM DOLGU YÜKSEKLİĞİ                | : | 7,730.000 mm                         |
| REJENERATÖR KESİT ALANI                | : | 8.037 m <sup>2</sup>                 |
| FIRIN ERİTME ALANI                     | : | 215.775 m <sup>2</sup>               |
| ENVERSİYON SÜRESİ                      | : | 30.000 dakika                        |
| GÖZ SAYISI                             | : | 248                                  |
| BİRİM BOŞLUK ALANI                     | : | 0.020 m <sup>2</sup>                 |
| BİRİM ELEMENİ İÇİN ISI TRANSFER YÜZEVİ | : | 0.096 m <sup>2</sup>                 |
| BİRİM ELEMENİ İÇİN KATI HACİM          | : | 0.003 m <sup>3</sup>                 |
| REJENERATÖR GAZ KÜTLESEL DEBİSİ        | : | 1.556kg/sn                           |
| REJENERATÖR HAVA KÜTLESEL DEBİSİ       | : | 1.532 kg/sn                          |
| GAZIN REJENERATÖRE GİRİŞ HIZI          | : | 1.730 m/sn                           |
| ÖZGÜL REJENERATÖR HACMİ                | : | 1.406 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> |
| REJENERATÖR ÜSTÜ YAKMA HAVASI HIZI     | : | 1.242 m/sn                           |
| GAZIN REJENERATÖRE GİRİŞ SICAKLIĞI     | : | 1.500 °C                             |
| HAVANIN REJENERATÖRE GİRİŞ SICAKLIĞI   | : | 140 °C                               |
| BACA GAZI ÇIKIŞ SICAKLIĞI              | : | 473°C                                |
| YAKMA HAVASI FIRINA GİRİŞ SICAKLIĞI    | : | 1,126 °C                             |
| HAVA FAZLALIK KATSAYISI                | : | 1.100                                |
| TOPLAM REJENERATÖR DUVAR KAYBI         | : | 20.000 Kcal/h                        |
| REJENERATÖR TERMİK VERİMİ              | : | 66.670 %                             |
| PORT YAKIT TÜKETİMİ (DOĞAL GAZ)        | : | 406 Nm <sup>3</sup> /h               |

| DOLGU<br>GÖZ<br>AÇIKLIĞI | DOLGU<br>SIRA<br>SAYISI | DOLGU<br>TUĞLA<br>YÜKSEK. | DOLGU<br>TİPİ | MALZEME<br>CİNSİ |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|------------------|
|--------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|------------------|

|                            |    |        |                |                    |
|----------------------------|----|--------|----------------|--------------------|
| 1 inci SEKSİYON 140X140 mm | 9  | 150 mm | CLOSED CHIMNEY | Mg→0.95            |
| 2 inci SEKSİYON 140X140 mm | 13 | 150 mm | CLOSED CHIMNEY | MgO→0.80           |
| 3 inci SEKSİYON 140X140 mm | 9  | 150 mm | CLOSED CHIMNEY | MgO→0.30Al2O3=0.70 |
| 4 inci SEKSİYON 140x140 mm | 20 | 150 mm | CLOSED CHIMNEY | SAMOT Al2O3→<0.42  |

\*\*\*\* ÇAYIROVA CAM SANAYİİ A.Ş. PROJE BÜROSU \*\*\*\*

| ÖRGÜ SIRASI<br>YUKARİ AŞAĞIYA | SICAK PERYOT<br>ENVERSİYON BASINDAKİ SICAKLIK<br>DEĞERLERİ |                             | SOĞUK PERYOT<br>EMERSİYON BASINDAKİ SICAKLIK<br>DEĞERLERİ |                             |
|-------------------------------|--|-----------------------------|---|-----------------------------|
|                               | GAZ SICAKLIĞI<br>C°  | TUĞLA CİDAR SICAKLIĞI<br>C° | HAVA SICAKLIĞI<br>C°                                      | TUĞLA CİDAR SICAKLIĞI<br>C° |
|                               |  |                             |   |                             |
| 1                             | 1500.0   | 1416.4                      | 1153.6  | 1430.5                      |
| 2                             | 1476.5   | 1391.6                      | 1134.5  | 1427.8                      |
| 3                             | 1458.0   | 1372.3                      | 1115.4  | 1412.8                      |
| 4                             | 1438.5   | 1351.8                      | 1096.0  | 1399.4                      |
| 5                             | 1419.1   | 1331.1                      | 1076.4  | 1386.5                      |
| 6                             | 1399.6   | 1311.1                      | 1056.6  | 1373.4                      |
| 7                             | 1380.1   | 1290.6                      | 1035.7  | 1360.4                      |
| 8                             | 1360.5   | 1270.1                      | 1018.8  | 1347.4                      |
| 9                             | 1341.0   | 1249.5                      | 979.9   | 1334.3                      |
| 10                            | 1321.3   | 1228.8                      | 970.7   | 1321.2                      |
| 11                            | 1301.7   | 1208.1                      | 951.2   | 1272.4                      |
| 12                            | 1282.0   | 1187.3                      | 932.8   | 1241.0                      |
| 13                            | 1262.2   | 1166.4                      | 914.7   | 1218.3                      |
| 14                            | 1242.5   | 1145.4                      | 897.2   | 1194.8                      |
| 15                            | 1222.6   | 1124.4                      | 880.1   | 1171.4                      |
| 16                            | 1202.8   | 1103.2                      | 863.6   | 1147.9                      |
| 17                            | 1182.9   | 1082.0                      | 847.7   | 1124.3                      |
| 18                            | 1162.9   | 1060.7                      | 832.3   | 1100.5                      |
| 19                            | 1142.9   | 1039.3                      | 817.6   | 1076.7                      |
| 20                            | 1122.9   | 1017.8                      | 803.3   | 1052.7                      |
| 21                            | 1102.8   | 996.3                       | 791.3   | 1028.6                      |
| 22                            | 1082.7   | 974.6                       | 769.3   | 1004.4                      |
| 23                            | 1062.6   | 952.8                       | 733.3   | 980.1                       |
| 24                            | 1042.4   | 930.9                       | 719.0   | 983.5                       |
| 25                            | 1022.1   | 908.9                       | 705.2   | 963.5                       |
| 26                            | 1001.8   | 886.8                       | 691.7   | 944.2                       |
| 27                            | 981.5  | 864.6                       | 678.7   | 925.0                       |
| 28                            | 961.1  | 842.2                       | 666.1   | 905.6                       |
| 29                            | 940.6  | 819.7                       | 653.8   | 886.2                       |
| 30                            | 920.1  | 797.1                       | 642.7   | 866.7                       |
| 31                            | 899.6  | 774.4                       | 627.1   | 847.1                       |
| 32                            | 879.0  | 751.5                       | 415.9   | 827.4                       |
| 33                            | 858.4  | 728.4                       | 398.1   | 794.4                       |
| 34                            | 837.7  | 705.2                       | 380.6   | 772.6                       |
| 35                            | 816.9  | 681.8                       | 363.4   | 750.1                       |
| 36                            | 796.1  | 658.3                       | 346.6   | 727.5                       |
| 37                            | 775.3  | 634.6                       | 330.2   | 704.8                       |
| 38                            | 754.4  | 610.6                       | 314.3   | 681.9                       |
| 39                            | 733.4  | 586.5                       | 298.7   | 658.8                       |
| 40                            | 712.4  | 562.2                       | 283.5   | 635.5                       |
| 41                            | 691.3  | 537.7                       | 268.8   | 612.1                       |
| 42                            | 670.2  | 512.9                       | 254.6   | 588.5                       |
| 43                            | 649.0  | 488.0                       | 240.8   | 564.6                       |
| 44                            | 627.7  | 462.7                       | 227.5   | 540.6                       |

|    |       |       |       |       |
|----|-------|-------|-------|-------|
| 45 | 606.4 | 436.5 | 214.8 | 516.4 |
| 46 | 585.0 | 409.8 | 202.3 | 491.9 |
| 47 | 563.6 | 382.7 | 190.4 | 467.3 |
| 48 | 542.1 | 355.1 | 179.2 | 441.7 |
| 49 | 520.5 | 326.9 | 168.6 | 415.6 |
| 50 | 498.9 | 298.1 | 158.7 | 389.1 |
| 51 | 477.2 | 268.6 | 149.6 | 362.2 |
| 52 | 455.4 | 238.4 | 140.0 | 334.7 |

| ÖRGÜ SIRASI<br>YUKARLAŞAÇIYA | SICAK PERYOT<br>15 DAKİKA SONRAKİ SICAKLIK<br>DEĞERLERİ |                             | SOĞUK PERYOT<br>15 DAKİKA SONRAKİ SICAKLIK<br>DEĞERLERİ |                             |
|------------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------|
|                              | GAZ SICAKLIĞI<br>C°                                     | TUĞLA CİDAR SICAKLIĞI<br>C° | HAVA SICAKLIĞI<br>C°                                    | TUĞLA CİDAR SICAKLIĞI<br>C° |
|                              |   |                             |   |                             |
| 1                            | 1500.0  | 1423.5                      | 1125.7  | 1423.5                      |
| 2                            | 1476.5  | 1411.6                      | 1106.1  | 1411.6                      |
| 3                            | 1462.1  | 1391.5                      | 1086.7  | 1391.5                      |
| 4                            | 1445.7  | 1374.5                      | 1067.4  | 1374.5                      |
| 5                            | 1429.7  | 1357.8                      | 1048.0  | 1357.8                      |
| 6                            | 1413.6  | 1341.1                      | 1028.7  | 1341.1                      |
| 7                            | 1397.5  | 1324.3                      | 1008.7  | 1324.3                      |
| 8                            | 1381.3  | 1307.5                      | 992.5   | 1307.5                      |
| 9                            | 1365.1  | 1290.7                      | 956.4   | 1290.7                      |
| 10                           | 1348.9  | 1273.8                      | 938.7   | 1273.8                      |
| 11                           | 1333.8  | 1236.1                      | 919.9   | 1236.1                      |
| 12                           | 1310.4  | 1205.6                      | 902.0   | 1205.6                      |
| 13                           | 1288.5  | 1182.4                      | 884.6   | 1182.4                      |
| 14                           | 1266.3  | 1158.7                      | 867.7   | 1158.7                      |
| 15                           | 1244.1  | 1135.0                      | 851.4   | 1135.0                      |
| 16                           | 1221.8  | 1111.2                      | 835.6   | 1111.2                      |
| 17                           | 1199.5  | 1087.3                      | 820.5   | 1087.3                      |
| 18                           | 1177.2  | 1063.3                      | 806.0   | 1063.3                      |
| 19                           | 1154.7  | 1039.1                      | 792.2   | 1039.1                      |
| 20                           | 1132.3  | 1014.8                      | 778.9   | 1014.8                      |
| 21                           | 1109.7  | 990.4                       | 767.8   | 990.4                       |
| 22                           | 1087.2  | 965.9                       | 747.6   | 965.9                       |
| 23                           | 1064.5  | 941.2                       | 708.1   | 941.2                       |
| 24                           | 1042.2  | 952.4                       | 694.4   | 952.4                       |
| 25                           | 1026.6  | 934.7                       | 681.0   | 934.7                       |
| 26                           | 1009.8  | 916.7                       | 667.9   | 916.7                       |
| 27                           | 993.2   | 898.9                       | 655.2   | 898.9                       |
| 28                           | 976.6   | 881.0                       | 642.9   | 881.0                       |
| 29                           | 959.9   | 863.0                       | 630.9   | 863.0                       |
| 30                           | 943.2   | 844.9                       | 619.9   | 844.9                       |
| 31                           | 926.5   | 826.8                       | 604.8   | 826.8                       |
| 32                           | 909.7   | 808.6                       | 583.8   | 808.6                       |

|    |       |       |       |       |
|----|-------|-------|-------|-------|
| 33 | 892.7 | 759.7 | 366.4 | 759.7 |
| 34 | 870.6 | 736.2 | 349.4 | 736.2 |
| 35 | 849.1 | 712.1 | 332.9 | 712.1 |
| 36 | 827.4 | 687.6 | 316.8 | 687.6 |
| 37 | 805.7 | 663.0 | 301.2 | 663.0 |
| 38 | 783.9 | 638.1 | 286.1 | 638.1 |
| 39 | 762.1 | 613.1 | 271.5 | 613.1 |
| 40 | 740.3 | 587.8 | 257.4 | 587.8 |
| 41 | 718.3 | 562.4 | 243.9 | 562.4 |
| 42 | 696.3 | 536.6 | 231.0 | 536.6 |
| 43 | 674.3 | 510.7 | 218.7 | 510.7 |
| 44 | 652.1 | 484.4 | 207.0 | 484.4 |
| 45 | 629.9 | 457.9 | 195.8 | 457.9 |
| 46 | 607.7 | 430.4 | 185.3 | 430.4 |
| 47 | 585.3 | 402.3 | 175.6 | 402.3 |
| 48 | 563.0 | 373.7 | 166.9 | 373.7 |
| 49 | 540.5 | 344.5 | 159.0 | 344.5 |
| 50 | 518.0 | 314.7 | 152.1 | 314.7 |
| 51 | 495.4 | 284.2 | 146.3 | 284.2 |
| 52 | 472.7 | 252.9 | 140.0 | 252.9 |

| ÖRGÜ SIRASI<br>YUKAR. AŞAĞIYA | SICAK PERYOT<br>30 DAKİKA SONRAKİ SICAKLIK<br>DEĞERLERİ |                             | SOĞUK PERYOT<br>30 DAKİKA SONRAKİ SICAKLIK<br>DEĞERLERİ |                             |
|-------------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------|
|                               | GAZ SICAKLIĞI<br>C°                                     | TUĞLA CİDAR SICAKLIĞI<br>C° | HAVA SICAKLIĞI<br>C°                                    | TUĞLA CİDAR SICAKLIĞI<br>C° |
|                               |   |                             |   |                             |
| 1                             | 1500.0  | 1430.5                      | 1105.3  | 1416.4                      |
| 2                             | 1478.5  | 1427.8                      | 1085.9  | 1391.6                      |
| 3                             | 1467.8  | 1412.8                      | 1066.6  | 1372.3                      |
| 4                             | 1454.8  | 1399.4                      | 1047.6  | 1351.8                      |
| 5                             | 1442.3  | 1386.5                      | 1028.8  | 1331.5                      |
| 6                             | 1429.7  | 1373.4                      | 1010.4  | 1311.1                      |
| 7                             | 1417.0  | 1360.4                      | 991.6   | 1290.6                      |
| 8                             | 1404.4  | 1347.4                      | 976.6   | 1270.1                      |
| 9                             | 1391.7  | 1334.3                      | 943.2   | 1249.5                      |
| 10                            | 1379.0  | 1321.2                      | 924.9   | 1228.8                      |
| 11                            | 1367.2  | 1272.4                      | 907.2   | 1208.1                      |
| 12                            | 1343.3  | 1241.0                      | 889.8   | 1187.3                      |
| 13                            | 1321.8  | 1218.3                      | 872.9   | 1166.4                      |
| 14                            | 1299.7  | 1194.8                      | 856.3   | 1145.4                      |
| 15                            | 1277.7  | 1171.4                      | 840.1   | 1124.4                      |
| 16                            | 1255.6  | 1147.9                      | 824.3   | 1103.2                      |
| 17                            | 1233.5  | 1124.3                      | 808.9   | 1082.0                      |
| 18                            | 1211.3  | 1100.5                      | 794.1   | 1060.7                      |
| 19                            | 1189.1  | 1076.7                      | 779.7   | 1039.3                      |
| 20                            | 1166.8  | 1052.7                      | 765.7   | 1017.8                      |

|    |        |        |       |       |
|----|--------|--------|-------|-------|
| 21 | 1144.5 | 1028.6 | 753.7 | 996.3 |
| 22 | 1122.1 | 1004.4 | 732.5 | 974.6 |
| 23 | 1099.7 | 980.1  | 686.7 | 952.8 |
| 24 | 1077.6 | 983.5  | 673.2 | 930.9 |
| 25 | 1060.5 | 963.5  | 660.2 | 908.9 |
| 26 | 1042.5 | 944.2  | 647.9 | 886.8 |
| 27 | 1024.7 | 925.0  | 636.1 | 864.6 |
| 28 | 1006.7 | 905.6  | 625.0 | 842.2 |
| 29 | 988.7  | 886.2  | 614.5 | 819.7 |
| 30 | 970.7  | 866.7  | 605.2 | 797.1 |
| 31 | 952.7  | 847.1  | 592.7 | 774.4 |
| 32 | 934.6  | 827.4  | 368.0 | 751.5 |
| 33 | 916.3  | 794.4  | 351.5 | 728.4 |
| 34 | 895.9  | 772.6  | 335.4 | 705.2 |
| 35 | 875.7  | 750.1  | 319.7 | 681.8 |
| 36 | 855.4  | 727.5  | 304.5 | 658.3 |
| 37 | 835.1  | 704.8  | 289.8 | 634.6 |
| 38 | 814.7  | 681.9  | 275.5 | 610.6 |
| 39 | 794.3  | 658.8  | 261.8 | 586.5 |
| 40 | 773.8  | 635.5  | 248.5 | 562.2 |
| 41 | 753.3  | 612.1  | 235.8 | 537.7 |
| 42 | 732.7  | 588.5  | 223.7 | 512.9 |
| 43 | 712.1  | 564.6  | 212.2 | 488.0 |
| 44 | 691.4  | 540.6  | 201.1 | 462.7 |
| 45 | 670.6  | 516.4  | 190.6 | 436.5 |
| 46 | 649.8  | 491.9  | 180.9 | 409.8 |
| 47 | 629.0  | 467.3  | 172.1 | 382.7 |
| 48 | 608.0  | 441.7  | 164.0 | 355.1 |
| 49 | 587.1  | 415.6  | 156.9 | 326.9 |
| 50 | 566.0  | 389.1  | 150.7 | 298.1 |
| 51 | 544.9  | 362.2  | 145.6 | 268.6 |
| 52 | 523.7  | 334.7  | 140.0 | 238.4 |

## **BUZLUCAM KOMPOZİSYONUNDA YENİ BİR UYGULAMA**

**Hande SENGEL**

Türkiye Şişe ve Cam Fab. A.Ş.  
Araştırma Müdürlüğü

**Tuncer AKMAN**

Çayırova Cam San. A.Ş.

### **ÖZET**

Cam sanayiinde yapılan teknolojik çalışmalarda sadece cam kalitesini artırmayan ana amacı oluşturduğu günler geride bırakılmış, üretim maliyetlerinin düşürülmesi günümüzde kalite parametresi ile birlikte anılan unsur olmuştur.

Çayırova Cam San. A.Ş. 3 no'lu Buzlucam Firmasında, söz konusu hedefler doğrultusunda, iki aşamalı bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Bu uygulamanın ana prensibi, indirgen özelliğe sahip bir malzeme olan kömürün harmanına ilavesi ile camın mevcut redox seviyesini düşürmek ve bu sayede indirgen sistemin erime ve afinasyon avantajlarından faydalananarak mevcut habbe sayısını indirmek ve ayrıca harman maliyetini düşürmektir.

Çalışmanın birinci aşamasında Buzlucam üretiminde zaman zaman kalite problemi yaratan habbe seviyesi  $100.000 \text{ adet/m}^2$  den  $20.000 \text{ adet/m}^2$  ye indirilmiştir. İkinci aşamada ise yabancı kaynaklı camların kimyasal terkipleri incelenerek camın kimyasal dayanıklılığını artıracak şekilde kompozisyon değişikliği yapılmış ve kimyasal dayanıklılığının artmasının yanında harman maliyetinde de 390 MTL/Yıl'lık bir tasarruf sağlanmıştır.

## 1.GİRİŞ

**i**lerlemelerin hızla kaydedildiği günümüzde, yüksek rekabet gücü, Kalite-Maliyet-Termin kriterlerinin önemini daha da artırmaktadır. Bu üç unsuru da içine alan REKABET çok sık tekrarlanan bir anahtar sözcük haline gelmiştir. Bu bakış çerçevesinde üretim maliyetlerini düşürücü yön-deki çalışmaların, kaliteden taviz vermeyerek ve hatta bazı kalite unsurlarını geliştirek gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Bilindiği gibi cam üretiminde en önemli girdilerden biri camın eritilmesi kademesinde tüketilen enerjidir. Dolayısıyla erimeyi hızlandıracı veya aynı sürede fakat daha düşük sıcaklıkta erimeyi gerçekleştirmeye önlemler enerji maliyetlerini düşürmede sıkılıkla kullanılmıştır. Bu kapsamda, fırın dizaynı, hammaddeler ve cam kompozisyonu aynı bütünü parçaları olarak mütalaa edilmiş, fırılarda  $m^2$ 'den daha çok cam çekimnesini sağlayacak tasarımlar geliştirilirken özellikle güç eriyen hammaddelerde tane boyutu sınırları daha düşük değerlere çekilmiştir. Cam ve harman kompozisyonlarında da önemli çalışmalar yapılmış ve laboratuvar skalasındaki denemeleri çok daha eski tarihlere dayanan "İndirgen eritme/afinasyon sistemleri" cam kaplara ilaveten düzcam üretiminde de uygulanmaya alınmıştır.

## 2.İNDİRGEN KOŞULLARDA ERİTME

Camın eritilmesi/afinasyonu prosesinde en önemli etkenlerden biri camın redoks konumudur. Dolayısıyla harmana ilave edilen oksidon veya redüktan maddeler bu koşulu etkileyerek camın afinasyonunda olumlu veya olumsuz rol oynarlar.

"İndirgen afinasyon sistemleri" esas itibariyle sodyum (kalsiyum, baryum) sülfat içeren soda-kireç-silikat camı harmanlarına, karbon veya sülfür içeren indirgen maddelerin ilavesi ile oluşturulur. Bu maddelerin etkisi iki ayrı mekanizma ile açıklanmaktadır.

1. Sodyum Sülfat bu koşullarda daha çabuk dekompoze olur.
2. Camda kükürt gazlarının çözünürlüğü azalır.

### 2.1. Sodyum Sülfatın Yükseltgen ve İndirgen Ortamlardaki Davranışı

Sodyum sülfatın indirgen ortamlardaki davranışını açıklamadan önce bu maddenin afinasyon etkisini hatırlamak yararlı olacaktır.


#### Sodyum Sülfatın Oksidan Koşullardaki Afinasyon Etkisi

Bilindiği gibi sodyum sülfatın cam içindeki çözünürlüğü çok düşüktür. Dolayısıyla, harmanın erimesi sırasında ilk sıvı silikat fazı oluştuğu sıcaklıklarda ( $1040-1090^\circ\text{C}$ ) sodyum sülfat, eriyik -katı veya eriyik-gaz ara yüzeylerinde birikir. Ara yüzeylerde akişkanlığı yüksek olan bir sıvı sülfat fazının mevcudiyeti, katı harman taneciklerinin hızla çözünmesini ve habbelerin kolaylıkla ortamdan uzaklaşmasını sağlar. Sıcaklık  $1290^\circ\text{C}$  civarına ulaştığında sodyum sülfatın sıcaklıkla dekompozisyonu hızlanır. Camdaki çözünürlüğü yüksek olan dekompozisyon ürünleri ( $\text{Na}_2\text{O}$ ,  $\text{SO}_2$  ve  $\text{O}_2$ ), cam ile henüz bozulmaya uğramamış sıvı sülfat ara kesitinden, cam fazına geçer. Bu kütleye transferi iki sıvı faz arasındaki arakesit gerilimini et-

kiler ve enerji açığa çıkar. Bu enerji eriyikteki tüm arakesitlerde şiddetli konveksiyon hareketlerine, diğer bir deyişle taneciklerin çözünmesini ve habbelerin atılmasını hızlandıran etkin karıştırma hareketine neden olur.

Sıcaklık daha arttığında (1430-1480)  $\text{Na}_2\text{SO}_4$ 'in dekompozisyon ürünlerinin kısmi basınçları, atmosfer basıncına erişir ve camdan tamamen farklı bir habbe oluşumu gözlenir. Bu habbeler  $\text{Na}_2\text{O}$ 'i yoğun olarak bulundukları noktalardan son kum tanelerinin çözülmESİyle  $\text{SiO}_2$ 'ca zenginleşmiş olan cam yüzeyine taşıyarak camın homojenleşmesine bir miktar daha yardım ederler. Ancak sülfatın çok küçük miktarı dahi, çok sayıda habbe oluşturacağından sülfatın gereğinden fazla kullanılması halinde ve yüksek fırın sıcaklıklarında, sıcak nokta civarında kaynama ve köpürme olusabilir.

Söz konusu olaylar bir kimyasal eşitlik ile gösterilmek istenirse denklem (1) yazılabilir.




#### **İndirgen Kosullarda Gerçekleşen Olaylar**

Daha öncede belirtildiği üzere, indirgen afinasyon sistemleri sülfat içeren harmanlara karbon veya sülfür gibi indirgen maddelerin katılmasıyla elde edilmektedir. Erime ve afinasyon açısından optimum sonuçları elde edebilmek için ortamda sülfatlar ve sülfürlerin birlikte bulunması gerekmektedir. Zira söz konusu avantajlar sülfatlarla sülfürlerin reaksiyona girerek metal oksitleri oluşturmaya, oluşan metal oksitlerin cam fazına geçmesi ve aşağı çıkan kükürtlü gazların ise atmosfere atılması olayına bağlıdır. Söz konusu metal oksit her zaman  $\text{Na}_2\text{O}$ 'dir. Çünkü harmana farklı sülfatlar da ilave edilse, bunlar  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  ile reaksiyona girerek  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  oluştururlar.

### Sülfat + Karbon Reaksiyonları


Cam harmanındaki karbonun sülfatları tamamen sülfürlere indirgemediği 1800'lerin sonlarının da tespit edilmiştir. 1930 yılında Tamman ve Oelsen'e ait bir çalışmada,  $\text{Na}_2\text{SO}_4/\text{C} = 15.6/1$  olan bir düzcam harmanında gelişen reaksiyonlar incelenmiştir:

1. 740-800°C'da



2. 740 dereceden itibaren ilk sıvı faz oluşmaya başlar çünkü bu sıcaklıkta  $\text{Na}_2\text{S} + \text{Na}_2\text{S}$  ötektik oluşturarak erir.

3. 860 derecenin üstünde  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  ve  $\text{SiO}_2$  reaksiyona girer.




## 2.2. Farklı Redoks Koşullarında Gazların Cam İçindeki Çözünürlüğü

İndirgen eritme-afinasyon sistemlerinin ikinci etkisi, camın oksidasyon seviyesinin fonksiyonu olan kükürt gazlarının cam içindeki çözünürlüğüdür. Oksidasyon seviyesinin fonksiyonu olan kükürt gazlarının cam içindeki çözünürlüğüdür. Basit olarak ifade edilirse, indirgen soda-kireç camlarında kükürtlü gazların çözünürlüğü oksidan camlara oranla daha düşüktür. Dolayısıyla, indirgen camlarda reboil ihtiyalî daha azdır ve bu camlarda afinasyon hızı daha yüksektir.

Kükürt çözünürlüğü ve camın oksidasyon seviyesi arasındaki bağlantı **Şekil 1**'de gösterilmektedir. Bu grafikten de görüldüğü üzere kükürdün camdaki çözünürlüğü camın oksidasyon seviyesi ( $\% \text{Fe}^{2+} / \Sigma \text{Fe}$  olarak ifade edilmektedir) düştükçe azalır.

### ÇÖZÜNEN TOPLAM $\text{SO}_3$ ve $\text{Fe}^{2+} / \Sigma \text{Fe}$ ARASINDAKI BAĞINTI



Gaz çözünürlüğündeki azalma aşırı indirgen koşullar sağlanana kadar devam eder ve bir seviyeden itibaren çözünürlük hızla artar.

## 2.3. Redoks Koşullarını Etkileyen Faktörler

Camın eritilmesi sırasında redoks koşullarını etkileyen 4 önemli faktör vardır. Bu faktörlerin hangisinin daha etkin olduğu net olarak bilinmemekle birlikte herbirinin yakın kontrolü toplam sistemin etkinliğini artıracaktır.

### Hammaddeler

Hammaddelerde, ana bileşenler itibariyle kararlılığın yanı sıra, az bulunan oksidan veya indirgen maddelerin (organik maddeler) miktarı da önemlidir.

## **Harman Kompozisyonu**

İndirgen eritme/afinasyon sistemleri uygulamasında, harmandan indirgen ve oksidan maddeler birarada bulunur. Kompozisyon maksimum eritme/afinasyon etkisini sağlayacak şekilde ayarlanmalıdır.

Cam kırığı harmanın redoks seviyesini önemli boyutta etkileyen diğer bir bileşendir. Harmana katılan cam kırığının miktarı, kompozisyonu, kirlilik seviyesi ve rutubeti sürekli kontrol edilmesi gereken faktörlerdir.

## **Harman Hazırlama**

Harman rutubeti, harmanın briketlenerek ön reaksiyona tabi tutulması indirgen maddelerin etkisini azaltan faktörlerdir.

## **Fırın İşletme Koşulları**

Fırın işletme parametrelerinin birçoğu redoks koşullarını etkiler. Sıcaklık, yakıt cinsi, alev formu ve yakma havası miktarı en önemlileridir.

## **2.4. İndirgen Eritme / Afinasyon Sistemlerinin Kullanımını Sınırlayıcı Faktörler**


Bilindiği gibi camda renk önemli kalite kriterlerinden biridir. Renksiz camlarda camın rengini olumsuz yönde etkileyen en ağırlıklı etken camın  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  içeriği ve bu demirin  $\text{Fe}^{+2}$  ve  $\text{Fe}^{+3}$  formundaki miktarlarıdır.  $\text{Fe}^{+3}$  camda sarımsı yeşil,  $\text{Fe}^{+2}$  ise mavimsi yeşil renk verir fakat  $\text{Fe}^{+2}$ 'nin cam rengine etkime kabiliyeti  $\text{Fe}^{+3}$ 'ün 9 katı kadardır. Diğer bir deyişle toplam  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  içeriği aynı olan iki camdan  $\text{Fe}^{+2}$  formunda daha çok demir içerenin rengi daha kötüdür.

İndirgen afinasyon sistemlerinde, ortamdaki indirgen maddeler,  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ 'ün redoks dengesini değiştirek  $\text{FeO}/\text{Fe}_2\text{O}_3$  oranını arttırlar. Diğer bir deyişle camda bulunan demirden kaynaklanan rengin şiddetlenmesine neden olurlar. Ancak camdaki toplam  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  miktarı düşük tutulup  $\text{FeO}/\text{Fe}_2\text{O}_3$  oranının artmasına rağmen oluşacak  $\text{Fe}^{+2}$ , rengi kabul sınırlarının dışına taşırmayacak seviyelere çekilebilirse indirgen koşullar camın kolay erimesini sağlamak için uygulanabilir. İndirgen eritme / afinasyon koşullarında genel olarak  $\text{Fe}^{+2} / \sum \text{Fe}_2\text{O}_3 = 1/3$ 'dır.

Camda mevcut  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ , hammaddelerin gayrisafiyet olarak içerdiği demirli mineral ve kayaçlardan, cam kırığının yüksek demirli olması veya demirle kontamine olmasından kaynaklanmaktadır. Bu itibarla, indirgen afinasyon sistemleri uygulaması, cam renginden taviz vermemeek için kullanılan hammaddelerin temiz olması gerekmektedir.

## **3.CY 3 NO'LÜ BUZLUCAM FIRINI HAKKINDA KISA BİLGİLER**

Çayırova cam sanayı 3no'lu Buzlucam fırını yandan ateşlemeli, itici tip şarjörlü ve throatlı bir fırındır. Dizayn kapasitesi 115 ton/gün olan fırın birim metrekareden 1.7 ton cam çekilmektedir. Şekil 2.de fırının üstten görünüşü verilmektedir.




#### 4. FIRINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN UYGULAMALAR

Sözkonusu Buzlucam fırınında öncelikle kaliteyi artırmayı ve bununla birlikte harman maliyetini düşürmeyi amaçlayan iki aşamalı bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Bu uygulamanın birinci aşamasında önemli kalite parametrelerinden biri olan habbe seviyesinin düşürülmesi hedeflenmiş ve bu amaç doğrultusunda afinasyon kolaylığı sağlayan indirgen sisteme geçilmiştir. İkinci aşamada ise, camın kimyasal dayanıklılığının artırılması ve harman maliyetinin düşürülmesine yönelik kompozisyon optimizasyonu yapılmıştır.


##### 4.1. İndirgen Sistemin Uygulanması (1. Aşama)

Bu aşamada indirgen sistemin afinasyon mekanizmasında sağlayacağı avantajlardan faydalananmaz üzere harmana indirgen bir malzeme olan kömür ilave edilmiştir. Harman redoksunun mevcut +16 seviyesinden +5 değerine indirilmesi iki basamakta gerçekleşmiştir. 26.02.92 tarihinde uygulamaya başlanan 1. basamakta harman redoksu +10 mertebesine ulaşacak şekilde (birim harmana 471gr), harmana kömür ilave edilmiştir. Yirmi gün süreyle kömür uygulamasının ilk kademesinin fırın ve cam özelliklerine etkileri gözlenmiş, 19/03/92 tarihinde ikinci kademe geçilerek harman redoksu (birim harmana 863 gr. kömür ilavesiyle) +5 seviyeye indirilmiştir. Söz konusu uygulama boyunca 2. nokta kemер sıcaklığının 1500°C, cam kırığının % 15 ve brüt çekişin 106 ton/gün olarak sabit kalmasına özen gösterilmiştir. Bu dönemde takip edilen parametreler aşağıda şekil 3,4,5 de verilmiştir.


### 3. FIRIN HABBE DAĞILIMI 1991-1992



### 3.FIRIN BRÜT ÇEKİŞ DAĞILIMI 1991-1992




### 3.FIRIN ÖZGÜL YAKIT DAĞILIMI 1991-1992



Şekil 5

### BRÜT ÇEKİŞ-HABBE-ÖZG.YAK. DAĞILIMI 1991-1992



Şekil 6 ..... BRÜT ÇEKİŞ .... HABBE = ÖZGÜL YAKIT

Şekil 6 da toplu olarak verilen özgül yakıt ve brüt çekiş değerleri geçiş sırasında büyük bir farklılık göstermemekte ancak habbe seviyesinde çarpıcı bir düşüş izlenmektedir. Uygulama öncesinde ortalama 80-90.000 adet/m<sup>2</sup> olan habbe seviyesi 1. kademe sonunda 40-50.000 adet/m<sup>2</sup> ye, 2. kademe ise 10-20.000 adet/m<sup>2</sup> mertebelerine düşmüştür. Bu noktada değerlendirilecek diğer önemli parametre, camın ışık geçirgenliğidir. Bilindiği gibi, ışık geçirgenliğinin değişmesinde en büyük etken camın Fe<sup>+2</sup> / Fe<sup>+3</sup> seviyesidir. İndirgen sistem uygulamasıyla Buzlucamın mevcut Fe<sup>+2</sup> / Fe<sup>+3</sup> oranı Fe<sup>+2</sup> deki artış paralelinde artmış ve 0.023 den 0.028 mertebeşine çıkmıştır.

Ancak buna paralel olarak ışık geçirgenliğinde bariz bir düşüş görülmemiş ve uygulama öncesinde % 90.20 lerde seyreden bu değer % 89.90 a inmiştir. (**Tablo 1**) % 30 mertebesinde olan bu fark, ışık geçirgenliği değerlerinin yıl içindeki oynama aralığı içindedir.

**Tablo 1.**

| Tarih    | Işık Geçirgenliği<br>380-780 nm |                  |                 | %     | %     |
|----------|---------------------------------|------------------|-----------------|-------|-------|
|          |                                 | Fe <sup>+2</sup> | Fe <sup>3</sup> |       |       |
| 04/02/92 | 90.28                           | 0.023            | 0.074           | 31.08 | 23.96 |
| 11/02/92 | 90.27                           | 0.022            | 0.076           | 28.95 | 23.16 |
| 21/02/92 | 89.96                           | 0.025            | 0.073           | 34.25 | 27.47 |
| 24/02/92 | 89.96                           | 0.023            | 0.081           | 28.40 | 25.27 |
| 27/02/92 | 90.04                           | 0.024            | 0.085           | 28.24 | 25.81 |
| 28/02/92 | 90.19                           | 0.025            | 0.081           | 30.86 | 26.88 |
| 05/03/92 | 90.07                           | 0.026            | 0.066           | 39.40 | 27.37 |
| 16/03/92 | 90.07                           | 0.026            | 0.071           | 36.60 | 27.66 |
| 22/03/92 | 89.99                           | 0.028            | 0.073           | 38.40 | 29.47 |
| 30/03/92 | 89.92                           | 0.028            | 0.077           | 36.40 | 28.80 |

#### 4.2. Kompozisyon Değişikliği (2. Aşama)


Önemli kalite parametrelerinden biri olan habbe seviyesinin hedeflenen değerlere çekilmesinin ardından, Buzlucamın kimyasal dayanıklılığının artırılması ve harman faaliyetinin düşürülmесini amaçlayan bir kompozisyon çalışması yapılmıştır. Yabancı kaynaklı camlara ait analizlerin ışık tuttuğu bu çalışmada, cam kompozisyonunda bir miktar alkali oksitin, toprak alkali oksitle yer değiştirmesi uygun görülmüştür. Yine bu uygulamada iki kademede gerçekleştirilmişdir. (**Tablo 2**). 05/08/92 tarihinde ilk değişiklik uygulanmış, kompozisyondaki Na<sub>2</sub>O seviyesi % 0.30 düşürürlerek bu miktar CaO/MgO oranı sabit kalacak şekilde CaO+MgO toplamına eklenmiştir. Onbeş gün süreyle erime ve a芬asyon parametreleri izlenmiş, 19/08/92 tarihinde ikinci kademe olarak bu kez % 0.20 lik alkali oksit, toprak alkali oksit yer değiştirmesi yapılmıştır.

**Tablo 2.**

|  | Mevcut | 1.kademe | 2.kademe |
|--|--------|----------|----------|
| SiO <sub>2</sub>                                 | 71.20  | 71.10    | 71.10    |
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                   | 1.11   | 1.11     | 1.11     |
| Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                   | 0.10   | 0.10     | 0.10     |
| TiO <sub>2</sub>                                 | 0.178  | 0.178    | 0.178    |
| CaO  | 9.43   | 9.64     | 9.79     |
| MgO  | 3.77   | 3.86     | 3.91     |
| Na <sub>2</sub> O                                | 14.00  | 13.70    | 13.50    |
| K <sub>2</sub> O                                 | 0.06   | 0.06     | 0.06     |
| SO <sub>3</sub>                                  | 0.24   | 0.24     | 0.24     |
| SiO <sub>2</sub> +Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 72.21  | 72.21    | 72.21    |
| CaO+MgO  | 13.20  | 13.50    | 13.70    |
| Na <sub>2</sub> O+K <sub>2</sub> O               | 14.06  | 13.76    | 13.56    |
| RO+R <sub>2</sub> O                              | 27.27  | 27.26    | 27.26    |


Bu dönemlere ait brüt çekiş, özgül yakıt ve habbe değerleri şekil 7,8,9'da verilmektedir. Bu noktada, 1.kademe uygulamasından önce habbe seviyesinde görülen artışın bu tarihlerde arıcı bir nedenle harmana kömür ilavesi yapılmamasından kaynaklandığını belirtmek yararlı olacaktır. Yine aynı dönemlere ait özgül yakıtlarda görülen artışın nedeni de desen değişimlerinde yapılan makina stoplarıdır.

### 3.FIRIN HABBE DAĞILIMI 1992



Şekil 7


### 3. FIRIN BRÜT ÇEKİŞ DAĞILIMI 1992



Şekil 8


Bu bilgiler ışığında, şekil 10'da toplu olarak verilen değerler ince- lendiğinde 1. ve 2. kademe uygulamaları sonunda özgül yakıt sarfiyatında bir artış görülmemiştir.

### 3. FIRIN ÖZGÜL YAKIT DAĞILIMI 1992



Şekil 9

## BRÜT ÇEKİŞ-HABBE-ÖZGÜL YAKIT DAĞILIMI 1992



Şekil 10

Aynı dönemde habbe seviyesinde bir miktar yükselme olmuşsada bu beklenen bir sonuç olup indirgen sistem uygulamasından önceki habbe seviyeleriyle karşılaştırıldığında, kaliteyi etkileyebilecek mertebede olmadığı görülmüştür.

Kompozisyon değişikliği uygulamalarında göz önünde bulundurulacak diğer bir hususta yapılan terkip değişikliğinin camın fiziksel özellikleri üzerinde etkisidir. Buzlucam kompozisyonunda yapılan alkali oksit değiştirmesi ile camın fiziksel özelliklerinde bir miktar değişim gözlemlenmiştir. (Tablo 3)

Tablo 3

|                     | Mevcut | 1.kademe | 2.kademe |
|---------------------|--------|----------|----------|
| Kristallenme s.     | 1079   | 1104     | 1113     |
| T <sub>l</sub> (°C) |        |          |          |
| Yüksek s. visk.     | 1169   | 1171     | 1172     |
| Log n = 3 (°C)      |        |          |          |
| Yumuşama s.         | 720.5  | 724.5    | 725.5    |
| T <sub>s</sub> (°C) |        |          |          |
| Çalışma aralığı     | 448.5  | 446.5    | 446      |
| (T Logn n=3-TS)     |        |          |          |

Tablo 3 den görüldüğü gibi, uygulama sonrasında eskiye oranla camın kristallenme sıcaklığı düşük ve yüksek sıcaklık viskoziteleri bir miktar artmıştır. Bilindiği gibi cam kompozisyonunda bulunan alkali oksitler gerek yüksek gerekse de düşük sıcaklık viskozitesini düşürmektedirler. Diğer yandan toprak alkali oksitler düşük sıcaklık viskozitesini (T<sub>s</sub>, TA) artırmakta, yüksek sıcaklık viskozitesini (erime, şekillendirme) düşürmektedir-

düşürmektedirler.Ancak yüksek sıcaklık viskozitesine yaptıkları düşürücü etki alkali oksitler kadar kuvvetli değildir.Bu sebepledir ki, kompozisyon değişikliği uygulamasında kaydedilen bir miktar viskozite artışı beklenen bir artış olmuştur.

Viskozite değerlerinde meydana gelen söz konusu artış, özgül ya-  
kit sarfiyatını bu aşamada etkilememiş,ancak kompozisyon değişikliği uy-  
gulamasında daha ileri kademelere geçilmesini engellemiştir.

Kompozisyon değişikliği uygulamasının ana amacı olan camın  
kimyasal dayanıklılığının artırılması yönünde de olumlu gelişmeler elde  
edilmiştir.Geçiş öncesi ve ara kademelerden alınan cam numunelerinde  
yapılan Toz Cam testi (ASTM 225-73) sonuçları **Tablo 4** de verilmektedir.

**Tablo 4. Kimyasal Dayanıklılık Test Sonuçları**

|  | Mevcut | 1.kademe | 2.kademe |
|--|--------|----------|----------|
| <b>0.02 N H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>/10 gr cam<br/>sarfiyatı (ml)</b> | 7.45   | 7.23     | 7.18     |

Deney sonuçları değerlendirildiğinde 10 gr cam numunesi için tü-  
ketilen 0.02 N H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> sarfiyatının çarpıcı bir şekilde azaldığı görülmekte-  
dir ki bu da Buzlucamın kimyasal dayanıklılığının arttığını iyi bir göst-  
gesidir.

Bu uygulamada elde edilen diğer önemli bir sonuçda harman maliyetinin düşürülmESİdir.Harmana giren en yüksek fiyatı hammadde olan sodanın azaltılması harman maliyetini olumlu etkilemiş toplamda % 50 lik alkali oksit yerdeğiştirmesinin Buzlucama getirişi 390 Milyon TL / Yıl  
olmuştur.

## **5. SONUÇ**

Çayıroca Cam Sanayii A.Ş. 3 nolu Buzlucam fırınında, mevcut  
habbe seviyesinin indirilmesi, camın kimyasal dayanıklılığının artırılması  
ve harman maliyetinin düşürülmESini amaçlayan iki aşamalı bir uygulama  
gerçekleştirilmiştir.

Sözkonusu uygulamanın birinci aşamasında indirgen bir malzeme  
olan kömür harmana ilave edilerek camın mevcut redoks durumu daha  
indirgen seviyeye kaydırılmıştır.Böylelikle afinasyon kolaylığı sağlayan in-  
dirgen sistem sayesinde camın habbe seviyesi 100.000 adet/m<sup>2</sup> den  
20.000 adet/m<sup>2</sup> ye inmiştir.

İkinci aşamada ise camın kimyasal dayanıklılığını artırmak üzere  
kompozisyon tadilatı yapılmış cam kompozisyonundaki bir miktar alkali  
oksit ile toprak alkali oksit arasında yer değiştirilmiştir.Bu uygulama  
sonucunda camın kimyasal dayanıklılığının artmasını yanısıra harman  
maliyetindedede 390 Milyon TL/Yıl' lık bir tasarruf sağlanmıştır.

# CAM AMBALAJ ÜRETİMİNDE CAM KALİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ

**Asuman ERKİN**

Topkapı Şişe Sanayii A.Ş.

**Fehimhan AKMAZ**

Araştırma Müdürlüğü

## ÖZET

Geçtiğimiz dönemde Camış Madencilik A.Ş. nin sürdürdüğü çalışmalar sonunda Topkapı Şişe Sanayii A.Ş. renksiz cam üretiminde safaaşanı kumu yerine feldspat kullanımına geçilmiş ve diğer hammaddelerin  $Fe_2O_3$  seviyelerinde azalmalar gerçekleştirilmiştir.

Bu uygulamalar ile renksiz camın  $Fe_2O_3$  içeriği % 0.07 seviyelerine indirilerek renksizleştirici katkı maddelerinin azaltılması ve cam afinasyonunu kolaylaştırın indirgen şartlarda çalışma olanağı doğmuştur.

Yapılan uygulamada, harmana kömür ilave edilerek sülfat afinasyonu mekanizmasının daha düşük sıcaklıklarda başladığı ve reboil ihtiyalinin azaldığı indirgen afinasyon sistemine geçilmiştir. Bu sayede fırın çekisleri arttırılmış, camın habbe seviyesi düşmüş ve başta elektrikle takviye olmak üzere yakıta tasarruf sağlanmıştır.

Camda  $Fe_2O_3$  seviyesindeki azalma ve harman redoksunun indirgene kaydırılmasına paralel olarak, camın renksizlik seviyesi normal düzeyini korumak kaydıyla, renksizleştirici katkı madde miktarları azaltılarak füzyon maliyetinde 7 aylık (Şubat-Ağustos 1992) dönem içinde 1.3 Milyar TL. net kazanç sağlanmıştır. Ayrıca hammaddelerin demir miktarındaki düşmeye bağlı olarak, kimyasal ve fiziksel renksizleştirme için kullanılan katkı madde miktarları azaltılmıştır.

## 1.GİRİŞ

**T**opkapı Şişe Sanayii A.Ş. (TK) rensiz cam kap üretiminde, 1991 yılından itibaren Camış Madencilik A.Ş., Topkapı Sanayii A.Ş. ve Araştırma Müdürlüğü ortaklaşa sürdürdükleri hammaddede değerlendirmeye çalışmaları sonucunda, daha düşük  $Fe_2O_3$  içerikli hammaddeler kullanılmaya başlanmış ve camın  $Fe_2O_3$  içeriği % 0.09 seviyesinden % 0.07 lere düşmüştür. Bu gelişme, harmana bir miktar kömür ilave edilerek sülfat afinasyonu mekanizmasının daha düşük sıcaklıklarda başladığı ve reboil ihtimalinin azaldığı indirgen-afinasyon sistemine geçilmesine olanak sağlamıştır. Bunun sonucunda, 5.2.1992 tarihinde Topkapı Şişe Sanayii A.Ş. rensiz cam üretiminde kömür uygulamasına geçilmiştir. Ayrıca demir seviyesinin düşmesiyle, başta Ce-konsantre olmak üzere rensizleştirme katkı madde miktarları azaltılmıştır.

Fırnlardaki uygulamalar süresince, fırın işletme parametreleri, ürünlerin habbe seviyesi ile renk kalitesi şubat-ağustos 1992 dönemi boyunca takip edilmiştir.

Bu rapor kapsamında ;

- İndirgen-afinasyon sistemi ve renk teorisine kısaca değinilmiş,
- Kömür uygulaması süresince ve öncesi dönemdeki habbe miktarındaki değişimler ve renk parametreleri, incelenmiştir.

## 2. TEORİ

### 2.1. İndirgen Cam

Soda kireç-silis camı harmanlarına karbon ilave ederek harman redoksunu indirgen koşullara kaydırmak mümkündür. Bu cam ambalaj üretiminde sıkılıkla kullanılan bir uygulamadır. Bu uygulamanın;

- Cam kalitesini artırdığı,
- Fırın çekisini artırdığı,
- Fırın sıcaklıklarını düşürdüğü, dolayısı ile yakıt tasarrufu sağladığı ve refakter ömrünü artırdığı, bilinmektedir.


İndirgen sistemler, cam harmanına karbondan başka, sülfürler veya yüksek fırın curufu gibi maddelerin ilavesi ile oluşturulur. Soda-kireç camı harmanında en çok kullanılan afinan madde sülfatlardır. İndirgen maddeler sodyum sülfatın daha düşük sıcaklıklarda bozulmasını sağlar.

Denklem 1 de reaksiyonu görülen bu bozunma % 100 gerçekleşmez. Böylelikle  $Na_2SO_4$  ve  $Na_2S$  aynı anda harmanda bulunarak ötekinif oluşturup daha düşük sıcaklıkta ererler. Bu sayede, denklem 2 de gösterilen silikat oluşturma reaksiyonu daha düşük sıcaklıklarda gerçekleşir.



İndirgen sistemde, kükürtlü gazların camdaki çözünürlüğü oksidan camlara göre daha düşüktür. Camda  $SO_2$  çözünürlüğünün az olması ile afinasyon hızlanır ve camın reboil eğilimi düşer. Kükürt çözünürlüğü ile camın oksidasyon seviyesi arasındaki ilişki Şekil 1 de verilmektedir.

Ayrıca hammaddelerin demir miktarındaki düşmeye bağlı olarak,



*Şekil 1. Kükürt çözünürlüğünün camın oksidasyon seviyesine bağlı değişimi*

Şekilden de görüldüğü gibi  $\text{SO}_2$  çözünürlüğü, camın redoks sayısı ile doğrudan bağıntılı hale gelmektedir. Bilindiği gibi redoks sayısı, herhangi bir hammaddenin indirgenlik veya yükseltgenlik miktarını belirleyen yarı empirik bir skaladır. Redoks sayısına etki eden faktörler şunlardır:

- Harmana eklenen redoks maddelerinin miktarları
- Harman rutubeti
- Fırın atmosferi

Camın redoksunu sabit tutabilmek için bütün bu etkenleri sabit tutmak gereklidir.

## 2.2. Cam rengi


İndirgen sistemlerin sıkılıkla kullanıldığı cam kap üretiminde, en önemli kalite parametrelerinden biri cam rengidir. Renksiz camlarda, camın rengini olumsuz yönde etkileyen  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  camda  $\text{Fe}^{+2}$  ve  $\text{Fe}^{+3}$  olmak üzere iki formda bulunur. İndirgen koşullarda camdaki  $\text{Fe}^{+2}/\text{Fe}^{+3}$  dengesi  $\text{Fe}^{+2}$  lehine artacağından cam rengi mavimsi yeşit tonlara kayar.  $\text{Fe}^{+2}$ 'nin camda oluşturduğu renk aynı miktarda  $\text{Fe}^{+3}$ 'ün oluşturduğu renge oranla 10 kat daha şiddetle algılanır. Dolayısı ile renksiz camda indirgen sistemin uygulanabilmesi için camdaki  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  seviyesinin en çok % 0,06- 0,07 seviyelerinde olması gerekmektedir.

CemİN renksizleştirme işlemi, kimyasal ve fiziksel olmak üzere başlıca iki aşamada gerçekleşmektedir. Bunlardan ilki olan kimyasal renksizleştirmede, camdaki  $\text{Fe}^{+2}/\text{Fe}^{+3}$  oranının mümkün olduğunda düşürülmesi hedeflenmektedir. Böylelikle mevcut  $\text{Fe}^{+2}$  iyonlarının  $\text{Fe}^{+3}$  haline yükseltenmesi sağlanarak cam rengi mavimsi yeşil tondan sarımsı yeşil tona dönüştürülmektedir. İkinci aşamada ise, yapılan kimyasal renksizleş-

tirme sonucu camda oluşan sarımsı yeşil rengin, tamamlayıcı renk veren maddelerle fiziksel olarak nötr bir renk elde edilecek şekilde maskelenmesidir. Topluluğumuzda cam kap üretiminde kimyasal renksizleştirme için Ce-konsantré kullanılırken, selenyum ve kobalt ilaveleri ile de fiziksel renksizleştirme sağlanmaktadır.

Cam endüstrisinde, cam renginin ya da renksizlik seviyesinin tayin edilmesi için, kısa adı C.I.E olan Uluslararası Renk Komisyonu tarafından tanımlanan renk ölçüm metodu kullanılmaktadır. Bu metod da Şekil 2'de gösterilen renk diyagramına göre cam rengi kantitatif olarak tanımlanmaktadır.

Başka bir deyişle camın renk parametre (% saflık, % parlaklık ve başat dalga boyu) değerleri bu diyagram üzerinden okunmaktadır. 400-700 mm dalga boyu arasındaki (görünür bölge) tüm saf renkler, Renk Diyagramını çevreleyen eğri üzerinde yer alır. Beyaz, siyah ve bütün griler ise, C noktası ile gösterilir.



Şekil 2. C.I.E. Renk Diyagamı

Renksiz camlarda, rengin beyazlık derecesine bir ölçü olması itibarı ile, camın renk diyagramındaki konumunun mümkün olduğunda C noktasına yakın olması amaçlanır. C noktasına yaklaşıldıkça camın saflık değeri azalır; beyaz renge yaklaşır. Camdaki demir oksit miktarının artışı ise ters yönde etki yapar.

Renksizleştirme amacı ile harmana ilave edilen selenyum ve kobalt oksit de Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>'den gelen yeşilimsi tondaki rengi nötürleştirmekle birlikte, camın saflık değerini yükseltir, parlaklığını azaltır. Bu nedenle renksizleştirici

katkıları en aza indirebilmek, bunun içinde camın  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  seviyesini mümkün olduğunda azaltmak gerekir.

Camın rengini tanımlayan başat dalgaboyu içерdiği demir oksit seviyesi ve renksizleştirici katkı miktarlarına bağlı olarak değişir. Camda  $\text{Fe}^{+2}$  iyonlarının artması ile cam rengini gösteren dalgaboyu 500-560 mm aralığında yeşil bölgeye kayarken, bu iyonların azalması ile dalgaboyu büyüyor 570-580 mm aralığında sarı bölgelere ulaşır. Ancak camın renk tonunu belirleyen kesin spesifikasyonlar mevcut değildir.

Cam ambalaj alanında, değişik pazarlara ait üretim örnekleri incelendiğinde, bunların farklı renk tonlarında renksizleştirilmiş oldukları gözlenmektedir. Kimi üreticiler sarımsı beyaz tona yakın rengi hedef alırken, bazıları ise, uçuk gri mavimsi tonları tercih etmektedirler.

### 3. FABRİKA UYGULAMALARI

Topkapı Şişe Sanayii A.Ş. renksiz cam üretimi yapan C ve D fırınlarında 5. Şubat 1992 tarihinden itibaren indirgen koşullarda çalışmaya başlanmıştır. Indirgen koşullar mevcut harmana bir miktar kömür ilavesi ve oksiden madde miktarlarının azalması ile sağlanmış olup, harman redoksu + 16 dan + 11 e indirilmiştir.

Kömür uygulamasında yeterli rensizleştirme seviyesine ulaşana kadar katkı madde miktarlarında ayarlamalar yapılmış, uygulanan ara kademeler tarih sırası ile Tablo 1 de verilmiştir.

Tablo 1. Katkı Madde Değişimleri

| Uygulama        | Katkı Maddeleri (Kg / 100 Kg cam) |              |            |       |
|-----------------|-----------------------------------|--------------|------------|-------|
|                 | Ce-kons.                          | Kobalt oksit | Zn-selenit | Kömür |
| Uygulama Öncesi | 0.120                             | 0.0001       | 0.0039     | 0.000 |
| 5 Şubat 1992    | 0.100                             | 0.0001       | 0.0030     | 0.030 |
| 12 Şubat 1992   | 0.100                             | 0.00008      | 0.0035     | 0.030 |
| 5 Mart 1992     | 0.100                             | 0.00008      | 0.0037     | 0.030 |
| 27 Mart 1992    | 0.070                             | 0.00008      | 0.0037     | 0.025 |
| 29 Mart 1992    | 0.040                             | 0.00006      | 0.0037     | 0.020 |
| 7 Mayıs 1992    | 0.040                             | 0.00004      | 0.0037     | 0.020 |

## **4. VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ**

### **4.1. Habbe Seviyesi**

Kömür uygulamasının yapıldığı C ve D fırınlarına ait cam numunelerinde habbe seviyesi günlük bazda takip edilmiş ve uygulama öncesi dönemle karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.Uygulama öncesi dönem olarak rensiz camda Safaalanı kumu yerine feldspatın kullanılmaya başlandığı Ekim 91-Ocak 92 aralığı alınımıştır.Uygulama sonrası dönem ise Şubat-Eylül 92 aralığını kapsamaktadır.

Karşılaştırma için kullanılan habbe verileri, uygulama öncesi ve sonrasında aynı cam kırığı oranlarında fırın çekislerine göre değerlendirilmiştir.Bu değerlendirmeler her iki fırın için ayrı ayrı yapılmıştır.

Bu kapsamda, C fırınında uygulama öncesi ve sonrasında cam kırığı mertebesinin % 35 olduğu dönemler tespit edilmiş ve bu döneme ait habbecik ( $> 1 \text{ mm.}$ ) verileri farklı fırın çekislerine karşılık Şekil 3 de grafiklendirilmiştir.Ayrıca bu grafiklerde habbe, çıkış arasındaki ilişkiyi veren regresyon doğrusu da gösterilmiştir.

D fırınında ise, uygulama öncesi ve sonrası dönemlere ait habbecik verileri, % 35 ve % 40 olmak üzere iki cam kırığı oranında incelenmiştir.Bu cam kırığı oranlarında çalışılan dönemlere ait veriler karşılaştırılmış olarak Şekil 4,5 de gösterilmiştir.

Bu çerçevede, C fırınına ait grafikten, uygulama öncesi aynı koşulları sağlayan verilerin yetersiz olması nedeniyle, uygulama sonrasında habbecik seviyesinin pek değişmediği görülmektedir.Buna karşın, daha fazla veriye sahip olan D fırınına ait grafikler incelendiğinde, uygulama sonrası dönemde habbecik seviyesi düşmüştür.Kömür uygulaması öncesi de camda yoğun habbecik olması nedeniyle, fırın çıkışı 215 ton/gün üzere çıkışlamazken, uygulama sonrasında 235 ton/gün çıkışlere rahatlıkla çıkışmış ve bu çıkışlerde de düşük habbe seviyesinde çalışılmıştır.


### **4.2 Cam Rengi**

Topkapı Şişe Sanayii A.Ş. C ve D fırınlarında, kömür uygulaması sırasında, renk katkı maddelerinde yapılan değişikliklere bağlı olarak, söz konusu fırın camlarına ait renk analizleri yapılmış ve indirgenlik seviyeleri tespit edilmiştir.Sonuçlar uygulama öncesine ait renk ve indirgenlik seviyeleri değerleri ile karşılaştırmalı olarak incelenmiş, her iki fırın için aylık bazda grafiklendirilmiş (Şekil 6 ve 7)

TK-C ve D fırın camlarına ait uygulama öncesi dönem de dahil olmak üzere ortalama renk değerleri Tablo 2 de verilmiştir.

İlk aşamada, kömür uygulamasıyla harman redoks sayısının + 16 dan + 11 e düşmesine paralel olarak cam renginin bozulacağı beklenmiştir.Nitekim, tablo ve şekillerden görüleceği üzere, Şubat ve Mart ayına ait cam numunelerinde yapılan renk ölçüm sonuçları her iki fırında da, camın  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  içeriği sabit kalmasına rağmen,kömür uygulamasının ilk iki ayrı döneminde her iki fırına ait cam rengi Tablo 2 deki değerlerden görüleceği üzere bir miktar yeşile dönmüştür.Fakat bu dönüşüm, renk parametreleri sınırlar içinde kalacak şekilde olmuş ve renk katkı madde miktarları ayarlandıktan sonra ortadan kalkmıştır.Bunun yanında, fiziksel katkı madde miktarlarının düşürülmesi ile bu maddelere özgü görünür


## TOPKAPI SİSE SANAYİİ A.Ş. C FIRINI (% 35 C.K.)



Sekil 3.

## TOPKAPI SİSE SANAYİİ A.S. D FIRINI (% 35 C.K.)


Habbecik (Adet/30 g cam)



-+ Uygulama Oncegi - Uygulama Sonrasi


Şekil 4.

## TOPKAPI SİSE SANAYİİ A.S. D FIRINI (% 40 C.K.)




Sekil 5.

### TOPKAPI SİSE SAN A.S. C FIRINI



**Şekil 6.** Renk Parametreleri.

**TOPKAPI SİSE SAN A.S. D FIRINI**



**Şekil 7. Renk Parametreleri.**

bölgdedeki absorbsiyon azalmış ve camın geçirgenliği artmıştır. Diğer bir deyişle cam daha parlak hale gelmiştir.

| 1992<br>AYLAR                          | C FIRINI            |                  |               | D FIRINI            |           |        |
|--|---------------------|------------------|---------------|---------------------|-----------|--------|
|  | Başat Dalga<br>Boyu | Parlaklık<br>% P | Saflık<br>% S | Başat Dalga<br>Boyu | Parlaklık | Saflık |
| OCAK UÖ                                | 568                 | 60.8             | 6.4           | 568                 | 58.3      | 8.3    |
| ŞUBAT US                               | 560                 | 62.5             | 4.8           | 561                 | 62.0      | 5.0    |
| MART US                                | 558                 | 64.0             | 4.1           | 556                 | 63.5      | 4.1    |
| NİSAN US                               | 564                 | 63.5             | 5.1           | 562                 | 63.3      | 4.8    |
| MAYIS US                               | 567                 | 64.8             | 5.4           | 566                 | 64.1      | 5.7    |
| HAZİRAN US                             | 569                 | 62.1             | 7.0           | 571                 | 60.5      | 7.5    |
| TEMMUZ US                              | 570                 | 62.0             | 7.8           | 571                 | 62.2      | 7.6    |
| AĞUSTOS US                             | 570                 | 62.8             | 7.8           | 573                 | 63.2      | 6.3    |
| İndirgenlik<br>Seviyesi                | Uygulama<br>Öncesi  |                  | 19.5          | Uygulama<br>Öncesi  |           | 19.1   |
| Fe/Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> *100 | Uygulama<br>Sonrası |                  | 19.7          | Uygulama<br>Sonrası |           | 20.0   |

Tablo 2. Spektrofotometrik Renk Analizleri

İlk aşamada, kömür uygulamasıyla harman redoks sayısının +16 dan +11 e düşmesine paralel olarak cam renginin bozulacağı beklenmiştir. Nitekim, tablo ve şekillerden görüleceği üzere, Şubat ve Mart ayına ait cam numunelerinde yapılan renk ölçüm sonuçları her iki fırında da, camın Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> içeriği sabit kalmasına rağmen, kömür uygulamasının ilk iki ayrı döneminde her iki fırına ait cam rengi Tablo 2 deki değerlerden görüleceği üzere bir miktar yeşile dönmüştür. Fakat bu dönüşüm, renk parametreleri sınırlar içinde kalacak şekilde olmuş ve renk katkı madde miktarları ayarlandıktan sonra ortadan almıştır. Bunun yanında, fiziksel katkı madde miktarlarının düşürülmesi ile bu maddelere özgü görünür bölgdedeki absorbsiyon azalmış ve camın geçirgenliği artmıştır. Diğer bir deyişle cam daha parlak hale gelmiştir.

## **4.3 MALİYET**

### **4.3.1. Harman Maliyeti**

Kimyasal ve fiziksel renksizlestirmede kullanılan katkı maddelerinin harmandaki payı az olmasına karşın harman maliyetine etkisi büyüktür. Nitekim, gerçekleştirilmiş olan katkı madde miktarlarında azalma ile camın birim füzyon maliyetinde önemli ölçüde indirimler sağlanmıştır. Tablo 3 de uygun renk parametrelerine ulaşılana kadar katkı madde miktarlarında yapılan değişimlerin, füzyon maliyeti üzerine etkisi eski dönemle karşılaştırılmış olarak verilmiştir. Tablodaki değerler Eylül-92 ham-madde birim fiyatları baz alınarak hesaplanmıştır.

Kömür uygulamasını içeren Şubat ve Eylül-92 döneminde 79600 ton reksiz harman hazırlanmıştır. Bu dönemde uygulama öncesi füzyon maliyeti yerine, denenen tüm katkı maddeleri ile gerçekleşen füzyon maliyetlerinin kullanılması sonucu, camın renk kalitesinden bir taviz verilmeksızın yaklaşık 1 300 000 000 TL net kazanç sağlanmıştır.

**Tablo 3. Katkı Maddelerinin Cam Maliyetine Etkisi**

| Katkı Maddeleri (Kg/100Kg C)   | Başlangıç Değerleri     | Farklı Uygulamalardaki Katkı Madde Miktarları |                         |                         |                         | 5                       | 6                       |
|--|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |                         | 1   | 2                       | 3                       | 4                       |                         |                         |
| Seryum oksit   | 0.120                   | 0.100   | 0.100                   | 0.100                   | 0.070                   | 0.040                   | 0.040                   |
| Kobalt oksit   | 0.0001                  | 0.0001  | 0.00008                 | 0.00008                 | 0.00008                 | 0.00006                 | 0.00004                 |
| Çinko selenit  | 0.0039                  | 0.0030  | 0.0035                  | 0.0037                  | 0.0037                  | 0.0037                  | 0.0037                  |
| Kömür  | 0.0000                  | 0.030   | 0.030                   | 0.030                   | 0.025                   | 0.020                   | 0.020                   |
| Katkı Miktarlarının<br>Har. Pay(%)   | 0.228                   | 0.244   | 0.245                   | 0.246                   | 0.181                   | 0.117                   | 0.117                   |
| Ana Ham.Maliyeti(Tl/Kg C)<br>Toplam Mal.Payı(%)  | 446.76<br>91.1          | 446.76<br>92.03                               | 446.76<br>91.98         | 446.76<br>91.95         | 446.76<br>94.08         | 446.76<br>96.31         | 446.76<br>96.31         |
| Katkı Madde Maliyeti(Tl/KgC)<br>Toplam maliyetteki Payı(%)<br>Füzyon maliyeti(Tl/Kg C) | 46.19<br>8.69<br>489.28 | 38.67<br>7.97<br>485.43                       | 38.96<br>8.02<br>485.72 | 39.09<br>8.05<br>485.85 | 28.12<br>5.92<br>474.88 | 17.14<br>3.69<br>463.90 | 17.12<br>3.69<br>463.88 |
| Başlangıç Komp.Göre Sağlanan<br>maliyet indirimi(%)                                    | 0.79                    | 0.73  | 0.70                    | 2.94                    | 5.19                    | 5.19                    | 5.19                    |

#### **4.3.2. Birim Yakıt Sarfiyatı**

Birim yakıt sarfiyat değerleri, kömür uygulaması öncesi ve sonrası dönemde habbe değerlendirilmesinde olduğu gibi aynı cam kırığı oranlarında çekişে bağlı olarak incelenmiştir. Söz konusu inceleme, C ve D fırınları için ayrı ayrı yapılmıştır. C fırınına ait veriler % 35 cam kırığında çalışılan dönem için derlenmiş ve Şekil 8 de gösterilmiştir. D fırınına ait veriler ise %35 ve % 40 olmak üzere iki ayrı cam kırığı oranı için değerlendirilmiştir. Veriler, % 35 cam kırığı oranı için Şekil 9, % 40 cam kırığı oranı için Şekil 10 da grafiklendirilmiştir.

C fırınına ait grafik incelediğinde, uygulama sonrasında aynı fırın çekişinde daha düşük yakıtla çalışıldığı görülmüştür. İki ayrı cam kırığı oranında incelenen D fırınında ise, %35 cam kırığı dönemindeki uygulama öncesi verilerden görüldüğü üzere yaklaşık 212 ton/gün çekiş kadar olan birim yakıt sarfiyatlarının, bekleniği gibi fırın çekişi arttıkça azalmasına karşılık söz konusu çekişten itibaren ergitme güçlüğü nedeniyle yakıt sarfiyatlarında yükselme olduğu görülmüştür. Uygulama öncesinde ergitme güçlüğü nedeniyle yaklaşık 218 ton/gün çekiş üzerinde çalışmamamasına rağmen, kömür uygulaması sonrasında 235 ton/gün çekişlere çıkılabilmişdir. Söz konusu yüksek çekişler, uygun habbe seviyesi ve düşük birim yakıt sarfiyatlarında gerçekleştirılmıştır. Kömür uygulamasının getirdiği ergitme kolaylığı sonucunda, beklenilen birim yakittaki düşme % 40 cam kırığı oranında da görülmüştür.

Ayrıca, birim yakıtlardaki düşmenin ergitme maliyetine olan etkisi incelenmiştir. Inceleme D fırını, 217 ton/gün çekiş ve % 35 cam kırığı oranı için, uygulama öncesi dönen ile karşılaştırmalı olarak yapılmıştır. Sonuçlar tablo 4 de verilmiştir.

Tablo 4 Yakıt Tüketimi

| Veriler                  | Fuel oil           |                     | Elektrik Enerjisi |                     | Toplam Ergitme Maliyeti |
|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
|                          | Miktar gr / kg cam | Erg. Mal. TL/kg cam | Miktar Wh/Kg cam  | Erg. Mal. TL/Kg cam |                         |
| Fırın Çekişi (217 t/gün) |                    |                     |                   |                     |                         |
| C.K. Oranı (%35)         |                    |                     |                   |                     |                         |
| Uygulama Öncesi          | 120.9              | 149.19              | 92.2              | 56.99               | 206.18                  |
| Uygulama Sonrası         | 118.6              | 146.35              | 68.09             | 42.09               | 188.44                  |

Tablo değerlerinden görüleceği üzere, ergitme maliyetinde uygulama öncesi döneme göre, % 8.6 oranında kazanç sağlanmıştır.

## **5.SONUÇ**

Topkapı Şişe sanayii A.Ş. rensiz cam üretiminde hammadde geliştirme çalışmaları paralelinde daha düşük demir içerikli hammaddeler kullanılmaya başlanmıştır. Bunun sonucunda 5 Şubat 1992 tarihinden itibaren, indirgen şartları sağlayan kömür uygulamasına geçilmiştir.

Ayrıca hammaddelerin demir miktarındaki düşmeye bağlı olarak, kimyasal ve fiziksel renksizleştirme için kullanılan katkı madde miktarları azaltılmıştır.


Topkapı Şişe Sanayii A.Ş. renksiz cam üretiminde, uygulanan "İndirgen Afinasyon Sistemi" ile;

- ergitme şartlarının kolaylaştiği,
  - uygulama öncesinde ulaşılamayan fırın çekislerine çıktıığı,
  - cam kalitesinin habbe seviyesi yönüyle iyileştiği,
  - renksizlik özelliklerinin kalitesini koruduğu ve
  - birim yakıt sarfiyatlarının azaldığı
- görülmüştür.

Uygulama maliyet açısından incelendiğinde ;


- renk katkı madde miktarlarının % 65 oranında azalması ile, füzyon maliyetinde yaklaşık 1.3 milyar net kazanç sağlanmıştır.
- ergitme şartlarının kolaylaşması nedeniyle enerji tüketiminde azalma gözlenmiştir. Örneğin, 217 ton/gün çıkış ve % 35 cam kırığı oranında çalışılan dönemde incelenen birim yakıt sarfiyatlarının % 3.4 azalması, ergitme maliyetini % 8.6 oranında düşürmüştür.
- fırın çıkışlarında eski dönemde ulaşılamayan seviyelere çıkışabilmesi ise örneğin D fırınında 15-20 ton/gün cama eşdeğer bir üretim artışına neden olmuştur. Bu artış da maliyet açısından önemli avantajlar getirecek niteliktir.

## TOPKAPI ŞİŞE SANAYİİ A.Ş. C FIRINI (% 35 C.K.)




Şekil 8.

## TOPKAPI ŞİSE SANAVİİ A.Ş. D FIRINI (% 35 C.K.)



Şekil 9.

## TOPKAPI ŞİŞE SANAYİİ A.Ş. D FIRINI (% 40 C.K.)



—♦— Uygulama Oncesi    Uygulama Sonrasi

Sekil 10.

# **BUZLU CAM FIRINLARINDA SOĞUTMA SUYUNUN DENİZ SUYU İLE SOĞUTULMASI**

**Zafer SAĞLAM**

Çayırova Cam Sanayii A.Ş.

## **ÖZET**

Bilindiği gibi cam fırınlarında belirli bölgelerde mekanik ve refrakter yapıların soğutulması amacıyla yoğun olarak su ile hava kullanılmaktadır Özellikle su ile soğutulan bölgelerde ; fazladan kullanılan su miktarları toplam maliyeti, kullanılan soğutma suyu niteliği ise üretim kalitesi + randımanı ve ürün maliyetini olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

Çayırova cam sanayii A.Ş.<sup>1</sup> de buzlu cam fırınlarında kullanılmakta olan soğutma suyunun açık sistem soğutma kulelerinde soğutulması prosesinin su harcamaları ve nitelikleri üzerinde bazı olumsuz etkileri görülmüştür.

Şirketimizin deniz kenarında avantajlıda göz önünde bulundurularak buzlu cam fırınlarımızdan öncelikle 4. fırında kullanılan soğutma suyu Eylül 1991 tarihinden bu yana, mevcut soğutma kuleleri yerine, çoğunlukla doğal kaynağımız olan deniz suyu ile soğutulmaya başlanmıştır.

Bu bildiride soğutma suyunun, deniz suyunun sirküle ettiği bir soğutma havuzuna yerleştirilen serpantinler içerisinde geçirilerek soğutulması projesinin şirketimizdeki uygulaması ve bu uygulamanın maliyet, üretim kalitesi ile randımanı üzerindeki olumlu etkileri yer almaktadır.


## 1.GİRİŞ

**G**ünümüzün zorunlu rekabet koşullarında tüm üretici şirketler, rakiplerinden daha üstün olabilmek için; sürekli olarak Kalite + Maliyet + Termin faktörleri üzerinde iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını sürdürmek zorundadırlar.

Şirketimizde de aynı felsefe doğrultusunda bu çalışmalar sürdürülmektedir. Bu sempozyumdaki "Buzlu Cam fırınlarında soğutma suyunun deniz suyu ile soğutulması" bildirisini ortaya çıkan proje; üretim kalitesi ve randımanı yükseltmeye, maliyetleri düşürmeye yönelik olarak gerçekleştirilen bir çalışmıştır.


## 2.FIRINLARIN TANIMI

Şirketimizin bünyesindeki iki adet Buzlu Cam fırını üretimlerini sürdürmektedir. Bu fırınlar 3. ve 4. fırınlar olarak adlandırılmış bulunmaktadır.



3 Nolu BUZLU CAM FIRINI  
KAPASİTE = 100 Ton/Gün (fiili üreti)  
Şekil 1. 3. fırın

4 Nolu BUZLU CAM FIRINI  
KAPASİTE = 65 Ton/Gün (fiili üretim)  
Şekil 2. 4. fırın




3. fırın 57,9 m<sup>2</sup> eritme alanına sahip, 100 ton/gün üretim kapasiteli, yan- dan ateşlemeli olarak dizayn edilmiş bir fırındır. (Şekil 1.)

4. fırın ise 42 m<sup>2</sup> eritme alanına sahip, 65 ton/gün üretim kapasiteli arka- dan ateşlemeli olarak dizayn edilmiştir. (Şekil 2.)

Bu fırınlarımızda renkli, renksiz ve telli Buzlu Cam üretilmektedir.

### 3. KULLANILAN SU SOĞUTMA SİSTEMLERİ

**3.1** Açık sistem su soğutma kuleleri buzlu cam üretimi yapan 3. ve 4. fi- rınlarda kuruluşlarından bu yana açık sistem su soğutma kuleleri kullanılı-maktadır.



3 NOLU FIRIN MEVCUT SOĞUTMA SİSTEMİ

Şekil 3. 3. Fırın Soğutma Sistemi

3 NOLU FIRIN MEVCUT SOĞUTMA SİSTEMİ

Şekil 3. 3. Fırın Soğutma Sistemi

3. fırında 1.500.000 kcal/h ısı yükü, 125 m<sup>3</sup> / h debi kapasitesinde ve 40°C den 30°C ye soğutma kulesi ile su soğutma sağlamaktadır. (Şekil 3)

4. fırın ise 1.008.000 kcal/h ısı yükü, 84 m<sup>3</sup>/h debi kapasitesinde ve 40°C den 30°C ye soğutma sağlayan 3 adet tek fanlı (her biri 10 kw gücünde) soğutma kulesi ile su soğutma sağlamaktadır. (Şekil 4)

Her iki fırında bu sirkülasyon sağlanması için biri yedek olmak üzere ikişer adet 120 m<sup>3</sup>/h debi biri yedek olmak üzere ikişer adet m<sup>3</sup> / h debi 40 mSS basınç ve 30 kw güç kapasitesinde pompalar kullanılmaktadır.


Ancak açık sistem su soğutma kulelerinin kullanımında aşağıda belirtilen sorunlarla sürekli olarak karşı karşıya kalınmış olup, bu sorunlar projenin öncelikle uygulanması kararlaştırılan 4. fırın için ele alınmıştır:

I. Buharlaşma ve buharlaşma nedeniyle oluşan iletkenlik artışının önlenmesi amacıyla yapılan taşırmalar sonrasında sisteme ilave edilen su, kullanılan toplam su miktarını artırmaktaydı. Bu miktarlar bir yıl bazında hava sıcaklığına göre değişkenlik gösterirken, toplamda maliyetler yönünden ek yükler oluşturuyordu.

II. Soğutma suyunda iletkenliğin gerekli sınırlarda (Max. 600-650 ppm) kararlı olarak tutulmaması sonucunda; Buzlu cam imalatının şekillendirme aşamasında kullanılan, su ile soğutmalı merdanelerin iç çeperlerinde oluşan kışırular merdanede salgı ve bu nedenle bölgesel soğutma farklılıklarına sebep olmaktadır. Bunların sonucunda cam şeritte istenilen toleranslarda kalınlık dağılımının sağlanmasında zorluk çekilmektedir. (Max. 0,6 mm sapmalar)


### 3.2. Kullanılan Su Nitelikleri

Kullanılan soğutma suyu şirkete teminde ~300 ppm iletkenlik değerindedir. Tasfiye edilmesi sonrasında 0 dere Fransız sertliği, 30°C su temini koşullarında Max 8,5 civarı bir PH değeri sınırlandırılmıştır. Ancak açık sistem su soğutma kuleleri ile suyun soğutulması prosesinde, her ne kadar Max. 600-650 ppm iletkenlik değeri aşılmayacak şekilde müdahaleler (su taşıma ve sonrasında sisteme su ilavesi gibi) yapılsa~da, sürekli bir kararlılık sağlanamamakta ve zaman zaman iletkenlik değeri 1000 ppm' in üzerine çıkabilmektedir. (**Şekil 5**)



Şekil 5. Projenin uygulanması öncesi iletkenlik değerleri (ppm)

### BUZLU CAM 10 NOLU DESEN RANDIMANI (%)



*Şekil 6. Projenin uygulanması öncesinde 4. fırın üretim randımanları. (%)*

Ayrıca müşteri stok koşullarında oluşan kırılmalar da önemli ve giderek artan bir reklamasyon kaynağı olarak ortaya çıkıyor. (Şekil 7)

Soğutma suyu faktörü kırılma kaynaklı kayıplar için tek neden olmama bile bu kayıplar içinde belirli payı olan bir faktördü.


### 3.4. Değişken Maliyetlerin Analizi :

Kullanılan mevcut sistem için ağırlıklı değişken maliyet unsurları olan su ve enerji giderleri değerlendirmeye alınmıştır. Projenin öncelikle uygulanması düşünülen 4. fırın mevcut soğutma sisteminde ay bazında giderler; Şekil 8.a., 8.b. ve 9.a., 9.b.' de görüldüğü gibi oluşmaktadır.

### 3.3. Üretim Kalitesi ve Randımanına Olan Etkileri :


Açık sistem su soğutma kulelerinde belirtilen olumsuzluklar ve buna bağlı olarak oluşan su niteliklerindeki kararsızlıklar nedeniyle buzlu cam üretiminde kalınlık dağılımının istenilen toleranslarda sağlanamaması sonucunda ; üretimde ve ambar stok koşullarında kırılmalardan kaynaklanan kayıplar oluşmakta ve **Şekil 6'** daki randımanlar sağlanmaktadır. (10 Nolu desen bazında)

### BUZLU CAM İÇ PAZAR REKLAMASYON




*Şekil 7. Projenin uygulanması öncesindeki buzulu cam iç pazar reklamasyonu. (m<sup>2</sup>)*

### TAKVİYE SUYU MİKTARI




Şekil 8. a. Projenin uygulanması öncesindeki aylık ilave soğutma suyu harcamaları (m<sup>3</sup> / ay)

### TAKVİYE SUYU MİKTARI




Şekil 8.b. Projenin uygulanması öncesindeki aylık ilave soğutma suyu gideri (TL / ay)

### ENERJİ MIKTARI



Şekil 9.a. Projenin uygulanması öncesinde aylık enerji harcamaları (KW / ay)

### ENERJİ MIKTARI



Şekil 9.b. Projenin uygulanması öncesinde aylık enerji gideri (TL/ay)

Yıllık enerji gideri : 128.436.000 TL/yıl  
TOPLAM GİDERLER : 453.196.000 TL/yıl

## **4.SOĞUTMA SUYUNUN DENİZ SUYU İLE SOĞUTULMASI**

### **4.1. Çeşitli su soğutma sistemlerinin incelenmesi**

Genelde yaygın kullanımı olan belli başlı su soğutma sistemleri incelenmiş ve sonuçları şu şekilde belirlenmiştir:

#### **I. Açık sistem su soğutma kuleleri :**

Proje öncesinde kullanımında olan bu sistemin görülen dezavantajları 3.1. bölümünde belirtilmiştir:

#### **II. Kapalı sistem (Al kanatçıklı) su soğutma sistemleri :**

Halen düz cam bölümümüzde kullanımında olan bu sistemin yatırım ve işletme maliyetleri yüksek olup, görülen en büyük dezavantaj ise hava sıcaklığının çok yüksek olduğu (gölgede 30-35°C) yaz aylarında soğutma suyunun istenilen düzeyde soğutulmasında güçlük çekilmesidir.

#### **III. Eşanjörlü tip su soğutma sistemleri :**

Bu soğutma sistemlerinde yatırım ve işletme maaliyetleri ile birlikte büyük boyutlar nedeniyle bakım maliyetleri de oldukça yüksek görülmektedir.

#### **IV.Gazlı tip su soğutma sistemleri :**

Bu soğutma sistemlerinde de yatırım ve işletme maliyetleri yüksek olarak gerçekleşmektedir.

Ayrıca anlatılan çeşitli su soğutma sistemlerinin bu fırında realize edilebilmesi için fırının soğuk tamir döneminin beklenmesi gerekmektedir.Ancak 4. fırımızın soğuk tamir dönemine ~ 3 senelik bir zaman olduğu düşünüldüğünde mevcut sistemleri koruyarak soğutma suyunun soğutulması maliyetlerini düşürme konusunda ne yapılabileceği gündeme gelmiştir.

### **4.2.Proyenin amacı ve gerçekleşmesi :**

Bir önceki bölümde anlatıldığı gibi maliyetleri düşürme ve üretim kalitesi ile randımanını artırmaya yönelik yapılan çalışmalardan birisi olan bu proje ile 4. fırında soğutma suyunun soğutulması projesinde oluşan maliyetlerin azaltılması ve üretime olan olumsuz etkilerinin kaldırılması amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda su ve enerji giderlerini azaltmak için soğutma kulelerini bir yıl bazında çoğulkla devre dışı bırakarak, doğal kaynağımız olan deniz suyunun soğutma amacıyla kullanımını düşünülmüşdür. 4.fırın soğutma suyu kullanımı 120 m<sup>3</sup> / h' lik bir debi değerinde olup, 40°C den 30°C ye düşürülmesi için 1.250.000 kcal / h lik bir ısı tüketimi gerekmektedir. Soğutma amaçlı olarak kullanılacak olan deniz suyunun en önemli özelliği en sıcak olan yaz aylarında bile 25-27°C sıcaklık değerinin üzerine çıkmamasıdır ki, bu aynı koşullarda hava sıcaklığına göre 8-10°C daha düşük sıcaklık avantajıdır.

Sistemin mevcut soğutma sistemi ile dönüşümlü kullanılabilenek şekilde dizayn edilmesi düşünülmüştür.Bu doğrultuda deniz suyunun sürekli sirküle ettiği bir havuz içerisindeki yeterli soğutma yüzeyine sahip olan serpentin gurubu içerisinde soğutma suyunun geçirilerek, gerektiği zamanda soğutma kulesine de bağlantılı olarak soğutulmasıyla, fırına verilmesi hedeflenmiştir.

Ayrıca deniz suyunun soğutmada yetersiz olabilecegi ve / veya serpantin bakımları yapılacak dönemler düşünülerek soğutma suyunun dönüş ve gi-diş bağlantıları ;


- a) Yalnız deniz suyu ile soğutma,
- b) Yalnız soğutma kuleleri ile soğutma,
- c) Her iki sistemin birlikte kullanımı.

Alternatifleri gerçekleştirebilecek şekilde projelendirilmiştir.

Gerekli ısı yükü, debi ve soğutma yüzeyi hesap çalışmaları yapıldıktan sonra, sistemin çalışırlığının görülebilmesi amacıyla, 1 / 10 ölçekli bir sistem modeli yapılmış ve bu model üzerinde deneme çalışmalarına başlanmıştır.

Bu model çalışmaları en sıcak olan dönemlerde yapılarak ortaya çıkabilecek sorunların görülmesi hedeflenmiştir. Bu çalışmalar sonucunda teorik hesaplar ile实践中 yapılan tespitler doğrultusunda ; mevcut soğutma suyu debisini taşıyabilecek ve yeterli soğutma yüzeyini oluşturabilecek şekilde serpantin boru çapları ve sayıları saptamış ve soğutma için gerekli deniz suyu debisine bağlı olarak deniz suyu sirkülasyon havuzu ölçülendirmiştir.

Bu çalışmalara göre saptanan ~ 115 m<sup>3</sup> / h lik bir deniz suyu debisi temini için 150 m<sup>3</sup> / h debi, 45 kw güç 43 mmSS basınç etiket değerlerinde çalışacak deniz suyu sirkülasyon pompası seçimi yapılarak ; içerisinde toplam 300 m<sup>2</sup> soğutma yüzeyi sağlayan 2 parmak borulardan oluşan serpantin grubunun bulunduğu 60 m<sup>3</sup> hacmindeki deniz suyu sirkülasyon havuzu projelendirilmiştir.




Sekil 10. 4. Fırın soğutma suyunun deniz suyu ile soğutulması

Sistemin yapımı 09 Eylül 1991 tarihinde tamamlanarak; bu tarihten itibaren " 4. fırında soğutma suyunun deniz suyu ile soğutulması " uygulanmasına geçilmiştir.

#### **4.3. Yeni Uygulamanın Üretim, Kalite ve Randımanına Olan Etkileri.**

Yeni uygulama ile birlikte özellikle kış aylarında soğutma kulesinin tamamen devre dışı olmasına bağlı olarak buharlaşma sorunu ortadan kalkmıştır.Yaz aylarında ise çok sıcak olan günlerde (deniz suyu sıcaklığı: 26-27°C) kısmen soğutma kulelerinin devreye girmesine rağmen buradan kaynaklanan buharlaşma etkisine göre çok azalmıştır.


Bu gelişmelere bağlı olarak soğutma suyunun özellikle kış aylarında, daha düşük ve kararlı iletkenlik değerleri sağlanmaya başlanmıştır. (Şekil 11.)



Şekil.11.Dönemsel iletkenlik değerlerinin karşılaştırılması. (ppm)


Sonuç olarak üretim kalitesi ve randımanında sorun yaratılan kalınlık dağılımlarındaki değişkenlik azalarak daha uniform durumuna gelmesine katkı sağlanmıştır.Bu proje ile birlikte üretim koşullarında da yapılan çalışmalarla birlikte istenilen kalınlık dağılımı kalitesi yakalanmıştır.(Max. 0.4 mm Sapmalar) Tüm bu iyileştirmeler sonucunda üretimde oluşan kırılma kaynaklı kayıplar azalarak randıman 10 nolu desen bazında ~ 3 % puan yükselmiştir.Bu iyileşme ambar kırıklarınınında önemli ölçüde azalmasını sağlamıştır.

### BUZLU CAM 10 NOLU DESEN RANDIMANI ( % )



*Şekil 12. Dönemsel 4. fırın randiman karşılaştırımları. (%)  
(10 nolu desen bazında)*

### BUZLU CAM İÇ PAZAR REKLAMASYON




Müşteri odaklı çalışma prensibinden yola çıkarak, buzlu cam iç pazar reklamasyonlarındaki trende bakıldığından 1991 sene sine kadar artış görülürken, 1992 reklamasyonlarında önemli ölçüde (1264 m<sup>2</sup>) azalma kaydedilmiştir. Bu azalma, sözü edilen proje ile birlikte bü yük ölçüde üretim koşullarında da yapılan iyileştirmeler ile beraber sağlanmıştır. (Şekil 13)


*Şekil 13. Buzlu cam iç pazar reklamasyonlarındaki gelişmeler (m<sup>2</sup> / Yıl)*

**4.4.** Yeni uygulamanın değişken maliyetleri olan etkileri mevcut açık sistem soğutma kulelerinin soğutma suyunun kullanımında oluşan değişken giderler olan su ve enerji giderlerinde azaltmaya yönelik olarak ele alınan bu projenin uygulama sonrasında adı geçen giderler aylık bazda bir önceki senenin aynı ayları ile karşılaştırıldığı zaman miktar ve TL. bazında aşağıdaki grafiklerde görülen tablo ortaya çıkmıştır.

#### TAKVİYE SUYU MİKTARI




Şekil 14.a. Projenin uygulanması öncesi ve sonrası aylık ilave soğutma suyu harcamaları karşılaştırması ( $m^3 / ay$ )




Şekil 14.b. Projenin uygulanması öncesi ve sonrası aylık ilave soğutma suyu harcamaları karşılaştırılması (TL / ay)

Proje uygulaması öncesi harcama : 324.760.000 TL / yıl  
 Proje uygulaması sonrası harcama : 137.880.000 TL / yıl  
 Yıllık su giderlerindeki fark : +186.880.000 TL / yıl

## ENERJİ MİKTARI



*Şekil 15. a. Projenin uygulanması öncesi ve sonrası aylık ilave enerji harcamaları karşılaştırması (kw / ay)*



*Şekil 15.b. Projenin uygulanması öncesi ve sonrası aylık ilave enerji harcamaları karşılaştırması (TL / ay)*

**Proje uygulaması öncesi harcama : 128.436.000 TL / yıl**

**Proje uygulaması sonrası harcama : 108.504.000 TL / yıl**

**Yıllık enerji giderlerindeki fark : 19.932.000 (TL / yıl)**

Bu projenin üretim kalitesi ve randımanına olan etkileri dışında değişken giderlerin önemli iki kalemi olan su ve enerji giderleri bir senelik toplamlarda değerlendirmeye alındığında aşağıdaki sonuç elde edilmektedir.

**PROJE ÖNCESİ TOPLAM SU + ENERJİ GİDERLERİ : 453.196.000.TL / yıl**

**PROJE SONRASI TOPLAM SU + ENERJİ GİDERLER : 246.384.000 TL / yıl**

**SENELİK GETİRİ (FARK) : +206.812.000 TL / yıl**

Bu bonuca bağlı olarak yatırım tutarı 100.000.000 TL. olan bu proje kendisini 6 ayda geri ödemistiştir.

İşte de aynı proje Temmuz 1992 tarihinden itibaren 3. fırında da uygulanmaya alınmıştır. Sonuçları dönemsel olarak halen izlenmekte olup getirilerinin aynı oranda olumlu olduğu ve olacağı gözlenmektedir.

# **FLOAT CAM ÜRETİMİNDE KULLANILAN KUMLARIN HAZIRLANMASINDA VERİMLİLİĞİN ARTTIRILMASI, MALİYETLERİN DÜŞÜRÜLMESİ VE HOMOJENİZASYONUN SAĞLANMASI**

**İrfan GÜNER  
Acar ÖZEL  
Nurettin ÖZTÜRK**  
Camiş Madencilik A.Ş.

## **ÖZET**

Trakya Cam fabrikasının ihtiyacı olan 275.000 Ton/yıl net kum, sarıbayır ocağından temin edilen brüt kumun Yalıköydeki zenginleştirme tesislerinde işlenmesiyle elde edilmektedir. Sarıbayır ocağının işletmeye alındığı ilk dönemlerde yatağın heterojen yapıda olması ve yatak hakkında yeterli bilgi olmaması nedeniyle tesis randımanında ve üretilip sevkedilen kumda istenilen seviyeye ulaşılamamıştır.

Zenginleştirme tesisi verimliliğini artırmak ve maliyetleri düşürmek amacı ile atık olarak çıkan + 0.5 mm.lik ürün öğretülerek geri kazanılmış, yüksek alanlı manyetik seperasyonun ayırma verimliliği yükseltilerek tesis genel randımanı artırılmıştır. Randıman artması sonucu tesis kapasitesinde yükselme, maliyetlerde düşüş ve rezerv ömründe önemli oranda artış sağlanmıştır.

Öğütme ünitesinde öğretücü ortam malzemesi olarak kullanılan Alümina parçacıklarının üretilen kuma karışması nedeniyle Trakya Cam Sanayii A.Ş.'de cam üretimi sırasında imalat hataları meydana gelmiştir. Hem bu problemi çözmek hem de ithal girdi olan Alümina bilyayı ortadan kaldırmak amacı ile önce öğretücü ortam olarak demirbilya kullanılmış, demir bilyanın proseste yarattığı olumsuz etkilerden dolayı demirbilya bırakılarak öğretücü ortam malzemesi olarak flint taşına geçilmiş ve bu uygulanmadan başarı sonuç alınmıştır.

Tesiste alınan önlemlerden sonra üretimde belirli ve daimi bir standarta ulaşılmış olup Temmuz 1991 tarihinden itibaren üretilip sevkedilen ürüne kalite belgesi verilmeye başlanmıştır. Temmuz 1991 tarihinden itibaren Cam sektörü için önem taşıyan bu beş ayrı standart sıkı bir şekilde kontrol edilmekte ve günlük seviyatlar tarafımızdan düzenlenen "Kalite Kontrol Belgesi" ile birlikte fabrikalara gönderilmektedir.

## 1.GİRİŞ

Trakya ve Çayırova Cam fabrikalarının ihtiyacı olan 324.500 ton/yıl net kum, sarıbayır ocağından temin edilen brüt kumun Yalıköydeki zenginleştirme tesislerinde işlenmesiyle elde edilmektedir. Her iki fabrikaya sevk edilen kumun kimyasal ve fiziksel yapısının istenilen sınırlarda ve standart sapmada olması tüketici için gereklidir.

Sarıbayır ocağından alınan numunelerle yapılan mineralojik, kimyasal ve cevher zenginleştirme tesisleri sonucunda bu yatağın yapısal yönünden çok heterojen olduğu tespit edilmiştir.


Sarıbayır ocağının işletmeye alındığı ilk dönemlerde gerçekleştirilen tesis çalışmalarında ortalama % 62 randımına ulaşılmış ve Trakya Cam'a sevk edilen kumun kalitesinde daimi bir standarta ulaşlamamıştır. Trakya Cam Fabrikasının ihtiyacı olan kumu sürekli olarak istenilen vasıta ve düşük maliyetle üretmek için gerek oaclarda, gerekse de zenginleştirme tesislerinde çalışmalar yapılmıştır.

## 2.TESİS VERİMLİLİKİNİN ARTTIRILMASI İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR

1990 yılı sonuna kadar sarıbayır ocağından üretilen kum aşağıda verilen akım şemasına göre zenginleştirme tesislerimizde işlenmekte ve üretilen kum Trakya cam Fabrikasına sevk edilmekte idi.

Bu prosesde verimlilik, kaliti ve maliyete etki eden dört ana parametre mevcuttur. Bunlar;


1. Prosesden atık olarak çıkan + 0.5 mm. boyutlu ürünün öğütme ünitelerinde optimal koşullarda öğütüllererek geri kazanımı.
2. Yüksek alanlı manyetik seperatörün ayırma verimliliğini artırarak atıkta kalan ve kullanılabilir kalitedeki kumu minimum seviyeye düşürmek.
3. Tesiste kademeli olarak uygulanan hidrosiklon ünitelerinin ayırma verimini yükseltmek.
4. Otojen öğütme yapılarak, alümina bilya parçacıklarının sebep olduğu Nefelinli muylit probleminin ortadan kaldırılması ve üretim maliyetinin düşürülmesi.



1.1. + 0.5 mm. boyutlu ürünün öğütüllererek geri kazanımı

Tesise ortalama % 9 rutubetli 70 ton/saat tüvenan kum girişi yapılmakta ve bu ürün içinde bulunan ortalama % 7 nisbetindeki + 0.5 mm.lik malzeme elek üstünden atılmakta olup atık içinde % 50 mertebesinde - 0.5 mm. lik malzeme bulunmaktadır. Üretilen net kum içinde kalan + 0.5 mm. miktarı ise ortalama % 0,5 dir.

Atık olarak elek üstünden çıkan miktar yapılan ölçüm ve hesaplamalara göre 8,5 ton/saattir. Bu ürünün öğütülerek geri kazanımı için Kasım 1990 tarihinde tesiste aşağıda öngörülen akım şemasına göre gerekli olan düzenleme yapılmıştır.



Prosesde teşkil edilen bu akım şemasına göre santrifüj elek üstü olan atık, pompa haznesine beslenir. Atık içinde bulunan - 0,5 mm. boyutu ayırmak için bu malzeme max. % 15 katında DSM eleğine verilir. DSM elek altı olan - 0,5 mm. lik materyal, santrifüj elek altıyla birleştirilir. DSM elek üstü ise öğütülmek üzere bilyalı değirmene beslenir. Bilyalı değirmende Alümina bilya kullanılarak kontrollü bir öğütme yapılır. Öğütmede dikkat edilen en önemli husus değirmenden çıkan ürünündeki - 0,105 mm. boyut miktarıdır, bu boyutun % 15'in üstünde olmaması öğütme koşulları (pülp yoğunluğu, ortam şarji) ile sağlanır. Öğütmeden çıkan malzeme içinde bulunan - 0,5 mm.lik boyut DSM elekleriyle kazanılır.


Atık olarak elek üstünden çıkan bu malzeme, tesiste teşkil edilen öğütme ünitesinde % 85 randımanla işlenerek 7,2 ton/saat net ürün kazanılmıştır.

## 1.2. Yüksekalanlı Manyetik Seperatörün Ayırma Verimliliğini Artırarak, Atıkta Kalan Kullanılabilir Kalitedeki Kumun Minimum Seviyeye İndirilmesi.


Sarıbayır kumuyla yapılan mineralojik incelemeler sonucunda kum içinde bulunan ve demir içtiva eden mineraller çokluk sırasına göre;

- İlmenit
- Rutil
- Manyetit ve hematittir

Daha önce uygulanan manyetik seperasyon işleminde, sarıbayır kumu içinde bulunan demirli mineralleri ayırmak için 2.hidrosiklon alt akımı % 60 katı, 10.000 Gauss'ta çalışan yüksek alanlı manyetik seperatörün üst rotoruna yapılmaktaydı. Üst rotordan manyetik ürün alınırken, nonmanyetik ürün ise tekrar alt rotora beslenir. Alt rotor ve üst rotor manyetik ürünlerini birleştirip susuzlandırılmak üzere klasifikatör bant konveyör vasıtısıyla atık stok sahasına alındı. Bu uygulama sonucunda çıkan atık miktarı 3,7 ton/saat olup atıktaki  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  içeriği ise % 0,300-0,350 dir.



Çalışılan bu sistemde atıkta kullanılır kalitede kum kalmakta olup, ayırma verimli olmamaktaydı. Manyetik ayırmayı hem demir yönünden verimliliğini artırmak hem de atıktaki miktarı azaltmak için aşağıdaki uygulama yapılmıştır.



1. Beslenen pülp teki katı miktarının max. % 40 olması

2. Manyetik seperatörde ayırmayı gerçekleştiren iki rotorun seri çalıştırılmayıp, paralel çalıştırılması.

Beslenen pülp teki katı miktarı max. % 40 olmalıdır. Daha önceki uygulamada ise % 60 katı ile çalışmaktadır. Bu durumda çok yoğun olan pülpün her noktasına manyetik alan aynı oranda uygulanmamakta ve ayırma randımanı düşük gerçekleşmektedir.


Beslenen malzeme nin yoğunluğu % 40'a d

üşürüldüğünde manyetik duyarlılığa haiz malzeme manyetik alan içinde daha efektif olarak ayrılmıştır. Manyetik seperatöre beslenen malzeme 56 ton/saattir. Bu malzemenin tamamı üst rotora verildiğinde max. kapasitesi 38 ton/saat olan bu sistem efektif bir ayırma yapamamaktaydı.

Beslenen üründeki katı miktarı % 40'a düşürülerek, pülp ikiye bölünmüştür ve her rotara ayrı ayrı besleme yapılarak aynı manyetik alanda çok daha verimli bir ayırma gerçekleştirilmiştir. Bu uygulama sonucunda Nonmanyetik üründeki  $Fe_2O_3$  nisbeti % 0,150-0,165'den % 0,130-0,145'e düşürülmüş ve atık miktarı 3,7 ton/saatten 2,1 ton/saat seviyesine getirilerek 1,6 ton/saat net bazda bir ürün artışı ilave hiçbir işletme maliyeti olmaksızın kazanılmıştır.

### 1.3. Hidrosiklon Ünitelerinin Ayırma Performansının Artırılarak Verilimliliğin Yükseltilmesi ;

Sarıbayır kumu içinde bulunan ve yüksek oranda demir ihtiva eden killi malzeme ile cam fabrikaları tarafından istenmeyen boyut olan -0,105 mm.lik malzemenin net üründen uzaklaştırılma işlemi, tesise muhtelif noktalarda dizayn edilmiş olan hidrosiklon ünitelerinde gerçekleştirilmektedir.



Hidrosiklonların verimli şekilde çalıştırılması, üst akımda, min. iri, alt akımda ise min. ince boyutlu malzemenin kalmasıyla mümkündür.

Hidrosiklonlarda ayırmaya etki eden en önemli parametreler; siklon çapı, siklon girişindeki % katı miktarı, siklon giriş basınç ve siklon geometrisidir. Bu parametreler üzerinde yapılan değişiklikler sonucunda hem siklon verimliliği artırmakta, hem de ürün içinde kalan - 105 mm. boyut miktarı optimize edelmektedir.

#### 1.4 Otojen Öğütme

Kasım 1990 tarihinde öğütme ünitesi devreye alındığında öğretücü ortam malzemesi olarak züccaciye kum hazırlama tesisinde stokta bulunan alümina bilya kullanılmıştır. Aralık 1991 tarihinde Trakya Cam Sanayii A.Ş. yetkilileri ile Araştırma Müdürlüğü tarafından üretilen camda Nefelinli mülyit olduğu ve bu hatanın Alümina bilya parçacıklarından kaynaklandığı tarafımıza bildirilmiştir.

Bu nedenle öğretücü ortam malzemesi için yeni arayışlara geçilmiş olup uygulama bazında yapılan arşıtmaya göre demir bilya kullanımına başlanmıştır. Demir bilya kullanılması nedeniyle ürün içine karışan bilya parçacıklarını tutabilmek için dejermen çıkışına yaş manyetik ayırcı koymuştur. Bu ayırcı ile demir parçacıkların % 50-55'i tutulabilmiş geri kalan kısmı ise yüksek alan şiddetli Jones manyetik ayırcının plakaları arasında, yüksek alan uygulanmasından dolayı sıkışip manyetik ayıranın verimini düşürmüştür.

Demir bilyanın proseste yarattığı bu olumsuz etkiden dolayı bilya kullanıma son verilerek, flint taşı ile öğütme işlemeye başlanmıştır.

Filint taşı ile öğütme ancak otojen dejermenle randımanlı bir şekilde yapılmaktadır. Otojen dejermen ile işletmemizde mevcut olan bilyalı dejermenin çap ve boy oranları birbirinden çok farklıdır. Bu problemin çözümü için yatırımı pahalı olan otojen dejermen teminine gidilmiş, bunun yerine tesiste mevcut bilyalı dejermen otojen dejermen şartlarına uydurulmuştur. Dahili piyasadan 7-15 cm. boyutlarında temin edilen

flint parçaları dejirmene yüklenmiş, her vardiya dejirmene aşınan kadar flint taşı ilave edilip, pülp yoğunluğu ise % 55 katıyla getirilerek öğütme işlemi Nisan 1992 tarihinden itibaren başarıyla ve ucuz bir şekilde sürdürülmektedir.

Bu uygulamanın getirdiği kazançlar;

1. Alümina bilya parçacıkların sebep olduğu Nefelinli muylit problemi ortadan kalkmıştır.

2. Kasım 1990 - Aralık 1991 tarihleri arasında alümina bilya kullanılmış olup, 1992 yılı iş programı Alümina bilya kullanımına göre yapılmıştır

1992 yılı iş programına 1.698.000.000 TL/yıl alümina bilya gideri koyulmuştur. 1992 yılında Ocak-Mart ayları arasında demir bilya, Nisan ayından itibaren de flint taşı kullanılarak toplam 148.264.770 TL/yıl demir bilya + flint taşı bedeli ödenderek toplam 1.549.735.230 TL/yıl tasarruf sağlanmıştır.

## **2. MALİYETLERİN DÜŞÜRÜLMESİ**

### **2.1. + 0,5 mm. boyutlu ürünün öğütülerek geri kazanımı :**

#### **2.1.1. Sağlanan Kazançlar**

Elek üstünden atılan bu malzemenin tesiste teşkil edilen öğütme ünitesinde işlemesiyle 7,2 ton/saat net ürün kazanılmıştır.

Gerçekleştirilen bu işlem sonucunda kapasitede yükselme, rezerv ömründe artış ve maliyetlerde düşüş sağlanmıştır.

##### **2.1.1.1. Kapasite Kazancı**

Öğütülen bu ürünle toplam net ürün kapasitesinin  $7,2/52 \times 100 =$  % 14,1'i karşılanmakta olup bu ürün işlenmeseydi 65.363 ton/yıl daha fazla tüvenan kum ocaklarından istihsal edilip tesiste işlenecekti.

##### **2.1.1.2. Rezerv Ömründeki Artış**

Bu uygulama sonucunda rezervin ömrü % 14,1 mertebesinde artmıştır.

#### **2.2. Yüksek Alanlı Manyetik Seperatörün Ayırma Verimliliğinin Artırılması Sonucunda Elde Edilen Maddi Kazanç**

Manyetik seperatöre beslenen pülp tekniği katılmaktan % 60 dan % 40'a düşürmek ve rotarlara ayrı ayrı besleme yapmak için proses içinde mekanik düzenlemeye yapılmış olup, yeni getirilen bu sistemin eski sisteme göre işletme maliyetini artırıcı herhangi bir unsuru yoktur. Bu uygulamaya sınırlı maliyet bazında sağlanan kazanç;

367.822.480 TL / yıl dır.

#### **2.3. Otojen Öğütmeye Geçilmesi İle Sağlanan Kazanç**

**1992 Yılı Birikimli  
İş Programı - Fiili Giderler Tablosu**

|                        | Ölçü   | İş Programı   | Fiili       | İş Programına<br>Göre Fark |
|------------------------|--------|---------------|-------------|----------------------------|
| Alümina bilya          | TL.    | 1.698.000.000 | -           | 1.698.000.000              |
| Demir bilya+flint taşı | TL.    | -             | 148.264.770 | + 148.264.770              |
| Tasarruf               | TL/yıl |               |             | -1.549.735.230             |

**Sonuç :**


1. Tesiste aynı kapasitede tüvenan kum işlenerek 9,9 ton/saat üretim artışı gerçekleştirilmiş olup 324.500 Ton/yıl net kum üretimi için 89.987 ton/yıl daha az tüvenan kum ocaklarında üretilmiş ve tesiste işlenmiştir.
2. Bu uygulama ile sarıbayır ocağının ömrü % 19,4 nisbetinde arımıştır.
3. Yüksek alanlı manyetik seperatörün ayırma verimliliğin artırılması sonucunda 367.882.480 TL/yıl dış kaynaklı girdi olan alümina bilyadan tasarruf gerçekleştirılmıştır.
4. 1992 yılında otojen öğütmeye geçilmiş olup 1.549.735.230 TL/yıl dış kaynaklı girdi olan bilyadan tasarruf gerçekleştirılmıştır.

**3. STANDART KALİTEDE KUM ÜRETİLMESİ İÇİN YAPILAN  
ÇALIŞMALAR**

Trakya Cam Sanayii'ne sevk edilen kumun standartları Camış Mədencilik, Trakya Cam ve Araştırma Müdürlüğü tarafından belirlenmiş olup bu standartlar aşağıda verilmiştir.

- . Fe2O3 içeriği : % 0,110 ; 0,005 standart sapma
- . + 1mm. tane boyut adedi : 0
- . + 0,5 mm. boyutlu tane miktarı : max. % 0,5
- . - 0,105 mm. boyutlu tane miktarı : % 25; + 3 standart sapma
- . Rutubet : max. % 6

Bu standartları sağlamak amacıyla, tüvenan kum üretiminden başlayarak sevkiyata kadar olan safhalarда bir dizi önlem alınmıştır.




Saribayır ocağının ortasından geçen ve "Tedrici geçiş zonu" diye ad-

Saribayır ocağının ortasından geçen ve "Tedrici geçiş zonu" diye adlandırılan bölüm ikiye ayrılmıştır. Bu zonun yukarısında kalan bölümü ile aşağısında kalan bölgelerindeki kumların; mineralojik, fiziksel ve kimyasal yapıları birbirinden çok farklıdır.


Alt ocaktaki kum: % 0,400-0,600 Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> içermekte olup + 0,5 mm.lik tane miktarı % 2-4, -0,105 mm. boyutlu malzeme ise % 45,50 dir. Üst ocaktaki kum; % 0,800 - 1.200 Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> içermekte olup +0,5 mm.lik tane miktarı % 8-25-0,105 mm boyutlu malzeme ise % 30,60 dir.

Gerek rezerv, gerekse kalite problemleri nedeniyle bu kum ocaklarından istihsal edilerek, zenginleştirme tesisi yanında bulunan stok sahasında ayrı ayrı stoklanır. Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ve boyut dağılımına göre, değişik miktarlarda alt ve üst ocaklardan üretilip stoklanan mum homojen bir şekilde karıştırılarak 70 ton/saat kapasitede tesise beslenir.



Tesiste; Eleme-Hidrosiklon sistemi-Santrifüj elek-ögütme-DSM elek yüksek alanlı manyetik ayırma klasifikatör ünitelerinden geçirilerek boyut ve kimyasal bakımdan belirli bir homojeniteye ulaştırılan kum susuzlandırılmak ve stoklanmak gayesiyle silolara alınır. Nihai ürünün silolara doldurulması esnasında yarım saatte bir numune alınıp her silo için kimyasal, fiziksel analiz yapılır ve kritik bileşenler olan Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, + 1mm., +0,5 mm. ve -0,105 mm. ile rutubet miktarı belirlenir. İşletmede 28 adet silo mevcut olup silolar arasında gerekli olan karışımlar teşkil edilerek istenilen standarttaki kum Trakya Cam Sanayii A.Ş.4ye sevk edilir.


1991 yılında yapılan çalışmalarda en önemli kritik bileşen olan Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>'ün tesise beslenen tüvenanın kumdaki standart sapması 0,102 üretimindeki üretimindeki standart sapma 0,011 seviyattaki standart sapma ise max. 0,005 olarak gerçekleşmiştir. 1992 yılında ise Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> değerinde, tüvenan kumdaki standart sapma 0,084 üretimindeki standart sapma 0,011 seviyattaki standart sapma ise max. 0,004 olarak gerçekleşmiştir.





Temmuz 1991 tarihinden itibaren Cam sektörü için önem taşıyan bu beş ayrı standart sıkı bir şekilde kontrol edilmekte ve günlük sevk iyilikler tarafımızdan düzenlenen "Kalite Kontrol Belgesi" ile birlikte fabrikalara gönderilmektedir.


| KALİTE BELGESİ  |                                  |                                  |                     |       |       |                     |                    |         |                     |                                  |                                  |                     |       |       |                     |                    |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------|-------|---------------------|--------------------|---------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------|-------|---------------------|--------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Sevk Tarihi   | :                                |                                  |                     |       |       |                     |                    |         |                     |                                  |                                  |                     |       |       |                     |                    |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sevk Yeri   | :                                |                                  |                     |       |       |                     |                    |         |                     |                                  |                                  |                     |       |       |                     |                    |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sevk edilen ürünün niteliği   | :                                |                                  |                     |       |       |                     |                    |         |                     |                                  |                                  |                     |       |       |                     |                    |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kimyasal Analiz   | :                                |                                  |                     |       |       |                     |                    |         |                     |                                  |                                  |                     |       |       |                     |                    |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>% Si O<sub>2</sub></th> <th>% Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub></th> <th>% Fe<sub>2</sub> O<sub>3</sub></th> <th>% Ti O<sub>2</sub></th> <th>% CaO</th> <th>% MgO</th> <th>% Na<sub>2</sub>O</th> <th>% K<sub>2</sub>O</th> <th>% K. K.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> dy></table> |                                  |                                  |                     |       |       |                     |                    |         | % Si O <sub>2</sub> | % Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | % Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | % Ti O <sub>2</sub> | % CaO | % MgO | % Na <sub>2</sub> O | % K <sub>2</sub> O | % K. K. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % Si O <sub>2</sub>   | % Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | % Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | % Ti O <sub>2</sub> | % CaO | % MgO | % Na <sub>2</sub> O | % K <sub>2</sub> O | % K. K. |                     |                                  |                                  |                     |       |       |                     |                    |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                                  |                                  |                     |       |       |                     |                    |         |                     |                                  |                                  |                     |       |       |                     |                    |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fiziksel Analiz   | :                                |                                  |                     |       |       |                     |                    |         |                     |                                  |                                  |                     |       |       |                     |                    |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + 500 µm  | :                                |                                  |                     |       |       |                     |                    |         |                     |                                  |                                  |                     |       |       |                     |                    |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 105 µm  | :                                |                                  |                     |       |       |                     |                    |         |                     |                                  |                                  |                     |       |       |                     |                    |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rutubeti  | :                                |                                  |                     |       |       |                     |                    |         |                     |                                  |                                  |                     |       |       |                     |                    |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İŞLETME ŞEFİ  |                                  |                                  |                     |       |       |                     |                    |         |                     |                                  |                                  |                     |       |       |                     |                    |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Aylara göre üretilen tüvenan ve net kumun % Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> dağılımı







Aylara göre tesiste işlenen tüvenan kum ile üretilen net kumun  $\% \text{Fe}_2\text{O}_3$  miktarlarını gösterir eğri,



Aylara göre üretilen tüvenan kum ile ürünün-105  $\mu\text{m}$  boyut dağılımını gösterir eğri,



Aylara göre Trakya Cama sevkedilen kumun % rutubet eğrisi,



# **ZÜCCACİYE İMALATINDA KULLANILAN KUMLARIN HAZIRLANMASINDA VERİMLİLİKİN ARTIRILMASI MALİYETLERİN DÜŞÜRÜLMESİ, KALİTENİN YÜKSELTİLMESİ VE STANDARTİZASYONUN SAĞLANMASI**

**İrfan GÜNER  
Acar ÖZEL  
Nurettin ÖZTÜRK  
Muzaffer TÜRK**

Camış Madencilik A.Ş. Genel Müdürlüğü

## **ÖZET**

Kırklareli ve Paşabahçe fabrikalarının kum hammadde ihtiyaçları Fındıkdere ocağından temin edilen kum ve taş ile özel şirketlerden satın alınan kuvars veya kuvarsitlerin kum hazırlama tesisiimizde işlenmesiyle elde edilmektedir.

Züccaciye kumu için fabrikalar tarafından istenen  $Fe_2O_3$  içeriği max. % 0,020 olup Mart 1991 tarihine kadar bu kalitede sürekli bir üretim gerçekleştirilememiştir. Kalite sorununu ortadan kaldırmak için öğütme, sınıflandırma ve flotasyon ünitelerinde değişiklik yapılmış ve üretilen ürünün  $Fe_2O_3$  içeriği % 0,012-0,020 arasında olmuştur. Prosesle gerçekleştirilen bu düzenlemelerden sonra daha önce değerlendirilmeyen Fındıkdere taşı da tesiste işlenerek, sınırlı olan ocak rezervinin ömrü uzatılmıştır.

Öğütme ünitesinde öğreticiler ortam olarak kullanılan alüminium bilya parçacıklarının üretilen kuma karışması nedeniyle Paşabahçe elektrikli kristal fırınında taş hatalarına yol açtığı tespit edilmiştir. Hem taş hatalarını önlemek, hem ithal girdi olan alüminium bilyayı ortadan kaldırmak, hem de maliyetlerde tasarruf sağlamak gayesi ile ocak 1992 tarihinde kuvars taşı ile öğretmeye geçilmiş ve bu uygulamadan başarılı sonuç elde edilmiştir.

Tesis verimliliğinin artırılması, 2. Flotasyon ünitesinin proses dışı bırakılması ve otojen öğretmeye geçilmesi ile maliyetlerde önemli derecede düşüş sağlanmıştır.

Kuvars ünitesinde prosesle yapılan değişikliklerle üretilen kuvarsın demir içeriği % 0,008-0,0010 dan % 0,004-0,007 ye düşürülmüştür.

Tesiste alınan önlemlerden sonra üretimde belirli ve daimi standarta ulaşılmış olup, Aralık 1991 tarihinden itibaren tesisen fabrikalara sevk edilen ürüne kalite belgesi verilmeye başlanmıştır.

## **1.GİRİŞ**

**K**ırklareli ve Paşabahçe Cam'ın kum hammadde ihtiyaçları; Fındıkdere ocağından temin edilen kum ve taş ile özel şirketlerden satın alınan kuvars veya kuvarsitlerin Kırklareli Züccaciye Kumu Hazırlama tesisiinde işlenmesiyle karşılanmaktadır.

Züccaciye kumu için fabrikalar tarafından istenen  $Fe_2O_3$  içeriği max. % 0.020 olup, tesisin işletmeye alındığı tarihten, 1991 yılının Mart ayına kadar geçen sürede, bu kalitede sürekli bir üretim gerçekleştirilememiştir. Züccaciye kumundaki kalite sorununu ortadan kaldırmak tesisin verimini artırmak, kristal üretiminde kullanılan kuvars kumunun kalitesini yükseltmek ve nihayet üretilen kumların maliyetini düşürmek amacıyla tesis çapında araştırmalar yapılmıştır. Fındıkdere ocağının mevcut şartları da gözönüne alınarak tesisde aşağıda açıklanan değişiklikler yapılmış kalite ve randıman artırılırken maliyetlerde önemli ölçüde düşüşler gerçekleşmiştir.

## **2.ZÜCCACİYE ÜRETİMİNDE KULLANILAN KUMUN KALİTESİNİN ARTIRILMASI**

Tesisin işletmeye alındığı tarihten 1991 yılı mart ayına kadar geçen sürede işlenen ve üretilen kumlar incelendiğinde şu tespitler yapılmıştır.

1- Tesise beslenen kumun  $Fe_2O_3$  içeriğinin % 0,080 den düşük olduğu durumlarda üretilen kumun  $Fe_2O_3$  içeriği % 0,020 den düşük olmuştur.

2- Beslenen kumun  $Fe_2O_3$  değeri % 0.080-0.150 arasında olduğu zamanlarda üretilen kumun  $Fe_2O_3$  değeri % 0.020-0.025 arasında gerçekleşmiştir.

Fındıkdere taşı ve 0.5 mm. boyutun üzerindeki eleküstü malzeme işlendiğinde ise ürünün  $Fe_2O_3$  içeriği % 0.025-0.035 olmuştur.

Bu sorunlar nedeni ile % 0.020  $Fe_2O_3$  içerikli sevkiyatı yapabilmek için Fındıkdere taşının işlenmesi durdurulmuş, kumun işlenmesi sırasında çıkan eleküstü malzeme kuvars ile karıştırılarak işlenmiş veya üretilen yüksek demirli ürünler içersine düşük demirli kuvars katılarak fabrikalara sevkiyat gerçekleştirilmiştir.

Fındıkdere ocağının yapısı ve rezervi incelendiğinde kumun  $Fe_2O_3$  içeriğinin % 0.080-0.150 arasında değişeceği ve rezerv yönünden % 60 kum, % 40 + 0.5 mm. boyutlu malzemenin tesisde işlenmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Bu incelemelerin ışığı altında kalite sorununu ortadan kaldırmak ve rezervi max. ölçüde değerlendirebilmek amacıyla önce tesis'e giren hammadde ve üretilen kumun mineralojik, fiziksel ve kimyasal yönden araştırılması yapılmıştır.

Tesise beslenen fındıkdere kumu ile üretilen ürünün boyut analizi ve boyuta göre  $Fe_2O_3$  dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

| TANE BOYUTU   | TESİSE BESLENEN |                                |                                | TESİSTEN ÜRETİLEN |                                |                                |
|---------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|               | Miktar          | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | Miktar            | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> |
| -mm-          | -%-             | -%-                            | Dağılımı                       | -%-               | -%-                            | Dağılımı<br>-%-                |
| +0,5          | 0,9             | 0,060                          | 0,4                            | 0,9               | 0,056                          | 2,2                            |
| -0,5 + 0,250  | 4,7             | 0,065                          | 2,0                            | 5,2               | 0,063                          | 14,7                           |
| -0,250 +0,125 | 16,8            | 0,035                          | 3,9                            | 20,9              | 0,026                          | 24,0                           |
| -0,125 +0,075 | 30,8            | 0,026                          | 5,3                            | 38,3              | 0,018                          | 30,7                           |
| -0,075 +0,063 | 13,1            | 0,025                          | 2,2                            | 13,9              | 0,018                          | 11,1                           |
| -0,063 +0,045 | 15,9            | 0,029                          | 3,1                            | 15,6              | 0,017                          | 12,0                           |
| -0,045 +0,038 | 3,7             | 0,037                          | 0,9                            | 2,6               | 0,019                          | 2,2                            |
| -0,038        | 14,1            | 0,880                          | 82,2                           | 2,6               | 0,026                          | 3,1                            |
| TOPLAM        | 100,0           | 0,150                          | 100,0                          | 100,0             | 0,022                          | 100,0                          |

Tablodan görüleceği üzere;

1. Tüvenan kumda - 0,038 mm. boyut grubunun Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> toplamının yaklaşık % 80 nini oluşturduğu,
2. Flotasyona giren + 0,250 mm. boyutlu malzemenin Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> değeri ile ürün içindeki + 0,250 mm. boyutlu malzemenin Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> değeri arasında bir fark olmadığı ve üzerindeki toplamsal Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ün % 15 ini oluşturduğu tespit edilmiştir.

Bu tespitlerden sonra



1. Sınıflandırma sırasında yüksek oranda kil ihtiva eden - 0,038 mm. boyutlu malzemenin miktarı,
2. Flotasyona giren + 0,250 mm. boyutlu malzeme oranını minimize etmek zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Bilindiği üzere cevher zenginlestirmede flotasyon işlemi 0,250 mm. boyutun altındaki cevherlere uygulanmakta ve flotasyon işlemi önce-sinde kilin sistemden uzaklaştırılması gerekmektedir.

Öncelikle flotasyona giren - 0,250 mm. boyut oranını minimize edebilmek amacı ile sisteme bir santrifüj elek ilave edilmiş ve bu uygulama sonucunda flotasyona giren üzerindeki bu değer % 1-1.5 olmuştur. Santrifüj elek üzerinden alınan + 0,250 mm. boyutlu malzeme atılmayıp öğütüle-rek kullanılmaktadır.

Yüksek oranda kil ihtiva eden ve flotasyon işlemini son derece bo-zan ayrıca fazla reaktif sarfiyatına neden olan -0,038 mm. boyutlu mal-zeme oranını minimize etmek için tesiste sınıflandırma işleminde kul-lanılan hidrosiklonların çalışma koşulları değiştirilmiş ve flotasyon ön-cesine ikinci bir hidrosiklon ünitesi koyulmuştur.

Elde edilen olumlu neticeler üzerine sistemdeki iki flotasyon kade-  
mesinden biri devre dışı bırakılmış enerji ve kullanılan kimyasal madde-  
lerden tasarruf sağlanmıştır. Sistemin eski ve yeni akım şeması aşağıda gös-  
terilmektedir.



Proses santrifüj elek ilavesinden sonra eleküstü ve Fındıkdere ta-  
şının işlenmesi sonucunda % 12-13 olan + 0.250 mm. boyut miktarı %  
4.5-6 seviyesine düşürülmüş ve flotasyonda boyut iriliğinden dolayı zen-  
ginleşmeyen bu boyut gurubunun ürün içindeki demir etkinliği azaltılmış-  
tır.

Bu fiziksel değişiklıkların yanısıra flotasyon koşulları ile kimyasal reaktiflerin optimizasyonu yapılmış ve önemli ölçüde tasarruf sağlanmıştır.

Proseste sınıflandırma ve flotasyon işleminde kullanılan suyun % 20 si temiz yeraltı suyu olup % 80 i tesis atıklarının arıtılmasından geri kazanılan sudur.Bu suyun temiz olması çok önemlidir.Kirili olması halinde gerek sınıflandırma, gerekse flotasyonda kalite olumsuz yönde etkilenmektedir. Arıtma ünitesinde yapılan düzenlemelerden sonra geri kazanılan bu su sürekli temiz olmakta olup kirli suyun proeste yarattığı olumsuz etki ortadan kaldırılmıştır.

Netice olarak tesiste  $Fe_2O_3$  içeriği % 0.080-0.150 arasında değişen fındıkdere kumu işlendiğinde üretilen kumun  $Fe_2O_3$  değeri % 0.012-0.020 olmakta, eleküstünde 0.016-0.022 Fındıkdere taşı çalışıldığındaysa ise bu değer % 0.022-0.026 arasında gerçekleşmektedir.

Bu sonuçlar ile gerekli karışıntılar yapılmakta ve sevk edilen ürünün  $Fe_2O_3$  içeriği sürekli olarak % 0.020 nin altında olmaktadır.Böylece ;

1. Kumun içersine yüksek maliyetli kuvars kumu katma zorunluluğu ortadan kalkmıştır.
2. Daha önceden değerlendirilmeyen fındıkdere ocağının taşı tesiste işlenmesinden sınırlı olan rezerv ömrü artırılmıştır.

## 5.TESİS VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI

Tesiste işlenen hammadde içersindeki - 0,074 mm. boyutlu malzeme proseste teşkil edilmiş olan Ø 200 mm. çaplı 3 kademe hidrosiklon vasıtası ile ayrılmaktadır.1991 yılı Aralık ayına kadar geçen süre içerisinde tesiste elde edilen neticelere göre;

- 1.Grup hidrosiklon üst akımında : 0,420 ton/h
- 2.Grup hidrosiklon üst akımında : 0,065 ton/h
- 3.Grup hidrosiklon üst akımında :
  - A Grubu hidrosiklon üst akımında : 0,175 ton/h
  - B Grubu hidrosiklon üst akımında :

Toplam 0,660 ton/h+ 0,074 mm. boyutlu kullanılabilir nitelikte ürün atılmaktaydı.

Kullanılabilir nitelikteki ürünü geri kazanmak ve atılan ürünlerde kalan + 0,074 mm. boyutlu malzeme oranını minimize etmek amacıyla, hidrosiklonların çalışma performansını etkileyen parametreler (giriş basıncı, girişteki katı oranı, beslenen katı miktarı, alt ve üst çıkış açıklıkları) üzerinde bir dizi değişiklik yapılmış, 3. grup hidrosiklon ünitelerinden biri devre dışı bırakılmıştır.

### Sonuç olarak ;

1. Hidrosiklon üst akımlarından atık olarak atılan malzeme içersindeki + 0,074 mm. oranı max. % 5 seviyesine düşürülerek genel rändiman 1,7 birim artırılmıştır.
2. II. kademe flotasyon ünitesi devre dışı bırakıldığından flotasyon köpüğünde atık olarak atılan ürün miktarı 3 birim düşürülmüştür. Hidrosiklon ve flotasyon ünitelerinde yapılan bu değişikliklerden sonra genel rändiman 4,7 birim artarak % 75 den % 79,7 ye çıkarılmıştır.

## **6.KRİSTAL ÜRETİMİNDE KULLANILAN KUVARS KUMUNUN KALITESİNİN ARTIRILMASI**

Tesiste kristal kumu üretimi için işlenen hammadde başlıca iki kaynaktan sağlanmaktadır.

- 1.Çanakkale bölgesi kuvarsı
- 2.Muğla bölgesi kuvarsı

Bu iki kaynağın dışında denemek amacı ile zaman zaman başka bölgelerin kuvarları da işlenmektedir.

Tesise max. parça boyutu 300-350 mm. olarak gelen hammadde tesiste mevcut bulunan 3 kademeli kırma ve öğütme ünitelerinden geçirilerek 0.5 mm. boyutun altına indirilmekte daha sonra sınıflandırma ve flotasyon ünitelerinden geçirilmektedir.

Bu iki hammadde fiziksel yapıları gereği farklı kırılganlık ve öğütülebilirlik özelliklerine sahip olup öğütme işleminde öğütücü ortam malzemesi olarak yurtdışından ithal edilen Alumina Bilya kullanılmaktadır.1991 yılı Mart ayına kadar tesiste yapılan çalışmalarda Muğla bölgesinin kuvarsitlerinin işlenmesi esnasında herhangi bir problem olmamış ve net ürün bazında 14 t/s lik bir kapasiteye ulaşılmıştır. Çanakkale bölgesi kuvarsı ile çalışıldığından bu kapasite 8-10 t/s arasında gerçekleşmiştir.

Yapılan incelemelerde şu tespitler yapılmıştır.

1. Kırma-eleme ünitelerinden eleme-ögütme ünitelerine gelen ürün içindeki -0.5 mm. oranı % 20-25 seviyesinde olmakta ve dolayısı ile değirmene gelen ürün miktarı artmaktadır.
2. Kuvars taneleri kristal yapıları gereği öğütme ünitelerinde belirli bir boyuta öğünmekte, bir süre sonra kritik tane oranı arttıgından öğünme zorlaşmaktadır.

Bu durumu önlemek amacı ile değirmene taze yük girdisi durdurulmakta, değirmen içindeki malzemenin öğütülmesi sağlanmakta ve öğütme normale döndüğünde tekrar taze yük girdisi yapılmaktaydı.


Ancak bu durumda ;

1. Hidrosiklon ünitelerinde, malzeme akışı değiştiğinden (miktar, debi, pülp yoğunluğu) ayırma iyi olmamakta,
  - 2.Flotasyon ünitelerinde ise şartlar değişti için zenginleştirme tam gerçekleşmemektedir.
- Sistemin kesikli çalışması nedeni ile üretilen ürünün  $Fe_2O_3$  içeriği % 0.008-0.0010 arasında değişmekte idi.Gerek hidrosiklon, gerekse flotasyon ünitelerinin çalışma prensiplerine göre bu ünitelere beslenen malzeme balansında herhangi bir değişiklik olmaması gerekmektedir.


Bu durumun önüne geçebilmek amacı ile ;

- 1.Kırma-eleme ünitelerindeki mevcut kırıcıların boyut küçültme oranları değiştirilerek 6 mm. boyutun altında, öğütme-eleme ünitelerine beslenen ürün içerisindeki - 0.5 mm. oranı % 40-45 mertebesine yükseltilmiştir.

## Kırma-eleme ve öğütme Akım Şeması



2. Değirmene beslenen yük miktarı ile ortalama tane boyut dağılımı düşürtülmüştür.
3. Değirmen öğütme koşulları optimize edilmiştir.(Pülp yoğunluğu, bilya şarjı)



### SONUÇ :


Yapılan değişiklikler sonucunda proseseki kesiklikler ortadan kaldırılarak sabit bir rejime ulaşılmış ve üretilen kuvars kumunun  $Fe_2O_3$  değeri % 0.004-0.007 değerine düşürülmüştür.

Ayrıca nakliyeden dolayı Muğla yöresi kuvarsitlerine göre daha ucuz olan Çanakkale yoresinin kuvarlarının çalışılması sırasında tesis işlevi kapasitesi 14 t/s e çıkarılmış ve daha ucuz ham madde kullanma olanağı yaratılmıştır.

### OTOJEN ÖĞÜTME UYGULAMASI

Eylül 1991 tarihinde Paşabahçe A.Ş. elektrikli kristal fırınında

$\text{Al}_2\text{O}_3$  taş hatalarının % 50 sinin kullanılmakta olan kuvarsite Züccaciye öğütme tesisisinde kullanılan öğütücü alümina bilya kırıklarının karışmış olmasından kaynaklandığı Araştırma Müdürlüğü tarafından tesbit edilmiş ve durum tarafımıza bildirilmiştir.




nin çap, boy oranları birbirinden çok farklıdır.

Bu araştırma sonucu üzerine alümina bilyanın öğütücü ortam olarak kullanım imkanı ortadan kalkmıştır.Bu nedenle öğütücü ortam malzemesi için yeni araışılara geçilmiş olup uygulama bazında yapılan araştırmalara göre ;

- 1 - Demir bilye
- 2 - Sileks taşı (kuvars, flint) alternatifleri ortaya çıkmıştır.

Demir bilye kullanılması halinde kuvarsın sert olması nedeni ile aşınan ve - 0,5 mm. boyutuna geçen demir bilya parçacıklarının tamamı manyetik ayırma ile alınamayacağından kalan parçacıklar ürünün  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  içeriğini artıracak olup bu nedenle demir bilye alternatif uygun bulunmamıştır.Geriye kalan tek alternatif sileks taşı (kuvars, flint) olup bu tür malzeme ancak otojen dejirmenlerle, işletmemizde mevcut olan bilyalı dejirmen-



Bu problemin çözümü için çok pahalı olan otojen dejirmen temin edilemeyeceğinden mevcut bilyayı dejirmeni otojen olarak kullanma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Önce mevcut olan kuvarslar içerisinde boyutları 8-15 cm. olan parçalar seçilmiş ve bu malzeme dejirmene yüklenmiştir. Ayrıca kırma ünitesinden dejirmene beslenen kuvarsın tane boyutu 6 mm. den 3 mm. ye düşürülmüş, dejirmen pülp yoğunluğu (katı-sıvı oranı) ise denemeler sonucunda % 66 oranına getirilmiş olup OCAK 1992 tarihinden bu uygulama başarı ile devam etmektedir.

Bu uygulamanın getirdiği sonuçlar ;

1. Üretilen kuvars kumu elektrikli kristal fırınında kullanılabilcek hale gelmiştir.
2. Ekonomik fayda.

Ağustos 1989 - Ocak 1992 tarihleri arasında tesiste alümina bilya kullanılmış olup, 1992 yılı bütçesinde alümina bilya kullanımına göre yapılmıştır. 1992 sonu itibarıyle 928.000.000. TL. lik alümina bilya tasarrufu gerçekleştirılmıştır.

## **7. MALİYETLERİN DÜŞÜRÜLMESİ**

### **7.1. Tesis verimliliğinin artışından elde edilen kazanç**

Tesis veriminin % 75 den % 79,7 ye çıkarılması nedeni ile 6654 ton/yıl daha az brüt kum işlenerek

- Sınai maliyetbazında 389.911.092 TL/yıl tasarruf,
- Tesisin işlenmesi ve verimdeki artış nedeni ile de rezervin ömründe uzama gerçekleştirılmıştır.

### **7.2. İkinci flotasyon ünitesinin prosten kaldırılması ile elde edilen kazanç**

Proste bulunan iki flotasyon ünitesinden bir tanesinin devre dışı bırakılması ile bir yıllık sürede ;

1992 Program - Fiili Giderler Tablosu  
BİRİKİMİ

| Ölçü      |      | Program       | Fiili         | Fark         |
|-----------|------|---------------|---------------|--------------|
| Enerji    | (TL) | 589.000.000   | 441.449.432   | -147.550568  |
| Reaktif   | (TL) | 1.206.000.000 | 996.509.308   | -209.490.692 |
| $H_2SO_4$ | (TL) | 93.000.000    | 33.571.898    | -59.428.102  |
| Toplam    |      | 1.888.000.000 | 1.471.530.638 | 416.469.362  |

416.469.362 TL/yıl tasarruf gerçekleştirılmıştır.

### **7.3. Kuvars kumunun ilave zorunluluğunun ortadan kaldırılması ile elde edilen kazanç**

Tesiste yapılan düzenlemelerden sonra 1991 yılında demir içeriği % 0.020 nin altında olan kum prosten sürekli üretildiği için kumun içine yüksek maliyetli kuvars kumu atma zorunluluğu ortadan kalkmış olup bu uygulamanın durdurulması sonucunda 1990 yılına göre 1991 yılında sınai maliyet bazında 538.360.876 TL. tasarruf sağlanmıştır. 1992 yılında ise sürekli olarak % 0.020 Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> değerinin altında net kum üretildiğinde kuvars kumu karıştırma zorunluluğu ortaya çıkmamıştır.

### **7.4. Muğlu kuvarsitleri yerine Çanakkale kuvarlarının işlenmesiyle elde edilen kazanç**

1992 yılında Paşabahçe Camın ihtiyacı olan 5820 ton net kuvars kumu 8000 ton brüt kuvarstan temin edilmiş olup bu hammadde Çanakkale bölgesinden temin edildiği için 950.000.000 TL./yıl nakliyeden tasarruf sağlanmıştır.

## **8. ÜRETİM VE SEVKİYATLAR**


Kırklareli ve Paşabahçe Cam'a sevk edilen kumun standartı aşağıdadır.

|  |                    |
|--|--------------------|
| . Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> içeriği | : % 0.018, ± 0.002 |
| . - 0.074 mm. oranı                      | : % 33, ± 3        |
| . + 0.5 mm. oranı                        | : % 0.5 max.       |
| . Rutubet                                |                    |
| Kum                                      | : % 7 max.         |
| Kuvars                                   | : % 4 max.         |


Bu standartlara uyabilmek için tesiste yapılan değişiklikler sonrası elde edilen ürünlerin Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> içeriğinin 1991 ve 1992 yıllarının ortalamaları aşağıda verilmiştir.

| AYLAR      | TESİSTE İŞLENEN<br>% Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> |       |        | TESİSTE ÜRETİLEN<br>% Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> |       |        |
|------------|---|-------|--------|--|-------|--------|
|            | KUM   | TAŞ   | KUVARS | KUM  | TAŞ   | KUVARS |
| 1990 EYLÜL | 0,095   | 0,147 | 0,035  | 0,021  | 0,029 | 0,008  |
| EKİM       | 0,082   | 0,154 | 0,043  | 0,021  | 0,028 | 0,009  |
| KASIM      | 0,085   | -     | 0,050  | 0,020  | -     | 0,010  |
| ARALIK     | 0,110   | -     | 0,049  | 0,020  | -     | 0,009  |
| 1991 OCAK  | 0,120   | 0,160 | 0,035  | 0,021  | 0,022 | 0,007  |
| ŞUBAT      | 0,144   | 0,161 | 0,040  | 0,021  | 0,022 | 0,003  |
| MART       | 0,137   | 0,150 | -      | 0,019  | 0,021 | -      |
| NİSAN      | 0,107   | 0,142 | -      | 0,016  | 0,019 | -      |
| MAYIS      | 0,088   | 0,143 | -      | 0,013  | 0,020 | -      |
| HAZIRAN    | 0,102   | -     | -      | 0,016  | -     | -      |
| TEMMUZ     | 0,087   | 0,137 | 0,075  | 0,016  | 0,020 | 0,005  |
| AGUSTOS    | 0,082   | 0,120 | 0,049  | 0,013  | 0,021 | 0,004  |
| EYLUL      | 0,121   | 0,132 | 0,035  | 0,017  | 0,021 | 0,005  |
| EKİM       | 0,096   | 0,138 | 0,061  | 0,017  | 0,023 | 0,005  |
| KASIM      | 0,095   | 0,121 | 0,060  | 0,016  | 0,022 | 0,006  |
| ARALIK     | 0,090   | 0,122 | 0,040  | 0,016  | 0,024 | 0,007  |
| 1992 OCAK  | 0,089   | 0,108 | 0,050  | 0,014  | 0,022 | 0,007  |
| ŞUBAT      | 0,091   | 0,110 | -      | 0,015  | 0,022 | -      |
| MART       | 0,095   | 0,120 | -      | 0,015  | 0,023 | -      |
| NİSAN      | 0,097   | 0,116 | 0,069  | 0,015  | 0,023 | 0,006  |
| MAYIS      | 0,106   | 0,106 | 0,074  | 0,018  | 0,022 | 0,007  |
| HAZIRAN    | 0,124   | 0,119 | -      | 0,019  | 0,021 | -      |
| TEMMUZ     | 0,143   | 0,125 | 0,068  | 0,019  | 0,023 | 0,006  |
| AGUSTOS    | 0,132   | 0,126 | 0,057  | 0,016  | 0,021 | 0,006  |
| EYLUL      | 0,076   | 0,122 | 0,057  | 0,012  | 0,020 | 0,005  |
| EKİM       | 0,106   | 0,125 | 0,056  | 0,015  | 0,021 | 0,005  |
| KASIM      | 0,093   | 0,130 | 0,051  | 0,014  | 0,022 | 0,006  |
| ARALIK     | 0,003   | 0,129 | 0,057  | 0,015  | 0,023 | 0,006  |


Aylara göre tesiste işlenen Tüvenan kum ile üretilen net kumun % Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> miktarlarını gösterir eğri,



Aylara göre tesiste işlenen tüvenan taş ile üretilen net kumun % Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> miktarlarını gösterir eğri,



Aylara göre tesiste işlenen kuvars taşı ile üretilen kuvars kumunun % Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> miktarlarını gösterir eğri,



## **OTOMATİK BASKI MAKİNASINDA GALON BASACAK ŞEKİLDE GELİŞTİRME**

**Nurettin ELÇİ**

Topkapı Şişe Sanayii A.Ş.

### **ÖZET**

Topkapı Şişe Sanayii A.Ş.'de üretilen galon su şişelerine, üretime ilk girdiği tarihten, Ocak 1992'ye kadar, sadece Kalın makinesinde ve şişe yükleme ve şişe boşaltma işlemleri elle yapılmak suretiyle baskı yapılabilirken; Mark 1 makinesinde adı geçen mamule, tam otomatik olarak baskı yapma imkanı sağlanmıştır.

Bu sayede diğer avantajların yanı sıra galon baskı kapasitesinde artış sağlanarak üretilen sade mamulün birikmeden basılma imkanı elde edilmişdir.

## 1- GİRİŞ

**T**opkapı Şişe Sanayii'nin büyük hacimli önemli ürünlerinden olan galon su şişeleri müşteriler tarafından genellikle baskılı olarak talep edilmektedir. IS makinelerinde 23 adet/dakika hızla üretilen şişelerin baskı ihtiyacı, 1992 başlarına kadar 14 adet/dakika hızındaki yarı otomatik Kalin marka serigrafik baskı makinası ile karşılanmaktadır. Yarı otomatik Kalin'de, galonların hem yükleme hem de boşaltma işlemlerinin elle yapılma zorunluluğu nedeni ile baskı hızının hat üretim hızından düşük olması sonucu her geçen gün işletme alanında daha fazla sade, yani baskısız galon birikmekte; bunların stoklanmaları büyük sorun olmaktadır. Ayrıca çeşitli nedenlerle diğer mamullerin de işletme sırasında birikmesi, galonların iki palet üst üste istiflenmelerini gerektirmektedir.

Böylece istiften indirme ve Kalin baskı sahasına taşıma işlemleri sırasındaki devrilmeler sonucu önemli kayıplar meydana gelmektedir. Kapasitedeki bu yetersizlik nedeniyle müşteri talepleri zamanında karşılanamamıştır. Diğer bir olumsuzluk da sade mamullerin sonradan baskiya alınması neticesi ek iş gücüne gerek duyulmasıdır.

Özellikle baskı kapasitesinin yetersizliğinden yola çıkılarak ve sağlanacak yan faydalardır gözönünde bulundurularak konunun Hedeflerle Yönetim Projeleri kapsamına alınması kararlaştırıldı ve 1991 yılı sonrasında çalışmalar başlatıldı. Bu çalışmalarla proje aşağıda açıklanmakta olan safhalardan geçerek istenen hedefe ulaşıtı.

## ÇALIŞMA SAFHALARI

### 2.1. Ön Etüd

Hedef belirlenmesinden sonra araştırmaya başlanmış ve şu alternatifler üzerinde durulmuştur.

\* Daha yüksek baskı hızında bir makinanın alınması veya

\*Mevcut otomatik baskı makinelerinden birinin tadilatı.

Yeni bir makine alınması ile ilgili olarak ACS'de kullanılan Kamman marka serigrafik baskı makinesi incelelmış ancak, Topkapı'nın amacına uygun olmadığı anlaşılarak alımından vazgeçilmiştir.

Bilahare, Topkapı'daki mevcut baskı makineleri ele alınarak teknik spesifikasyonları gözden geçirilmiştir. Büyük hacimli bir imalat olan galon baskı için özellikle çap ve boy değerleri önem taşılarından öncelikle mevcut otomatik baskı makinelerinin spesifikasyonları galon ebatları ile birlikte ele alınmış ve şu değerlerle karşılaşılmıştır.

| KARAKTERİSTİK DEĞER   | BASKI MAKİNESİ | Galón        |
|-----------------------|----------------|--------------|
| Max. mamul çapı, mm   | MARK STRUTZ    | Ölçüleri, mm |
| Max. mamul boyu, mm   | 89 92          | Çap = 150    |
| Max. hız devri / dak. | 305 350        | Boy = 299    |
|                       | 75 85          |              |


Tablo'dan da görüldüğü gibi her iki makinenin de baskı yapabileceği max. mamul çapı, galon çapının çok altında olduğundan, normal şartlar altında bu makinelerde galon baskı yapılamayacağı belirlenmiştir.

Bundan sonra sıra, makine konstrüksiyonlarının detaylı incelenmesine gelmiştir. Strutz marka baskı makinesinde, şişe taşıyıcı sistem ile taşıyıcı üzerinde yürüdüğü şasi arasındaki mesafenin galon gibi büyük çaplı bir şişeye baskı yapılmasına imkan veremeyecek kadar dar olduğu görülmüştür.

Mark baskı makinesi konstrüksiyonu incelendiğinde ise, kolları arasındaki mesafenin yeterli olduğu görülmüş ve galonların birbirlerine çarpmadan bu makinede işlem görebilecekleri düşüncesine varılmıştır. Bundan sonraki safha, baskı işlemlerinin makinede hangi değişiklikler yapılarak gerçekleştirileceğini araştırmak olmuştur.

## 2.2. Temel Problemin Çözülmesi

Mark baskı makinesinde herhangi bir değişiklik yapılmadan galona baskı yapılması denendiğinde, elde edilen baskının normalden çok büyük ve gölgeli olduğu görülmüştür. İşte asıl uğraş da baskının 1:1 oranında gerçekleştirilebilmesi yolunda verilmiştir. Bu safhadan itibaren toplam kalite prensipleri doğrultusunda hareket edilmiş ve ekip çalışmalarında kalite çemberlerinin beyin fırtınası teknüğine sık sık başvurulmuştur. Böylece de çözüme ulaşılması yolunda işin püf noktası belirlenебilmiştir. Bu tespit aşağıda detaylı olarak açıklanmaktadır.



**Şekil 1 : Mark Baskı Makinelerinde Baskı İşlemi**


**Şekil 1**'de Mark makinelerinde baskı işlemi şematik olarak gösterilmektedir. Konunun netlik kazanması bakımından ragle ve şablon terimlerinin tanımını yapmak faydalı olacaktır.

**ŞABLON:** Serigrafi tekniğinde içine konan boyayı, basılacak şekilde uygun olarak şişe üzerine geçirecek şekilde hazırlanmış, ince gözenekli tel doku ma gerilmiş çerçevedir.

**RAGLE:** Şablon tel dokuması iç yüzeyindeki boyayı sıyrarak açık gözeneklerden şise üzerine geçmesini sağlayan lastikli pabuçtur.

Normal baskı işlemi sırasında, şablonun yatay hareketi ile şiseti döndüren mekanizmanın dönme hareketi birbiriyle uyum halindedir.

Şöyle ki; şişenin  $V_t = W \cdot r$  formülüne uygun olarak oluşan teğetsel hızı ile şablonun yatay hareket hızı eşitlenmelidir ki baskı 1:1 oranında ve gölgelisiz gerçekleşebilsin. Galon çapının makinenin üst sınırından fazla olması sabit dönme hızına rağmen şişenin teğetsel hızını aşırı artırmış ve baskının olması gerekenden daha büyük ve gölgeli elde edilmesine neden olmuştur. Böylece temel problemin çözümünün baskı sırasında galonun teğetsel hızı ile şablon yatay hareket hızının eşitliğinin sağlanmasında yattığı ortaya çıkmıştır. Bilahare bunu sağlamak amacıyla Mark baskı makinesinin şişe döndürme tertibatı ele alınmıştır.



*Şekil 2 . Mark Baskı Makinası Şişe Döndürütüçü Sistemi*

Mark baskı makinesinde ana döndürütüçü mekanizmaya bağlı 6 adet kol bulunur. Bu kolların görevi baskı bölgесine geldiklerinde şişeleri yatay olarak dip ve ağız kısımlarından yataklanmış vaziyette ve tam bir tur atacak şekilde kendi eksenleri etrafında döndürmektedir. kolda döndürme süreci **Şekil 2**'de görülen ana döndürütüçü mekanizma gövdesi üzerindeki dişli ile kol dişlisinin (1) tam baskı bölgesinde kavrama durumuna gelmeleri ile sağlanır. Kolda nihai dönme hareketinin dip kalıbına (2) ilerlemesi gereklidir. Bu da, dip kalıbına bağlı olan mil (3) ile kol dişlisinin lastik bir kavramaya (4) baskı yapan yayın (5) sıkılması ile sağlanır.

Buraya kadar anlatılanlar makine spesifikasyonlarına uygun çap ve boyalı sahip bir şiese'ye baskı yapılması durumunda, bir koldaki dönme hareketi sürecini kapsamaktadır. Galona baskı yapabilmek için ise ilaveten şu işlemler yapılmıştır.

\* **Şekil 2**'de görülen lastik kavrama (4) çıkarılarak yay (5) Baskısı kaldırılır.

mıştır. Böylece dip kalıbı ana döndürücü sistemden izole edilmiştir.

\* Şablon şişeye normalden daha fazla kuvvetle bastırılarak, şablonunun ya tay hareketiyle şişenin kendi eksenin etrafında döndürülmesi sağlanmıştır.

Bu işlemler sonucunda galona 1:1 oranında baskı imkanı sağlanmıştır. Ancak seri baskı yapılabilmesi için Mark baskı makinesi üzerinde bir dizi tadilatın da yapılması gerekmış olup aşağıdaki bölümlerde açıklanmıştır.

### **2.3. Mark Baskı Makinesinde Yapılan Tadilatlar**

#### **2.3.1. Beslenme konveyörü ve yıldız tekerlek besleyici**

Her iki grubun hızı galon baskısı için fazla geldiğinden, ana tahrik dişlisinin çapı yarıya düşürülerken hızın da yarıya inmesi, yükleyici mekanizma ile senkronizasyon imkanı sağlanmıştır.

**2.3.2.** Şişe çapının büyük olması nedeni ile yükleme tarafında tabanın dip kalıbına çarpmasını önlemek için konveyör taşıyıcı paletlerin altındaki plastik sürtünme plakaları kalınlaştırılmıştır.

**2.3.3.** Yine şişe çapının büyülüüğü nedeniyle, boşaltma tarafında şişenin tabanının dip kalıbı kenarlarına sürtmesine ve tutucu pabuçların kayarak baskıyı bozmasına engel olmak için tutucu pabuçların kayarak baskıyı bozmasına engel olmak için tutucu kollar mafsallı ve yaylı olarak imal ve monte edilmiştir.

**2.3.4.** Galonun fazla ağır olması nedeniyle uygun malzemeden yeni şişe tutucu pabuçlar yapılmıştır.

**2.3.5.** Tutucu kollar arasındaki mesafenin işe çapındaki küçük olması ve şişenin aralarından geçme güçlüğü nedeni ile kollar kesilip uygun şekilde yeniden kaynatılmıştır.

**2.3.6.** Galon üzerinde hep aynı bölgeye baskı yapılmasını sağlamak üzere kulpun yaslandığı bir durdurma aparatı yapılmıştır.

**2.3.7.** Şablon bağlantı aparatı ve ragle tespit mekanizmasında büyük şişe çapının gerektirdiği tadilat yapılmıştır.

## **3- ÇALIŞMANIN GETİRDİKLERİ**

Yapılan çalışmalar sonucunda Mark baskı makinesinin galon basar hale gelmesi ile birlikte aşağıda belirtilen avantajlar sağlanmıştır.

**3.1.** Yapılan tadilat ile Mark makinesi galona baskı yapabilir hale geldiği gibi daha önce baskı yapılan mamul sayısında bir azalma da olmamıştır.

**3.2.** Kapasite artışı nedeniyle üretimden gelen galonlar birikmeden basılma imkanına kavuşmuştur. Böylece hem müşteri talebi daha hızlı karşılanır hale gelmiş, hemde işletmede uygun olmayan istifleme ortadan

kalktığı için devrilerek kırılan şişe sayısı min. inmiştir.

**3.3. İşgücü kazancı sağlanması açısından ilk etap tamamlanmıştır.** Üretilen sade galonu doğrudan asma katta bulunan Mark baskı makinesine çıkarıp, baskı işlemi sonrasında da üretim katına indirecek taşıyıcı konveyör sisteminin tamamlanmasıyla vardiyada en az iki eleman tasarrufu sağlanabilecektir.

#### **4-SONUÇ**

Bu çalışmalar sonucuda, mamul kayıpları azaltılmış, baskı kapasitesi artırılmış ve işgücü tasarrufu yolunda adımlar atılmıştır. Ölçülebilir bu sonuçlar dışında, en az bunlar kadar önemli gözüken şu hususlar çalışmada dikkati çekmiştir.

\*Hedefin belirlenmesi ve planlanması amaca ulaşmada önemli bir rol oynamıştır.

\* Ekip çalışmalarının başarısı ve kalite çemberi tekniklerinin uygulamadaki yararları toplam kalite felsefesi önemini bir kez daha ortaya koymuştur.

\* Tüm baskı servisi elemanlarının ayaklı veya saat ücretli ayrımı yapılmadan çalışmalarla katılımı, yöneten-yönetilen entegresyonu için olumlu ve yararlı bir hadise olmuştur.

\* Çalışmaya katılan elemanların elde edilen başarıdan yüksek düzeyde manevi tatmin sağladıkları gözlemlediğinden işletme içinde personelin başarıya yönelik olarak motive edilmesinin ne derece önemli bir kalite ve üretkenlik aracı olduğu görülmüştür.

# **YÜZEYİ KAPLAMALI BORCAM ÜRETİMİ**

**Hüseyin PARLAR**

TÇCFAŞ, Araştırma Müdürlüğü

**Yalçın GÜNEY**

Teknik Cam Sanayii A.Ş.

## **ÖZET**

Araştırma Merkezi'nde sürdürülen yüzey kaplama çalışmasının bir uzantısı olarak, farklı görünümde yeni ürünler geliştirerek pazar payımızı genişletmek amacıyla, BORCAM ürünlerimizin pirolitik yöntemle kaplanması gündeme gelmiştir.

İlk etapta laboratuvar skalasında çeşitli metal oksitlerle kaplamalar yapılmış, kimyasal dayanıklıkları yeterli; farklı görünüm ve özellikler gösteren BORCAM ürünleri elde edilmiştir. Söz konusu ürünlerin Pazarlama Müdürlüğü tarafından da beğenilmesi üzerine, çalışmaların genişletilerek, kaplama işleminin üretim iskalasında gerçekleştirilemesi hedeflenmiştir.

Sürdürülen çalışmalar sonucunda, kaplama üretisinin tasarımlı, imalatı, satın alma işlemleri ve montajı tamalanmış, ayrıca BORCAM üretim hattı üzerinde gerekli uyarlamalar yapılarak, Mart 1993 itibariyle başlayan deneme üretimini takiben, nihai boyutta üretime geçilmiştir.

Metal oksit kaplamalar ile, BORCAM ürünlerine kazandırılmak istenilen özellikler şunlardır.

- Camın renksizliğini bozmadan veya istenilen özel bir renk vererek, ürünü parlak bir görünüş kazandırmak, albenisini artırmak.
- Kolay temizlenme özelliği kazandırmak.
- Mekanik etkilere karşı direncini artırmak.
- Termik şoka karşı dayanıklılığını artırmaktır.

Hazırlanmış olan tebliğde laboratuvar aşamasından başlayarak, sürdürülen çalışmalara yer verilmekte, Teknik Cam Sanayii A.Ş. de kurulmuş olan kaplama sistemi tanıtmakta ve elde edilmiş olan produktelere uygulanmış testler anlatılmaktadır.

Not : GİZLİLİĞİ GEREKTİREN ÖZGÜN BİLGİLERİ KAPSAMASI NEDENİYLE, BU BİLDİRİNİN BASILMASI SAKINCALI GÖRÜLMÜŞTÜR.

**8. CAM PROBLEMLERİ SEMPOZYUMU**  
**23 HAZİRAN 1993**  
**PROGRAM**

**10.00-10.10 SUNUŞ**  
**GENEL MÜDÜR ADNAN ÇAĞLAYAN' IN AÇILIŞ KONUŞMASI**

**I. OTURUM (10.10-11.10)**

Başkanlık : Yıldırım CANBERK - Teoman YENİGÜN- Dr. Metin BAŞARAN  
**10.10-10.30**

Şişelerde sonlu Elemanlar Yöntemiyle Stres Analizi  
Nedim ERİNÇ *TŞCFAŞ Araştırma Müdürlüğü*  
Suha GÖKBEN *Topkapı Şişe Sanayii A.Ş.*

**10.30-10.50**

Klasik Soğutmalarla Birlikte ACS Tipi Dikey Soğutma Uygulaması  
Osman SARI - Bülent HEKİMOĞLU *Anadolu Cam Sanayii A.Ş.*

**10.50-11.10** Ergitme Sonrası Oluşan Bölgesel Habbe Hataları  
Dr. Ali ALTINER - Suat DOĞANLARLI - Metin ASAR - Murat YİĞİT  
*Kırklareli Cam Sanayii A.Ş.*

**11.10-11.50 ÇAY ARASI**

**II. OTURUM (11.50-12.50)**

Başkanlık : Erol ERGÜN - Metin ÜNLÜER - Hasan ÖZER

**11.50-12.10** Boyun Karıştırıcıların Cam Şeridindeki Tabakalaşmaya Olan  
Etkisinin Ve Renk Geçişinin Striagram İle İzlenmesi  
Ümit ÖZMERDİVEN - Gündör PEKER *Trakya Cam Sanayii A.Ş.*

**12.10-12.30** Rejeneratör İşi Transferi Hesabı

Dr. Vahit ÇİFTÇİ - Ertuğrul ERSOY *Çayırova Cam Sanayii A.Ş.*

**12.30-12.50** Buzlu Cam Kompozisyonunda Yeni Bir Uygulama  
Hande SENGEL *TŞCFAŞ, Araştırma Müdürlüğü*  
Tuncer AKMAN *Çayırova Cam Sanayii A.Ş.*

**13.00-14.30 YEMEK ARASI**

(Destek Reasürans T.A.Ş. Yemek Salonu)

**III. OTURUM (14.30-15.30)**

Başkanlık : Yücel CANDEMİR - Atilla DİDİN - Hadi FEKE

**14.30-14.50** Cam Ambalaj Üretiminde Cam Kalitesinin Geliştirilmesi  
Asuman ERKİN *Topkapı Şişe Sanayii A.Ş.*  
Fehiman AKMAZ *TŞCFAŞ Araştırma Müdürlüğü*

**14.50-15.10** Buzlu Cam Fırınlarında Soğutma Suyunun Deniz Suyu İle  
Soğutulması

Zafer SAĞLAM *Çayırova Cam Sanayii A.Ş.*

**15.10-15.30** Flotai Cam Üretiminde Kullanılan Kumların Hazırlanmasında  
Verimliliğin Artırılması, Maliyetlerin Düşürülmesi ve Homojenizasyonun  
Sağlanması

İrfan GÜNER Acar ÖZEL - Nurettin ÖZTÜRK *Camış Madencilik A.Ş.*

**15.30-16.00 ÇAY ARASI**

#### **IV. OTURUM (16.00-17.00)**

Başkanlık : Gürol DEMİRKOL - E. Yeşim KAYA - Çetin GÜNEY

**16.00-16.20** Züccaciye İmalatında Kullanılan Kumların Hazırlanmasında Verimliliğin Artırılması, Maliyetlerin Düşürülmesi, Kalitenin Yükseltılması ve Standardizasyonun Sağlanması

İrfan GÜNER - Acar ÖZEL - Nurettin ÖZTÜRK - Muzaffer TÜRK  
*Camiş Madencilik A.Ş.*

**16.20-16.40** Otomatik Baskı Makinesinde Galon Basacak Şekilde Geliştirme

Nurettin ELÇİ *Topkapı Şişe Sanayii A.Ş.*

**16.40-17.00** Yüzeyi Kaplanmış Borcam Üretimi

Hüseyin PARLAR *TŞCFAŞ*, Araştırma Müdürlüğü

Yalçın GÜNEY *Teknik Cam Sanayii A.Ş.*

**17.00** Kapanış

**19.30-22.30** Yemek

(Pendik Sosyal Tesisi)

## **SEMOZYUMA KATILANLARIN LİSTESİ**

### **(A)**

AKAGÜL, Kadriye (SO)  
AKARSU, Hüseyin (AC)  
AKAY, Mustafa (AC)  
AKÇAKAYA, Reha (SC-ARŞ)  
AKİN, Fahir (SC-ARŞ)  
AKINCI, Ahmet (CE)  
AKINCI, Alpaslan (SC)  
AKINCI, Hilmi (SC-PTHM)  
AKKAYA, Serap (TC)  
AKMAN, Tuncer (CY)  
AKMAZ, Fehim (SC-ARŞ)  
AKMORAN, Esra (SC-ARŞ)  
AKOZAN, Oya (SC-PEAM)  
AKTÜRK, Çetin (TR)  
AKVİRAN, Muammer (KC)  
AKYÜREK, Yücel (CT)  
ALACA, Hatice (SC-ARŞ)  
ALPÜSTÜN, Kemalettin (CT)  
ALTINER, Dr. Ali (KC)  
ARIKAN, Hamza Uğur (SC-PTHM)  
ARMAN, Bülent (SC-ARŞ)  
ARSLAN, Gönül (SC-ARŞ)  
ARSLANKEŞECİOĞLU, Selçuk (TC)  
ASAR, Metin (KC)  
ASİLKAZANCI, Şevket (TR)  
ATAY, Mine (SC)  
ATİKKAN, Gökhan (TR)  
AVŞARCAN, Gülser (SC-ARŞ)  
AYAYDIN, Tankut (SC-ARŞ)  
AYDIN, Dr. Eşref (SC-ARŞ)  
AYDIN, Ferit (TK)  
AYDIN, Salih (SO)  
AYDIN, Yaşar (PB)  
AYDINLI, Celal (SC,SMM)  
AYKUL, Kazım (CY)

### **(B)**

BAĞDATLI, Hüsamettin (CT)  
BALPINAR, Ali (TC)  
BARHANA, Selçuk (SC)  
BAŞAKAR, Abdülkadir (SC-PTHM)  
BAŞARAN, Dr. Metin (FD)  
BAYHAN, Nilgün (CE)

(17.06.1993 tarihine kadar tarafımıza  
yapılan bildirimler itibarıyle soyadına göre  
alfabetik sıralanmıştır.)

BAYRAM, Jülide (SC-PTHM)  
BOLCAN, Dilek (SC-ARŞ)  
BOZKURT, Suat (AC)  
BÜKE, Savaş (KC)  
BÜYÜKKAPI, Semih (TC)

### **(C)**

CAN, Alper (TR)  
CANBERK, Yıldırım (AC)  
CANDEMİR, Yücel (TK)  
CANSEVER, Ahmet (CY)  
CEBECİOĞLU, Ergül (PB)  
CEBECİOĞLU, Tahir (PB)  
CEBİ, Ercan (PB)  
CİBAŞ, Sercan (SO)  
COŞKUN, Yusuf (AC)

### **(Ç)**

ÇAĞLAYAN, Adnan (SC)  
ÇİFTÇİ, Dr. Vahit (CY)  
ÇİZMECİ, Emin (TK)  
ÇORUMLUOĞLU, Orhan (SC-ARŞ)

### **(D)**

DEMİRCAN, Bayram (CE)  
DEMİRKIRAN, Selçuk (CY)  
DEMİRKOL, Gürol (TC)  
DEMİRLİ, Şükran (SC-ARŞ)  
DENİZ, Ahmet (CY)  
DİDİN, Atilla (CE)  
DİLEK, M. Şerif (TC)  
DOĞANLARLI, Suat (KC)

### **(E)**

EKİCİ, Haşim (TR)  
ELÇİ, Nurettin (TK)  
ELİBOL, Mustafa (PB)  
ELTUTAR, Zeynep (SC-ARŞ)  
ENGİN, Sevin (SC-EM)  
ERDAL, Tarık (SC-ARŞ)  
ERDEM, Ceyda (SC-PEAM)

ERDİ, Cevdet (SO)  
EREN, Ahmet (KC)  
ERENTÜRK, Alpaslan (SC-ARŞ)  
ERGİNAY, Cihat (CY)  
ERGÜN, Erol (TR)  
ERGÜN, Handan (TK)  
ERİNÇ, Nedim (SC-ARŞ)  
ERKAL, Cahit (TC)  
ERKİN, Asuman (TK)  
EROĞLU, Mehmet (SC-ARŞ)  
EROĞLU, Ramazan (TR)  
ERSOY, Ertuğrul (CY)  
ERSÖZ, Erol (CI)  
ESEN, Erkut (SC-ARŞ)

(F)

FEKE, Hadi (CMK)

(G)

GEÇEN, Osman (TC)  
GİRİŞMEN, Süreyya (CY)  
GÖÇTÜ, Ruhiye (CE)  
GÖKBEN, Suha (TK)  
GÖKMENOĞLU, Selçuk (KC)  
GÖKTAN, Kaya (PB)  
GÖNEN, Suha (CMK)  
GÖRK, Ergin (SC-PEAM)  
GÖRKEY, Mehmet Sabri (TR)  
GÖZÜM, Güner (TK)  
GÜÇYENER, Turgut (PB)  
GÜL, Hayrullah (TR)  
GÜLDAL, Ünay (SC-ARŞ)  
GÜNCELER, Sabahattin (SC-ARŞ)  
GÜNER, İrfan (CM)  
GÜNERTÜRKÜN, Esat (SC-ARŞ)  
GÜNEY, G. Yalçın (TC)  
GÜVEN, Mehmet Emin (CE)  
GÜVENÇ, İzzetin (TK)

(H)

HACIALIOĞLU, İsmail H. (CE)  
HAYBAT, Hale (SC-ARŞ)  
HEKİMOĞLU, M. Bülent (AC)  
HÜRPEK, Yasemin (KC)

(I)

ILGIN, Ertan (CY)

(İ)

İÇLİ, Atilla (SC-PTHM)  
İŞEVİ, A. Semih (SC-ARŞ)

(K)

KARABULUT, Dr. Ömer (SC-ARŞ)  
KAYA, Levent (SC-ARŞ)  
KAYA, Yeşim (PB)  
KEKE, Lütfü (AC)  
KERESTECİOĞLU, Ayşe (SC-ARŞ)  
KERETLİ, Bilsay (CT)  
KILIÇALP, Nurettin (SC-ARŞ)  
KINAYYİĞİT, Fersen (CE)  
KINLI, Ersin (SC-ARŞ)  
KIRAN, Şeref (TC)  
KOÇ, Süeyman (KC)  
KONUK, Ali Nafiz (SC)  
KOŞAR, Selçuk (TK)  
KÖSEKUL, Neşe (CE)  
KÖŞDERE, Zeki (TR)  
KUBAN, Dr. Baha (SC-ARŞ)  
KUMRU, Cüneyt (TK)  
KUŞCULUOĞLU, Sema (SC-EM)  
KUT, Dr. Ateş (SC)  
KUTAY, Coşkun (CE)  
KÜNTAY, Cankaya (TK)  
KÜRKÇÜOĞLU, Figen (PB)

(M)

MAĞGÖNÜL, Gönül (CT)  
MAHMUTLUOĞLU, Muhteşem (TC)  
MASMANACI, Aysegül (CY)  
MEHTER, Bedri (TK)  
MENİZ, Tansu (SC-SMM)  
MİSOĞLU, Tuğrul (SC-PTHM)  
MUTLU, Ahmet (TC)

(O)

OBEN, Koray (SO)  
OĞUZ, Metin (SC-PTHM)  
OKAN, Ahmet (PB)  
OKYAR, Kürsat (PB)  
YALÇINKAYA, Muhammed (KC)

ORAN, Mustafa (SC-ARŞ)  
ORHON, Mehmet (CT)

(Ö)

ÖKTEN, Bahaettin (SC-PTHM)  
ÖNDER, Ruhsar (KC)  
ÖNDEŞ, Ali (TK)  
ÖNER, Ahmet Turan (SC)  
ÖNSEL, Lale (SC-ARŞ)  
ÖZABACI, Ali (PB)  
ÖZAYDIN, Murat (TC)  
ÖZCAN, Akif (SC-ARŞ)  
ÖZÇETİN, Ö, Faruk (TC)  
ÖZDURMUŞ, Semih (TR)  
ÖZEL, Acar (CM)  
ÖZER, Hasan (CI)  
ÖZER, Selçuk (PB)  
ÖZER, Serdar (SC-SMM)  
ÖZER, Ümit (CY)  
ÖZERCAN, Mustafa (SC)  
ÖZKAN, Kemal (AC)  
ÖZKUL, Sibel (TK)  
ÖZMAN, Hülya (SC-PEAM)  
ÖZMERDİVEN, Ümit (TR)  
ÖZÖĞREN, Ender (TR)  
ÖZSOY, M.uran (SC)  
ÖZTÜRK, Murat (CMK)  
ÖZTÜRK, Nurettin (CM)

(P)

PARLAR, Hüseyin (SC-ARŞ)  
PEKER, Güngör (TR)  
PINARLI, Mehmet (CY)

(R)

RABUŞ, Mehmet (PB)  
REISOĞLU, Sefa (SC)

(S)

SAĞLAM, Zafer (CY)  
SANDER, Faruk (SC-ARŞ)  
SARAÇ, Dr. Yusuf (SC-ARŞ)  
SARI, Osman (AC)  
SAY, Sami (TK)  
SAYGI, Mustafa (KC)

SAYIN, Gizep (SC-PEAM)  
SENGEL, Hande (SC-ARŞ)  
SERT, Esat (CY)  
SEYHAN, Erdal (CT)  
SOYSAL, Şahin (SO)

(Ş)

ŞAHİN, Hasan (SC-PTHM)  
ŞAHİN, Seyit (SC)  
ŞARDAĞ, Haluk (SC-PTHM)  
ŞENER, Ulus (TR)  
ŞENKÜR, Cüneyt (SC-ARŞ)

(T)

TABAKÖZ, Semih (TR)  
TALA, Melek (TC)  
TALA, Tarık (TC)  
TANYELİ, Ertan (TR)  
TARIK, Necmi (SC-PEAM)  
TELATAR, Semih (CY)  
TEOMAN, Dr. Yıldırım (SC-PTHM)  
TOKCAN, Halide (TR)  
TOKMAK, Ersan (KC)  
TOPALOĞLU, Haşmet (KC)  
TUĞRUL, Haluk (KC)  
TUNALI, İlhan (PB)  
TÜMERKAN, Işıl (SC-PTHM)  
TÜRK, Muzaffer (CM)

(U)

UCADOĞLU, Akif (TK)  
UĞURLU, Günay Nazan (SC-PTHM)  
ULUÇAY, Gülay (SC-PTHM)  
ULUFE'R, Sinan (PB)  
USLAN, Mehmet (CY)  
USTAOĞLU, Cavit (KC)  
UZ, A. Taner (PB)  
UZUN, Hüseyin (SC-PTHM)

(Ü)

ÜNGÖR, Feral (SC)  
ÜNLÜER, Metin (CY)  
ÜNSAL, Atilla (SC-PTHM)

(Y)

YAMAÇ, Nilay (SC-ARŞ)  
YARAMAN, Alev (SC)  
YAY, Ertuğrul (SC-PTHM)  
YAZICIOGLU, Tuğrul (SC-ARŞ)  
YENİGÜN, Teoman (KC)  
YENLİÇ, Ziya (TC)  
YİĞİT, Murat (KC)  
YULUĞ, Hüseyin (CMK)  
YURTÇU, Levent (PB)  
YÜCEŞOY, Deniz (SC-EM)

#### **SEMPOZYUMA KATILANLARIN LİSTESİNDEN KULLANILAN KISALTMALAR**

#### **GENEL MÜDÜRLÜK**

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| SC      | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. |
| SC-ARŞ  | Araştırma Müdürlüğü                  |
| SC-EM   | Eğitim Müdürlüğü                     |
| SC-FGM  | Finansman Grup Müdürlüğü             |
| SC-HİM  | Halkla İlişkiler Müşavirliği         |
| SC-İM   | İnşaat Müdürlüğü                     |
| SC-Mİ   | Mali İşler Grup Müdürlüğü            |
| SC-OM   | Organizasyon Müşavirliği             |
| SC-PM   | Personel Müdürlüğü                   |
| SC-PTHM | Proje ve Teknik Hizmetler Müdürlüğü  |
| SC-SMM  | Sanayi Mühendisliği Müdürlüğü        |

#### **ŞİRKETLER**

|     |   |
|-----|---|
| AC  | Anadolu Cam Sanayii A.Ş.                  |
| CE  | Cam Elyaf Sanayi A.Ş.                     |
| CI  | Cam İşleme Sanayii A.Ş.                   |
| CM  | Camiş Madencilik A.Ş.                     |
| CMK | Camiş Makina ve Kalıp Sanayii A.Ş.        |
| CP  | Cam Pazarlama A.Ş.                        |
| CS  | Camsar Sanayii Ara Malları Pazarlama A.Ş. |
| CT  | Camtaş Düzcam ve Ambalaj Pazarlama A.Ş.   |
| CY  | Çayırova Cam Sanayii A.Ş.                 |
| FD  | Ferro Döküm Sanayii ve Ticaret A.Ş.       |
| KC  | Kırklareli Cam Sanayii A.Ş.               |
| PB  | Paşabahçe Cam Sanayii A.Ş.                |
| PS  | Paşabahçe Perakende Satışlar Ltd. Şti.    |
| PT  | Paşabahçe Ticaret Ltd. Şti.               |
| SP  | Sinop Cam Sanayii A.Ş.                    |
| TC  | Teknik Cam Sanayii A.Ş.                   |
| TK  | Topkapı Şişe Sanayii A.Ş.                 |
| TR  | Trakya Cam Sanayii A.Ş.                   |

## YAZAR DİZİNİ

|                   |                                  |     |
|-------------------|----------------------------------|-----|
| AKMAN, Tuncer     | Çayırova Cam Sanayii A.Ş.        | 74  |
| AKMAZ, Fehimhan   | T.Ş.C.F.A.Ş. Araştırma Müdürlüğü | 87  |
| ALTINER, Dr. Ali  | Kırklareli Cam Sanayii A.Ş.      | 37  |
| ASAR, Metin       | Kırklareli Cam Sanayii A.Ş.      | 37  |
| ÇİFTÇİ, Dr. Vahit | Çayırova Cam Sanayi A.Ş.         | 58  |
| DOĞANLARLI, Suat  | Kırklareli Cam Sanayii A.Ş.      | 37  |
| ELÇİ, Nurettin    | Topkapı Şişe Sanayii A.Ş.        | 145 |
| ERİNÇ, Nedim      | T.Ş.C.F.A.Ş. Araştırma Müdürlüğü | 8   |
| ERKİN, Asuman     | Topkapı Şişe Sanayii A.Ş.        | 87  |
| ERSOY, Ertuğrul   | Çayırova Cam Sanayii A.Ş.        | 58  |
| GÖKBEN, Suha      | Topkapı Şişe Sanayii A.Ş:        | 8   |
| GÜNER, İrfan      | Camış Madencilik A.Ş.            | 132 |
| GÜNEY, Yalçın     | Teknik Cam Sanayii A.Ş.          | 151 |
| HEKİMOĞLU, Bülent | Anadolu Cam Sanayii A.Ş.         | 20  |
| ÖZEL, Acar        | Camış Madencilik A.Ş.            | 119 |
| ÖZMERDİVEN, Ümit  | Trakya Cam Sanayii A.Ş.          | 50  |
| ÖZTÜRK, Nurettin  | Camış Madencilik Sanayii A.Ş.    | 132 |
| PARLAR, Hüseyin   | T.Ş.C.F.A.Ş. Araştırma Müdürlüğü | 151 |
| PEKER, Güngör     | Trakya Cam Sanayii A.Ş.          | 50  |
| SAĞLAM, Zafer     | Çayırova Cam Sanayii A.Ş.        | 106 |
| SARI, Osman       | Anadolu Cam Sanayii A.Ş.         | 20  |
| SENGEL, Hande     | T.Ş.C.F.A.Ş. Araştırma Müdürlüğü | 74  |
| TÜRK, Muzaffer    | Camış Madencilik A.Ş.            | 132 |
| YİĞİT, Murat      | Kırklareli Cam sanayii A.Ş.      | 37  |